

รายงาน

การขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรรเพชญ์

ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



เสนอ

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

โดย

นาย อนันท์ เรืองเทศ

ห้องสมุด
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

อภินันทนาการจาก
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

29 ๙.๒๕๕๑

คำนำ

โครงการขุดแต่งและออกแบบเพื่อการบูรณะวัดพระศรีสรรเพชญ์ ตำบลประดู่ชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นโครงการระยะที่ 2 โดยทำการขุดแต่งโบราณสถานภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ทั้งหมด 22 องค์ พื้นที่บริเวณด้านตะวันออกเนียงเหนือและด้านตะวันตกเฉียงใต้ มีกุ่มโบราณสถานที่สำคัญได้แก่ วิหารหลวง วิหารพระโถกนาถ พระที่นั่งจอมทอง และหอระฆัง

การขุดแต่งครั้งนี้ เป็นการศึกษาหลักฐานและรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องของโบราณสถานดังกล่าว โดยดำเนินการศึกษาตามระเบียบขั้นตอนทางด้านวิชาการ โบราณคดี ซึ่งอยู่ในกระบวนการของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอย่างเคร่งครัด

ผู้เขียนหวังว่ารายงานเล่มนี้จะมีประโยชน์ต่อการศึกษาในเรื่อง โบราณคดี สถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยอยุธยาได้ในระดับหนึ่ง สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวในทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี

ในท้ายสุดนี้ ต้องขอแสดงความขอบคุณต่ออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอนงค์สีหมายเมฆา วิจักษณ์ ที่ได้กรุณาเสนอแนะให้ความคิดเห็นในเชิงวิชาการตลอดจนการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

นายอนันท์ เรืองเทศ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
สารบัญภาพถ่าย	ค
บทนำ	๑
หลักการเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์	๒
เป้าหมาย	๓
การดำเนินงาน	๓
ระยะเวลาปฏิบัติงาน	๓
งบประมาณ	๔
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	๔
บทที่ ๑ การดำเนินงานชุดแต่ง โบราณสถาน	๕
๑.๑ ที่ตั้ง	๕
๑.๒ ประวัติการทำงานที่ผ่านมา	๕
๑.๓ สภาพปัจจุบัน โบราณสถาน(ก่อนชุดแต่ง)	๖
๑.๔ การวางแผนชุดแต่งทาง โบราณคดี	๑๑
๑.๕ เทคนิคการบุกค้นและขุดแต่งทาง โบราณคดี	๑๒
๑.๖ วิธีการเก็บและบันทึกข้อมูลของการขุดแต่งทาง โบราณคดี	๑๓
บทที่ ๒ โบราณสถานภายหลังการชุดแต่ง	๑๕
๒.๑ สภาพโดยทั่วไปและลักษณะแผนผัง	๑๕
๒.๒ โบราณสถานภายหลังการชุดแต่ง	๑๕
บทที่ ๓ โบราณวัตถุที่พนจาก การชุดแต่ง	๒๓
๓.๑ โบราณวัตถุประเภทส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม	๒๓
๓.๒ โบราณวัตถุประเภทฐานเครื่อง	๒๗
๓.๓ โบราณวัตถุประเภทอาวุธ	๒๙
๓.๔ โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้	๒๙
๓.๕ โบราณวัตถุประเภทเงินตรา	๓๐

หน้า

3.6 นโยบายวัตถุประเกทภาษนະคินເພາຈາກແຫ່ງເຕາໃນປະເທດ	31
3.7 นโยบายวัตถุประเกทภาษนະคินເພາແຫ່ງພລິຕຕ່າງປະເທດ	33
3.8 นโยบายวัตถุประเกຫົ່ງໆ	33
บทที่ 4 การສຶກຍາວີຄຣະໜີເປີຍບເຖິບ	36
4.1 ດ້ວຍປະວັດທີຄາສຕ່ຽໂນຮັມຄື	36
4.2 ດ້ວຍໂນຮັມສຕານ	41
บทที่ 5 ບທສຽບ	45
ບຮຮານຸກຮນ	51
ກາພຄ່າຍ	53
ກາຄພນວກ	
- ທະເບີຍນໂນຮັມວັດຖຸ	
- ດາວງວີເຄຮະໜີໂນຮັມວັດຖຸທີ່ພບ	

สารบัญภาพถ่าย

	หน้า
ภาพที่ 1 กลุ่มเจดีย์ประisan 3 องค์ ของวัดพระศรีสระเพชรญี่	53
ภาพที่ 2 กลุ่มเจดีย์ประisan 3 องค์ ของวัดพระศรีสระเพชรญี่	53
ภาพที่ 3 ผนังและพาไทด้านทิศเหนือของวิหารหลวง	54
ภาพที่ 4 ผนังและพาไทด้านทิศใต้ของวิหารหลวง	54
ภาพที่ 5 การก่อเป็นช่องแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและช่องลมรูปสี่เหลี่ยมขนาดเปรียบปูนของผนัง วิหารหลวง	55
ภาพที่ 6 ชุดฐานสิงห์ของฐานผนังด้านทิศตะวันออกวิหารหลวง	55
ภาพที่ 7 บัวหัวเสาของเสาพาไทวิหารหลวง ซึ่งมีการนำเอกลีบบัวดินเผามาประดับแทน กลีบบัวปูนปั้น	56
ภาพที่ 8 គอดลายปูนปั้นลายดอกพุดดาวและลายครุฑแบกที่ประดับอยู่ที่ฐานชุดหีบภายใน วิหารหลวง ซึ่งเดิมถูกก่อพอกหันอยู่	56
ภาพที่ 9 บริเวณเนลีขึ้นด้านหน้า (ด้านตะวันออก) ของวิหารหลวง	57
ภาพที่ 10 นุ่งเด็จ? ด้านหน้า (ด้านตะวันออก) ของวิหารหลวง	57
ภาพที่ 11 สภาพภายในหลังการขุดแต่ง – ขุดตรวจ วิหารหลวง	58
ภาพที่ 12 สภาพภายในหลังการขุดแต่ง – ขุดตรวจ วิหารหลวง	58
ภาพที่ 13 สภาพภายในหลังการขุดแต่ง – ขุดตรวจ วิหารหลวง	59
ภาพที่ 14 สภาพภายในหลังการขุดแต่ง – ขุดตรวจ วิหารหลวง	59
ภาพที่ 15 สภาพภายในหลังการขุดแต่งอาสนะภายในวิหารหลวง	60
ภาพที่ 16 สภาพภายในหลังการขุดแต่งฐานชุดหีบ (ส่วนหน้า) ด้านหน้าภายในวิหารหลวง	60
ภาพที่ 17 สภาพภายในหลังการขุดแต่งฐานชุดหีบ (ส่วนหน้า) ด้านหลังภายในวิหารหลวง	61
ภาพที่ 18 สภาพภายในหลังการขุดแต่งฐานชุดหีบ (ส่วนหลัง) ด้านทิศเหนือภายในวิหารหลวง	61
ภาพที่ 19 สภาพภายในหลังการขุดแต่งฐานชุดหีบ (ส่วนหลัง) ด้านทิศใต้ภายในวิหารหลวง	62
ภาพที่ 20 สภาพภายในหลังการขุดแต่งพื้นที่ภายในวิหาร ด้านหลังส่วนที่เชื่อมต่อกับระเบียงคล	62
ภาพที่ 21 สภาพภายในหลังการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารหลวง	63
ภาพที่ 22 สภาพภายในหลังการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารหลวงบริเวณที่ติดกับพระที่นั่ง	63
ข้อมูล	
ภาพที่ 23 บันไดทางขึ้นส่วนสู่ฐานวิหารสมัยแรก ซึ่งปัจจุบันถูกถอนทับปิด	64

	หน้า
ภาพที่ 24 สภาพกายหลังการบุดแต่งพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวง	64
ภาพที่ 25 แห่นประดิษฐานประติมากรรม? พบร่องรอยด้านหน้า (ด้านตะวันออก) ของวิหารหลวง	65
ภาพที่ 26 แห่นประดิษฐานประติมากรรม? ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่ง远离ศิลปะแลง แล้วจากปูนทับตกแต่ง	65
ภาพที่ 27 สภาพกายหลังการบุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารหลวง	66
ภาพที่ 28 สภาพกายหลังการบุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารหลวง	66
ภาพที่ 29 อ่างล้างเท้า พบร่องรอยด้านทิศใต้	67
ภาพที่ 30 หลุมขุดตรวจฐานรากที่ฐานเสาและผนังที่ด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวง ซึ่งพบว่าเป็นการนำดินจากที่อื่นมาอัดให้แน่นเตรียมปูพื้น?	67
ภาพที่ 31 หลุมขุดตรวจฐานรากที่ฐานเสาต้นกึงกลางภายในวิหาร ซึ่งพบว่ามีการใช้ศิลปะแลง มาก่อเป็นฐานตอนม่อของเสาอาคาร	68
ภาพที่ 32 หลุมขุดตรวจฐานหักชี้ (ส่วนหลัง) ซึ่งเป็นการก่ออิฐเป็นขอบแล้วนำเอาเศษอิฐหัก ออกปูนมาบดอัดให้แน่น จากนั้นจึงปูพื้นอิฐทับด้านบน	68
ภาพที่ 33 สภาพก่อนการบุดแต่งพื้นที่ระหว่างวิหารพระโลกนาถกับวิหารหลวง	69
ภาพที่ 34 การก่อเป็นช่องแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในช่องแสงมีการปืนปูนประดับเป็นลวด ลายประเจาyan? ของผนังวิหารพระโลกนาถ	69
ภาพที่ 35 การบูรณะโดยมีการก่ออิฐปิดช่องแสงบางช่องของผนังวิหารพระโลกนาถ	70
ภาพที่ 36 สภาพขณะทำการบุดแต่งวิหารพระโลกนาถ	70
ภาพที่ 37 สภาพกายหลังการบุดแต่งพาไปด้านทิศเหนือของวิหารพระโลกนาถ	71
ภาพที่ 38 สภาพกายหลังการบุดแต่งพาไปด้านทิศเหนือของวิหารพระโลกนาถ	71
ภาพที่ 39 สภาพกายหลังการบุดแต่งด้านหน้า (ด้านทิศตะวันออก) ของวิหารพระโลกนาถ	72
ภาพที่ 40 ฐานหรือแท่นบูชา? ก่อด้วยอิฐที่พับ 2 แห่น ด้านหน้าวิหารพระโลกนาถ	72
ภาพที่ 41 สภาพกายหลังการบุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารพระโลกนาถ	73
ภาพที่ 42 แนวกำแพงแก้ว? เคิมด้านทิศใต้ของวิหารพระโลกนาถ ซึ่งสมัยหลังไม่มีการใช้งาน กำแพงแก้วดังกล่าว	73
ภาพที่ 43 สภาพกายหลังการบุดแต่งพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของวิหารพระโลกนาถ ซึ่งติดกับ ระเบียงคด	74

หน้า	
ภาพที่ 44 สภาพปัจจุบันด้านทิศเหนือของพระที่นั่งจอมทอง	74
ภาพที่ 45 สภาพปัจจุบันด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งจอมทอง	75
ภาพที่ 46 สภาพปัจจุบันด้านทิศใต้ของพระที่นั่งจอมทอง	75
ภาพที่ 47 สภาพปัจจุบันด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งจอมทอง	76
ภาพที่ 48 ฐานชุดซีที่มุนด้านหลังของพระที่นั่งจอมทอง	76
ภาพที่ 49 อาสนะที่ก่อติดกับภายในผนังด้านทิศเหนือเพื่อใช้เป็นที่นั่งเทศนาธรรมของพระสงฆ์	77
ภาพที่ 50 สภาพภายในหลังการบูดแต่งโดยรอบฐานพระที่นั่งจอมทอง	77
ภาพที่ 51 สภาพภายในหลังการบูดแต่งฐานอาคารด้านทิศเหนือพระที่นั่งจอมทอง	78
ภาพที่ 52 สภาพภายในหลังการบูดแต่งฐานอาคารด้านทิศตะวันออกพระที่นั่งจอมทอง	78
ภาพที่ 53 สภาพภายในหลังการบูดแต่งฐานอาคารด้านทิศใต้พระที่นั่งจอมทอง ซึ่งติดกับเนียงด้าน	79
หน้าวิหารหลวง	
ภาพที่ 54 สภาพภายในหลังการบูดแต่งฐานอาคารด้านทิศตะวันตกพระที่นั่งจอมทอง	79
ภาพที่ 55 สภาพภายในหลังการบูดแต่งด้านทิศเหนือของหอระฆัง	80
ภาพที่ 56 ลวดลายปูนปั้นลายประเจริญและลายกรวยเชิงที่ประดับที่ผนังของหอระฆัง	80
ภาพที่ 57 ลวดลายปูนปั้นลายประเจริญที่ประดับตรงชั้นหน้ากระดาษของฐานผนังหอระฆัง	81
ภาพที่ 58 สภาพภายในหลังการบูดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของหอระฆัง	81
ภาพที่ 59 สภาพภายในหลังการบูดแต่งพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของหอระฆัง	82
ภาพที่ 60 แนวกำแพงเก่าที่ล้อมรอบ ซึ่งมีเสาแปดเหลี่ยมรองรับอาคารอีกชั้นหนึ่งของหอ	82
ระฆัง	
ภาพที่ 61 สภาพขณะทำการบูดแต่งวิหารรายหมายเลข 27	83
ภาพที่ 62 สภาพภายในหลังการบูดแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวิหารรายหมายเลข 27	83
ภาพที่ 63 สภาพภายในหลังการบูดแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวิหารรายหมายเลข 27	84
ภาพที่ 64 การบูดตรวจพื้นและเสากายในอาคาร ซึ่งเสาอาคารมีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส	84
ขนาด 40 x 40 เซนติเมตร	
ภาพที่ 65 สภาพภายในหลังการบูดแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระเจดีย์รายหมายเลข 28	85
ภาพที่ 66 สภาพภายในหลังการบูดแต่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระเจดีย์รายหมายเลข 28	85
ภาพที่ 67 สภาพภายในหลังการบูดแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวิหารรายหมายเลข 29	86
ภาพที่ 68 สภาพภายในหลังการบูดแต่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวิหารรายหมายเลข 29	86
ภาพที่ 69 พาไลด้านทิศตะวันตกของวิหารรายหมายเลข 29	87

หน้า

ภาพที่ 70 ปูนปันเป็นรูปบัวงกลหัวเสาะของพайлิวิหารรายหมายเลข 29	87
ภาพที่ 71 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์รายหมายเลข 30	88
ภาพที่ 72 แท่นบูชา? สี่เหลี่ยมจัตุรัส พฤกษ์ด้านหน้าวิหารรายหมายเลข 31	88
ภาพที่ 73 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวิหารรายหมายเลข 31	89
ภาพที่ 74 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือวิหารรายหมายเลข 31	89
ภาพที่ 75 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้เจดีย์รายหมายเลข 32	90
ภาพที่ 76 สภาพภายนอกการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 27,29	90
ภาพที่ 77 การวาง TRENCH ขุดตรวจพื้นและแนวเสาของวิหารรายหมายเลข 33	91
ภาพที่ 78 สภาพภายนอกการขุดแต่งพายไลด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 33	91
ภาพที่ 79 สภาพภายนอกการขุดแต่งวิหารรายหมายเลข 34 - 35	92
ภาพที่ 80 สภาพภายนอกการขุดแต่งพื้นภายในป้อมมุนตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระศรี	92
 สารเพชญ์	
ภาพที่ 81 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 59	93
ภาพที่ 82 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 59	93
ภาพที่ 83 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 61	94
ภาพที่ 84 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 61	94
ภาพที่ 85 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของวิหารรายหมายเลข 65	95
ภาพที่ 86 หลุมขุดตรวจฐานราก ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 63	95
ภาพที่ 87 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 59	96
ภาพที่ 88 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 59	96
ภาพที่ 89 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 59	97
ภาพที่ 90 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 61	97
ภาพที่ 91 สภาพภายนอกการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 59	98
ภาพที่ 92 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันออกของวิหารรายหมายเลข 60	98
ภาพที่ 93 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันตกของวิหารรายหมายเลข 60	99
ภาพที่ 94 ผนังที่สร้างเลียนแบบเครื่องไม้ลายลูกฝักของวิหารรายหมายเลข 61	99
ภาพที่ 95 สภาพภายนอกการขุดแต่งวิหารรายหมายเลข 61	100
ภาพที่ 96 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 63	100

	หน้า
ภาพที่ 97 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งด้านทิศใต้ของเจดีย์รายหมายเลข 62	101
ภาพที่ 98 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งด้านทิศตะวันออกของเจดีย์รายหมายเลข 62	101
ภาพที่ 99 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 61	102
ภาพที่ 100 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งวิหารรายหมายเลข 63	102
ภาพที่ 101 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 63	103
ภาพที่ 102 การเจาะเป็นช่องแสงคล้ายประจามานของผนังวิหารรายหมายเลข 63	103
ภาพที่ 103 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์รายหมายเลข 64 (เจดีย์ประจำมุนตะวันออกเฉียงเหนือ)	104
ภาพที่ 104 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์รายหมายเลข 64 (เจดีย์ประจำมุนตะวันออกเฉียงเหนือ)	104
ภาพที่ 105 สภาพก่อนการบุคคลตั้งวิหารรายหมายเลข 65	105
ภาพที่ 106 สภาพขณะทำการบุคคลตั้งพาไลด้านทิศตะวันตกของวิหารรายหมายเลข 65	105
ภาพที่ 107 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งพาไลด้านทิศตะวันตกของวิหารรายหมายเลข 65	106
ภาพที่ 108 การเจาะเป็นช่องแสงคล้ายลวดลายของผนังวิหารรายหมายเลข 65	106
ภาพที่ 109 สภาพก่อนการบุคคลตั้งเจดีย์รายหมายเลข 66	107
ภาพที่ 110 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งเจดีย์รายหมายเลข 66	107
ภาพที่ 111 สภาพภัยหลังการบุคคลตั้งพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของวิหารรายหมายเลข 65	108
ภาพที่ 112 ลักษณะการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาแบบก่อลักษณะ	108
ภาพที่ 113 กระเบื้องดินเผาแบบดินขอหรือชาญพับ	109
ภาพที่ 114 กระเบื้องดินเผาแบบดินขอหรือชาญพับขนาดใหญ่ พบรากวิหารรายหมายเลข 29 (NEQ) (โบราณวัตถุหมายเลข 66)	109
ภาพที่ 115 กระเบื้องเชิงชาญแบบก่อลักษณะที่มีการพอกปูนทับ	110
ภาพที่ 116 กระเบื้องเชิงชาญลายหน้ากาก พบรากวิหารรายหมายเลข 29 (SEQ) (โบราณวัตถุ หมายเลข 162/1)	110
ภาพที่ 117 กระเบื้องเชิงชาญลายเทพพนมแบบที่ 2 วิหารรายหมายเลข 29 (NEQ) (โบราณวัตถุ หมายเลข 161/1)	111
ภาพที่ 118 กระเบื้องเชิงชาญลายเทพพนมแบบที่ 3 วิหารรายหมายเลข 29 (NEQ) (โบราณวัตถุ หมายเลข 161/3)	111

	หน้า
ภาพที่ 119 กระเบื้องเชิงชา yalay ดอกบัว พนจากวิหารรายหมายเลข 29 (SEQ) (โบรณะวัตถุหมายเลข 162/4)	112
ภาพที่ 120 กระเบื้องเชิงชา yalay พังช์พฤกษา แบบที่ 1 พนจากวิหารรายหมายเลข 29 (NEQ) (โบรณะวัตถุหมายเลข 161/5)	112
ภาพที่ 121 กลีบบัวคินแพประดับที่หัวเส้าพาไลวิหารหลวง (โบรณะวัตถุหมายเลข 046/1)	113
ภาพที่ 122 ชิ้นส่วนปูนปั้นประดับอาคารวิหารหลวง(NEQ) (โบรณะวัตถุหมายเลข 044/3)	113
ภาพที่ 123 ชิ้นส่วนโคมไฟคินแพเนื้อ STONE WARE วิหารหลวง (โบรณะวัตถุหมายเลข 044/2)	114
ภาพที่ 124 ชิ้นส่วนคินแพประดับอาคารลวดลายกนกวิหารหลวง (โบรณะวัตถุหมายเลข 046/2)	115
ภาพที่ 125 ชิ้นส่วนแผ่นคินแพประดับอาคารลวดลายเทพพนม (STONE WARE)วิหารหลวง (โบรณะวัตถุหมายเลข 044/6)	115
ภาพที่ 126 ชิ้นส่วนใบเสมาคินแพขนาดเล็กวิหารหลวง (โบรณะวัตถุหมายเลข 046/4)	116
ภาพที่ 127 ชิ้นส่วนลายปูนปั้นหัวมกร พนจากฐานชูกซี (ส่วนหน้า) วิหารหลวง	116
ภาพที่ 128 เศียรพระพุทธรูปสำริด พนจากหลุ่นบุคคลรูปหน้าฐานชูกซี(ส่วนหน้า) วิหารหลวง	117
ภาพที่ 129 ลำด้าวท่ออบนของพระพุทธรูปสำริดประทับยืนปางห้ามญาติ พนจากพระที่นั่ง ขอนทอง (โบรณะวัตถุหมายเลข 023/1)	117
ภาพที่ 130 พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย (เศียรขาด) พนจากวิหารรายหมายเลข 27 (โบรณะวัตถุหมายเลข 003/1)	118
ภาพที่ 131 พระพุทธรูปสำริดประทับยืนปางห้ามญาติทรงเครื่อง พนจากวิหารรายหมายเลข 29 (โบรณะวัตถุหมายเลข 006/1)	118
ภาพที่ 132 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งปางਸਮਾਧੀ พนจากวิหารรายหมายเลข 27 (โบรณะวัตถุหมายเลข 004/2)	119
ภาพที่ 133 ฐานพระพุทธรูปสำริดช้อนชั้น 4 ชั้น พนจากวิหารรายหมายเลข 27 (โบรณะวัตถุหมายเลข 004/2)	119
ภาพที่ 134 ชิ้นส่วนประดับสำริดรูปครุฑ์ยืนนาถ พนจากเจดีย์รายหมายเลข 35 (โบรณะวัตถุหมายเลข 020/7)	120
ภาพที่ 135ชิ้นส่วนประดับสำริดรูปบุคคลนั่งชั้นเย่า พนจากเจดีย์รายหมายเลข 35 (โบรณะวัตถุหมายเลข 020/8)	120

	หน้า
ภาพที่ 136 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งปางมารวิชัย พนจากเจดีย์รายหมายเลข 34 (โบราณ วัดถุหมายเลข 015/1)	121
ภาพที่ 137 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งปางมารวิชัย (โบราณวัดถุหมายเลข 028/1)	121
ภาพที่ 138 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งปางมารวิชัย พนจากเจดีย์รายหมายเลข 35 (โบราณ วัดถุหมายเลข 020/3)	122
ภาพที่ 139 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งปางสามาธิทรงเครื่องให้ผู้ พนจากวิหารรายหมายเลข 29 (โบราณวัดถุหมายเลข 005/1)	122
ภาพที่ 140 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งปางสามาธิทรงเครื่องน้อบ พนจากวิหารรายหมายเลข 29 (โบราณวัดถุหมายเลข 005/3)	123
ภาพที่ 141 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่งปางสามาธิทรงเครื่องน้อบ พนจากวิหารรายหมายเลข 29 (โบราณวัดถุหมายเลข 005/4)	123
ภาพที่ 142 ห่วงเหล็ก พนจากวิหารรายหมายเลข 59 (โบราณวัดถุหมายเลข 140/2)	124
ภาพที่ 143 แหวนสำริด (โบราณวัดถุหมายเลข 146/1)	124
ภาพที่ 144 กระสุนปืนโลหะ พนจากวิหารรายหมายเลข 31 (โบราณวัดถุหมายเลข 132/1)	125
ภาพที่ 145 หอยเบี้ย พนจากวิหารรายหมายเลข 32 (โบราณวัดถุหมายเลข 154/2)	125
ภาพที่ 146 ภาชนะดินเผา พนจากวิหารหลวง (SEQ)	126
ภาพที่ 147 ตะคันดินเผา พนจากวิหารหลวง (SEQ) (โบราณวัดถุหมายเลข 055/9)	126
ภาพที่ 148 ลวดลายภาชนะดินเผา (EW) แบบ B20	127
ภาพที่ 149 ลวดลายภาชนะดินเผา (EW) แบบ B5	127
ภาพที่ 150 ลวดลายภาชนะดินเผา (EW) แบบ B30	128
ภาพที่ 151 ขอบปากภาชนะดินเผา (EW)	128
ภาพที่ 152 ลวดลายบนภาชนะดินเผา (EW) แบบ B25 เต่าแม่น้ำน้อบ	129
ภาพที่ 153 ลวดลายบนภาชนะดินเผา (EW) แบบ B27 เตาบ้านบางปูน	129
ภาพที่ 154 ภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง	130
ภาพที่ 155 ภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชิง	130
ภาพที่ 156 ภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชิง	131
ภาพที่ 157 เศียรแอนโตรสสฟิงซ์หินอ่อน จากวิหารหลวง (NEQ)	131
ภาพที่ 158 ประติมากรรมหินอ่อนแอนโตรสสฟิงซ์ (ส่วนหาง) คล้ายเกล็ดปลาและสลักลวด ลายใบผักกาด?	132

	หน้า
ภาพที่ 159 ประดิษฐ์กรรมหินอ่อนแอน โครงการสสพงษ์ (ส่วนลำตัว) มีหน้าอกของเพศสตรี	132
ภาพที่ 160 ประดิษฐ์กรรมหินอ่อนแอน โครงการสสพงษ์ (ส่วนล่าง) มีขาคดลักษณะโถ	133
ภาพที่ 161 ประดิษฐ์กรรมหินอ่อนแอน โครงการสสพงษ์ (ส่วนปีก)	133
ภาพที่ 162 เศียรเทวภาคินเผา วิหารหลวง (NEQ)	134
ภาพที่ 163 เท้าเทวภาคินเผา วิหารหลวง (NEQ)	134

สารบัญแผนผัง

	หน้า
แผนผังที่ 1 ผังบริเวณ	135
แผนผังที่ 2 ผังหุ่นขดแต่ง	136
แผนผังที่ 3 รูปแปลนพระวิหารหลวง(ในรายสถานหมายเลข 2) สภาพภูมิประเทศ	137
แผนผังที่ 4 รูปด้านทิศเหนือ,ทิศใต้, ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พระวิหารหลวง(ในรายสถานหมายเลข 2) สภาพภูมิประเทศ	138
แผนผังที่ 5 รูปแปลนวิหารพระโลกนาถ(ในรายสถานหมายเลข 4) สภาพภูมิประเทศ	139
แผนผังที่ 6 รูปด้านทิศเหนือ,ทิศใต้, ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก พระอุโบสถวิหารพระโลกนาถ(ในรายสถานหมายเลข 4) สภาพภูมิประเทศ	140
แผนผังที่ 7 รูปแปลน พระที่นั่งจอมทอง(ในรายสถานหมายเลข 5) สภาพภูมิประเทศ	141
แผนผังที่ 8 รูปด้านทิศเหนือและรูปด้านทิศใต้ พระที่นั่งจอมทอง(ในรายสถานหมายเลข 5) สภาพภูมิประเทศ	142
แผนผังที่ 9 รูปด้านทิศตะวันออกและรูปด้านทิศตะวันตก พระที่นั่งจอมทอง(ในรายสถานหมายเลข 5) สภาพภูมิประเทศ	143
แผนผังที่ 10 รูปแปลน หอระฆัง(ในรายสถานหมายเลข 6) สภาพภูมิประเทศ	144
แผนผังที่ 11 รูปด้าน ทิศตะวันออกและรูปด้านทิศตะวันตก หอระฆัง(ในรายสถานหมายเลข 6) สภาพภูมิประเทศ	145
แผนผังที่ 12 รูปด้านทิศเหนือและรูปด้านทิศใต้ หอระฆัง(ในรายสถานหมายเลข 6) สภาพภูมิประเทศ	146
แผนผังที่ 13 รูปแปลน วิหารราย(ในรายสถานหมายเลข 57) สภาพภูมิประเทศ	147
แผนผังที่ 14 รูปด้านทิศตะวันออก,ทิศตะวันตก ,ทิศเหนือและทิศใต้ (ในรายสถานหมายเลข 57) สภาพภูมิประเทศ	148
แผนผังที่ 15 รูปแปลน วิหารราย(ในรายสถานหมายเลข 59) สภาพภูมิประเทศ	149
แผนผังที่ 16 รูปด้านทิศตะวันออก,ทิศตะวันตก ,ทิศเหนือและทิศใต้ (ในรายสถานหมายเลข 59) สภาพภูมิประเทศ	150
แผนผังที่ 17 รูปแปลน วิหารราย(ในรายสถานหมายเลข 61) สภาพภูมิประเทศ	151
แผนผังที่ 18 รูปด้านทิศเหนือ,ทิศใต้, ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก วิหารราย(ในรายสถานหมายเลข 61) สภาพภูมิประเทศ	152
แผนผังที่ 19 ชุดเด่นรูปแปลน วิหารราย(ในรายสถานหมายเลข 63) สภาพภูมิประเทศ	153
แต่ง	

บทนำ

หลักการและเหตุผล

กรุงศรีอยุธยาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นราชธานีของไทยโดยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 1893 และมีพระมหากษัตริย์ปักครองสืบต่อภัณฑ์รวมทั้งสิ้น 33 พระองค์ จนกระทั่งเสียกรุงให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 รวมระยะเวลา 417 ปี ในช่วงเวลาแห่งการดำรงฐานะความเป็นราชธานีของไทยนั้น พระนครศรีอยุธยาจัดได้ว่าเป็นราชธานีที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ สิ่งที่ยืนยันได้คือเอกสารทางประวัติศาสตร์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนร่องรอยหลักฐานทางศิลปสถาปัตยกรรมที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน ซึ่งต่างก็สะท้อนให้เห็นได้ถึงอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้งพัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจการค้า การทูต การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม มงคลวัฒนธรรมอันล้ำค่าดังกล่าว แม้จะถูกปล่อยทิ้งร้างมาเป็นระยะเวลานาน บางแห่งก็ถูกทำลายโดยน้ำมือนุษย์และปัจจัยแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่ร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองยังคงร่องรอยอยู่ บังคับประภูมิให้เห็นเป็นประจักษ์จากการเลือกทำเลที่ตั้งของเมืองที่ดีเยี่ยม การออกแบบแผนผังเมืองให้มีระบบสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสังคมของเมือง รวมทั้งลักษณะและการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทวัดและวังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในภาคพื้นเอเชีย อันเป็นหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นประโยชน์แก่การศึกษาค้นคว้าอย่างมาก สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานทางอารยธรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปีกแห่งของราชธานีที่ยาวนานที่สุดช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ อารยธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยาดังกล่าววนี้ถือได้ว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาถึงพัฒนาการของมนุษยชาติ ทำให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีมติ ณ กรุงการ์เซง ประเทศคุนหมิง ให้ขึ้นทะเบียนนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาไว้ในบัญชีมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 หลังจากนั้นกรมศิลปากรได้เริ่มดำเนินการบูรณะและอนุรักษ์สถาปัตยกรรม พระนครศรีอยุธยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2530 เนพะพื้นที่อุทบานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (พื้นที่ 1,810 ไร่) และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2536 โดยใช้เวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามแผนแม่บทระยะที่ 1 ในปี พ.ศ. 2544 ซึ่งประกอบด้วยแผนงานหลัก 8 แผนงาน

แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน ตามแผนแม่บ้านที่ดำเนินการขุดค้น บุคแต่ง บูรณะโบราณสถาน โบราณวัตถุภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,810 ไร่ ไปแล้วเป็นจำนวนมาก แต่ยังมีได้เข้าดำเนินการขุดค้น บุคแต่ง คันค่าว่า วิจัยทางโบราณคดีอย่างกว้างขวาง ณ บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งภายในกำแพงเมืองพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากซึ่งเป็นพระราชวังหลวงประจำพระราชวังหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งสถาปนาขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เมื่อ พ.ศ. 1991 ภายหลังที่ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกพระราชบูรณะเทียรเข็นไปสร้างทางด้านเหนือ ริมแม่น้ำลพบุรี และยกที่พระราชบูรณะเทียรเดินทั้งหมดให้เป็นเขตพุทธาวาส สถาปนาขึ้นเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อให้เป็นพระราชวังหลวงภายในพระบรมมหาราชวัง เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ของพระมหาภัตtriy เช่น พระราชนิธิถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พระราชนิธิทักษิณานุปทาน และเป็นที่เสด็จออกบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ รวมทั้งเป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหาภัตtriy และพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย สิ่งก่อสร้างภายในวัดได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ เป็นลิ่นแปลง และสร้างเพิ่มเติมมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนจากรูปแบบและเทคนิคทางด้านนักการขุดค้น-บุคแต่งวัดพระศรีสรรเพชญ์ทางด้านทิศตะวันตก บนท่าปัจตุรุนุษ เจดีย์ราย และแนวกำแพงวัดดังกล่าว นอกจากจะทำให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโบราณสถานภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ และทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจในด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งสืบเนื่องกันโบราณสถานในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้อย่างมากแล้ว ยังจะช่วยให้เกิดความภาคภูมิใจในมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไปอีกประการหนึ่งด้วย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมไว้ซึ่งโบราณสถานอันเป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2. เพื่อส่งเสริมรักษาไว้ให้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ เป็นแหล่งศึกษาด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม
3. เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลวิชาการด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีเพื่อการศึกษาและอ้างอิงต่อไป
4. เพื่อบริการพัฒนา การบูรณะ ทำความสะอาด โบราณสถาน
5. เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายด้านการท่องเที่ยว ตามเป้าหมายของรัฐบาล โดยส่วนรวม

เป้าหมาย

1. บุคแต่งพื้นที่ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ จำนวน 15,000 ตารางเมตร
2. บุคแต่งวิหารหลวง (โบราณสถานหมายเลข 2)
3. บุคแต่งวิหารพระโลกนาถ (โบราณสถานหมายเลข 4)
4. บุคแต่งพระที่นั่งจอมทอง (โบราณสถานหมายเลข 5)
5. บุคแต่งหอระฆัง (โบราณสถานหมายเลข 6)
6. บุคแต่งเจดีย์รายจำนวน 10 องค์ (โบราณสถานหมายเลข 28,30,32,34,35,,58,60,62,64 และ 66)
7. บุคแต่งวิหารรายจำนวน 8 องค์ (โบราณสถานหมายเลข 27,29,31,33,59,61,63,65)

8. บุคแต่งแนวกำแพงด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ วัดพระศรีสรรเพชญ์
9. สำรวจทำผังสภาพโบราณสถานก่อนการบุคแต่งและผังหลังการบุคแต่ง ทั้งผังบริเวณและผังโบราณสถานทุกแห่งที่ทำการบุคแต่ง
10. ทำผังรูปแบบเพื่อการบูรณะและแบบสันนิษฐานทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานที่ทำการบุคแต่ง
11. รายงานการบุคแต่งทางโบราณคดี
12. เสริมความมั่นคงโบราณสถานเฉพาะส่วนที่เป็นอันตราย

การดำเนินงาน

ดำเนินงานเองโดยเจ้าหน้าที่ของกรีวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ระยะเวลาปฏิบัติงาน

ประมาณ 12 เดือน (มกราคม 2545 - กันยายน 2545)

งบประมาณ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000.- บาท(หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญทางค่านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีของชาติ
2. สามารถศึกษาลักษณะทางค่านสถาปัตยกรรมของโบราณสถานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และสถาปัตยกรรม
3. ช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโบราณสถาน และแสดงขอบเขตของโบราณสถานได้มากยิ่งขึ้น
4. สร้างทัศนคติและความเข้าใจอันดีงามในการอนุรักษ์โบราณสถานให้กับประชาชนโดยทั่วไป
5. ช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย

บทที่ 1

การดำเนินงานบุคคลแต่งโฉนดสถาน

1.1 ที่ตั้ง

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลประทุมชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา¹

ทิศเหนือ จุดพระราชวังโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา

ทิศตะวันออก หันหน้าพระอารามไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1
(พระเจ้าอู่ทอง)

ทิศใต้ ติดกับวิหารพระมงคลพิตร

ทิศตะวันตก ติดกับบางส่วนของพระราชวังโบราณ

พิกัดภูมิศาสตร์ กริด 47 PPR 870 672 เส้นรุ่ง 14 องศา 33 ลิปดา 05 พลิปดา ตะวันออก
เส้นแวง 100 องศา 21 ลิปดา 18 พลิปดา เหนือ² พิกัดแผนที่ระหว่าง 5173 IV ลำดับชุด L 7017
พิมพ์ครั้งที่ 1-RTSD จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิกัด 686874³

1.2 ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากรุณาธิรัชกาลที่ 5 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ พระยาโนราษรานินทร์ (พระ เศษะคุปต์) สมุหเทศบาลน้ำหมาลกรุงเก่า ได้ดำเนิน
การบุคคลนับติดมากจากภายในเดียว วัดพระศรีสรรเพชญ์ ได้พบพระพุทธรูปและเครื่องทองคำเป็น
จำนวนมาก อิกหั้งในการบุคคลแต่งพระเดิร์รายในวันนี้ก็พบว่า หั้งหนึ่งคลื่นแต่ทำขึ้นเพื่อบรรจุอธิประ

¹ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 1 (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วน
จำกัด บ. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537), หน้า 21.

² ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประดิษฐกรรมติดที่ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, จิตรกรรมฝาผนัง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 001 เล่มที่ 6 พุทธศักราช 2538 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุสภากาดพร้าว, 2538), หน้า 95.

³ กองโบราณคดี กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากรที่ 1, หน้า 21.

ราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งสิ้น เนื่องจากการพับโภคธัชภัยในเจดีย์รายหลาของค์ ส่วนวิหารที่คันนายาวว่างเจดีย์นั้น ใช้เป็นที่ทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว

สำหรับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น ได้เริ่มกระบวนการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 ซึ่งเป็นการบูรณะพระมหาเจดีย์ 3 องค์ก่อน ต่อมาภายหลังจึงได้รับการบูรณะมาเป็นระยะ ปัจจุบันวัดพระศรีสรรเพชญ์จัดให้ไว้เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุทิยานประวัติศาสตร์อยุธยาที่ได้รับการคุ้มครองโดยคุณภาพมาตรฐานเดิมทางด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้นานที่สุดวัดหนึ่ง

วัดพระศรีสรรเพชญ์ ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 หน้า 3,679-3,717⁴

1.3 สภาพปัจจุบันโบราณสถาน(ก่อนการขุดแต่ง)

1.3.1 วิหารหลวง(โบราณสถานหมายเลข 2)

โบราณสถานหลังนี้ได้รับการขุดแต่งและบูรณะมาแล้วครั้งหนึ่งในสมัยของพลด. พิมูลทรงครรมา วิหารหลวงหรือวิหารพระศรีสรรเพชญ์ ผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 25 x 70 เมตร หรือเป็นอาคารขนาด 11 ห้อง ด้านหน้ามีมุขยื่นออกมาน่า ล้านด้านหลังจะเชื่อมต่อกับระเบียงคด มีเสาร่วมในสองแฉว แฉวละ 11 ตัน เป็นเสาทรงกลมก่อด้วยอิฐแต่ที่โคนเสา ก่อด้วยศิลาแลง เสาบางตันที่ฐานมีหลักฐานการปั้นปูนเป็นรูปชั้นบัวกว่าโอดีรอน สภาพชำรุดเกือบทุกตัน เหลือเพียงโคนเสา ผนังอาคารโอดีรอนอยู่ในสภาพพังทลาย เช่นกัน ที่เหลือสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ คือผนังด้านข้างฝั่งเหนือและใต้ ช่วงที่ตรงกับฐานชักชี (คุกภาพประกอบ) เป็นผนังก่ออิฐถือปูนหนาประมาณ 1.20 เมตร ผนังด้านนอกโอดีรอนมีการทำฐานผนังเป็นชุดฐานสิงห์ และมีการก่ออิฐยื่น ออกมานเป็นเสาอิงช่วงที่ตรงกับแนวเสาทุกระยะ(ผนังด้านในมีเสาอิงเช่นเดียวกัน) ผนังที่ยังเหลืออยู่ แต่ละห้องมีหลักฐานการเจาะเป็นช่องแสง โอดีช่วงที่ต่อมาจากชุดฐานสิงห์ ทำเป็นช่องสี่เหลี่ยม ขนาดเปรียกปูน 2 ช่อง เหนือซึ่งไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวจรดหลังคา

⁴ กรมศิลปากร, ทะเบียนโบราณวัตถุสถานที่ราชอาณาจักร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพระสุเมรุ, 2516), หน้า 39.

ภายในอาคารมีฐานชุดซึ่งต้องส่วนฐานชุดซึ่งส่วนหน้าก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยม ส่วนหน้าขึ้นออกเป็นเกี้ยวยื่นมุนไม้สิบสอง สูงประมาณ 1.80 เมตร มีรองรับการก่อพอกทับฐานชุดซึ่งมีการประดับลวดลายปูนปั้นเป็นลายคอกพุดตาน และลายครุฑแบบ ส่วนฐานชุดซึ่งด้านหลังก่ออิฐลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 10×16 เมตร สูงประมาณ 0.60 เมตร

ด้านนอกอาคารมีการทำพาไลโดยรอบ เสาพาไลเป็นเสากลมมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.20 เมตร ตั้งอยู่บนฐานพาไล สูง 0.60 เมตร จากระดับพื้นดิน ส่วนมากชำรุดพังทลายແຕบ้างดันที่ค่อนข้างสมบูรณ์ยังเหลือร่องรอยของบัวหัวเสาอยู่ โดยบัวหัวเสาซึ่งเป็นรูปบัวโถ มีการนำเอกลีบบัวดินมาทำสำเร็จรูปมาติดแทนการปักกลีบบัวด้วยปูนตามปกติ เสาเหลือบ้างหน้าเป็นเสากลม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.00 เมตร เท่ากันทุกดัน ปัจจุบันเหลือเพียงโคนเสาบางดัน

1.3.2 วิหารพระโลกนาถ(โบราณสถานหมายเลข 4)

ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวิหารหลวง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อมุขยื่นไปด้านหน้า พาไลจะมีเพียงโดยรอบอาคารส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น สถาปัตยกรรมบัวบานชำรุดเหลือเพียงส่วนฐาน มีผนังด้านเหลือเพียงบางส่วนและมีการสร้างช่องแสงเช่นเดียวกันกับวิหารหลวง ที่ผนังด้านทิศใต้ภายในช่องแสงมีหลักฐานการประดับด้วยลวดลายปูนปุนลายประเจริญก้านปู มีประตูทางเข้าด้านหน้า 2 ช่องทาง ส่วนด้านหลังหลักฐานไม่ชัดเจนว่าเคยมีประตูทางเข้าหรือไม่ ภายในอาคารปัจจุบันไม่พบพื้นปูอิฐ สันนิษฐานว่าอาจถูกรื้อทำลายไป มีเศษภาชนะทั้งหมดสี่แฉว คุ้กกลางมีแฉวละ 8 ดัน ส่วนแฉวนิชชัย-ขามมีแฉวละ 4 ดัน ด้านหน้ามีเสารับมุขอีก 2 ดัน เป็นเสาทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.00 เมตร เท่ากันทุกดัน

1.3.3 พระที่นั่งจอมทอง(โบราณสถานหมายเลข 5)

ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารหลวง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 22×33 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก? มีมุขยื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 3 มุข สถาปัตยกรรมค่อนข้างสมบูรณ์มีเพียงโครงหลังคาเท่านั้นที่พังทลายหายไป มีประตูทางเข้าด้านตะวันออก 3 ช่องทาง โดยช่องกลางมีความกว้าง 1.20 เมตรและสูงประมาณ 4 เมตร ซึ่งมีความสูงกว่าประตูปกติทั่วไป ด้านตะวันตกมี 2 ช่องทาง มีหน้าต่างโดยรอบทั้งหมด 32 ช่อง ฐานยกพื้นสูงทำเป็นฐานบัวลูกแก้วอโศก ภายในอาคารค่อนไปด้านหลังมีการสร้างผนังกันแบ่งพื้นที่ใช้งานเป็นสองส่วน ส่วนแรกด้านตะวันออกมีเสาสองแฉว แฉวละ 6 ดัน ริมผนังทั้งสองด้านหนี-ให้ทำเป็นอาสนะ กว้างประมาณ 2.00 เมตร ยาวตลอดแนวผนังอาคารสูงจากพื้นอาคารประมาณ 0.60 เมตร ส่วนที่สองด้านตะวันตกมีเสาแฉวละ 1 ดัน และที่ริมผนังทั้งสองด้านหนี-ให้ทำเป็นอาสนะเช่นเดียวกัน

กับส่วนหน้า ที่มุขกลางมีการก่ออิฐเป็นแท่นสี่เหลี่ยมคล้ายฐานชูกชี เสาทั้งหมดเป็นเสาแปดเหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลางที่โคนเสาประมาณ 1.00 เมตร ไม่มีบัวหัวเสา

1.3.4 หอระฆัง(โบราณสถานหมายเลข 6)

ตั้งอยู่ด้านหน้าวิหารหลวง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวหอระฆังเป็นอาคารทรงจตุรนูน มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ทิศ สถาปัตยกรรมเหลือเพียงฐานอาคารและหนังบางส่วน ซึ่งมีการประดับด้วยลายปูนปั้นลายประขาณ ลายกรวยเชิง เป็นต้น มีสารองรับหลังคาเป็นรูปแปดเหลี่ยมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.50 เมตร ซึ่งโบราณสถานหลังนี้ได้รับการขุดแต่งและบูรณะแล้วจากการศึกษา

1.3.5 วิหารหมายเลข 27,29,31และ33

สถาปัตยกรรมก่อเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดโดยเฉลี่ย 9.0×14.5 เมตร ทุกหลังหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ยกเว้นวิหารหมายเลข 33 ที่หันหน้าไปทางทิศเหนือ สถาปัตยกรรมเหลือเพียงส่วนฐานเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ภายในอาคารมีฐานชูกชีสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดต่างๆกัน

1.3.6 เจดีย์รายหมายเลข 28

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานชั้นล่างเป็นชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ถัดไปเป็นชุดฐานทรงกลมประกอบด้วยหน้ากระดาน 3 ชั้น ชั้นบัวกว่า มาลัยเตา 3 ชั้น และบัวปากะระฆัง ส่วนองค์ระฆังอยู่ในสถาปัตยกรรมตั้งแต่ก่อสร้างองค์ระฆังไปจนถึงส่วนยอดหักหายไป

1.3.7 เจดีย์รายหมายเลข 30

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ฐานชั้นล่างเป็นชุดฐานปีทน์ ถัดไปเป็นชุดฐานทรงกลมประกอบด้วยหน้ากระดาน 3 ชั้น ชั้นบัวกว่า มาลัยเตา 3 ชั้น บัวปากะระฆัง องค์ระฆังบล็อกลักษณะสี่เหลี่ยม ก้านพัตรและปล้อง โถนตามลำดับส่วนปลายยอดหักหายไป

1.3.8 เจดีย์รายหมายเลข 32

เจดีย์องค์นี้มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมมีชั้นจระนำทั้ง 4 ทิศ มีบันไดทางขึ้นชั้นทั้ง 4 ด้านเหมือนกัน ซึ่งเจดีย์องค์นี้ประกอบด้วยฐานเขียงกลมช้อนกัน 4 ชั้น ถัดไป คือ ชุดฐานป้อม บัวกว่า มาลัยสถา ซึ่งชั้นจระนำจะอยู่ตรงชั้นมาลัยสถาและบัวปะกระษัง ถัดจากบัวปะกระษังเป็นองค์รัตน์ บลลังก์รูปสี่เหลี่ยม ก้านฉัตร ปล้องไนน และเปลี่ยอด ตามลำดับ

1.3.9 เจดีย์รายหมายเลข 34

อยู่ในสภาพพังทลาย ส่วนฐานชำรุดเกือบหมดเหลือองค์รัตน์เพียงครึ่งองค์

1.3.10 เจดีย์รายหมายเลข 36

สภาพเกือบสมบูรณ์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยม ฐานเป็นชุดฐานป้อมทรงถัดไปเป็นหน้าประธานกลม 3 ชั้น และเป็นชุดฐานป้อม เช่น มาลัยสถา บัวปะกระษัง องค์รัตน์ บลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านฉัตร รูปแบบเหมือนกับเจดีย์รายหมายเลข 30 มีเพียงเปลี่ยอดเท่านั้นที่หักหายไป

1.3.11 เจดีย์รายหมายเลข 58

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมสภาพเกือบสมบูรณ์ และได้รับการบูรณะมาแล้วโดยกรมศิลปากร มีเพียงเปลี่ยอดเท่านั้นที่หักหายไป ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานแปดเหลี่ยมถัดไป เป็นชั้นหน้าประธานกลมช้อนกัน 3 ชั้น แล้วเป็นชุดฐานป้อมเหนือชุดฐานป้อมเป็นชั้นบัวกว่า และชุดมาลัยสถา ช้อนกัน 3 ชั้น แล้วจึงเป็นบัวปะกระษัง องค์รัตน์ บลลังก์รูปสี่เหลี่ยม ก้านฉัตร ปล้องไนน ตามลำดับ

1.3.12 วิหารรายหมายเลข 59

เป็นวิหารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สภาพพังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน ภายในอาคารมีเสา 2 แท่ง แฉวละ 4 ต้น ลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในบูรณะทั่วทั้งอาคาร มีฐานชุดซึ่งขนาด 4.40×5.30 เมตร ยังคงปรากฏชื่นส่วนพระพุทธชูปินทรราย เช่น พระชานุ – พระอุร渥างอยู่

ภายนอกอาคารมีสภาพໄลทรงกลมโคลบอน มีประตูทางเข้าอาคารเพียง 1 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก

1.3.13 เจดีย์รายหมายเลข 60

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยม สถาปัตยกรรมพังทลาย ฐานชั้นล่างสูตรเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ถัดขึ้นมาเป็นชั้นหน้ากระดานทรงกลม 1 ชั้น ส่วนที่เหนือขึ้นมาจนถึงชั้นบลลังก์รูปสี่เหลี่ยมได้พังทลายลงเกือบหมดเหลือเพียงแกนกลางขององค์เจดีย์ และถัดจากชั้นบลลังก์ขึ้นไป คือ กำแพงตัว ส่วนบนขึ้นไปหักพังทลายหายไปหมด

1.3.14 วิหารรายหมายเลข 61

อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก สถาปัตยกรรมเหลือเพียงส่วนฐาน เป็นรูปฐานบัวลูกแก้วอกไก่มีทางเข้าอาคารเพียง 1 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันตก ฝั่งด้านทิศใต้ (ตามหลักฐานที่เห็นในปัจจุบัน) ภายในปูพื้นอิฐทึบหงด มีฐานชุดซึ่งนาค 3.5×4.5 เมตร เสาร่วมในมี 2 แท่ง แต่ละ 4 ด้าน

ผนังอาคารมีเหลืออยู่ส่วนหนึ่งที่ด้านเหนือลักษณะผนังด้านล่างทำเลียนแบบเครื่องไม้คล้ายฝ่าประกน ส่วนบนทำเป็นช่องแสงลดความคล้ายคลายประจำมณฑล ไม่สิบสอง

1.3.15 เจดีย์รายหมายเลข 62

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยม สถาปัตยกรรมพังทลายเป็นอย่างมาก ถัดขึ้นมาเหลือเพียงชั้นหน้ากระดานทรงกลม 1 ชั้น เหนือขึ้นไปจนถึงชั้นบัวป่ากระซังได้ชำรุดเกือบหมด องค์ระฆังเหลือเพียงครึ่งเดียว ส่วนบนได้พังทลายหายไปหมด

1.3.16 วิหารรายหมายเลข 63

เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภายในปูพื้นอิฐทึบหงด มีฐานชุดซึ่งนาค 3.5×4.5 เมตร เสาร่วม 2 แท่ง แต่ละ 4 ด้าน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 55×55 เซนติเมตร มีประตูทางเข้าเพียง 1 ช่อง คือ บริเวณผนังด้านทิศเหนือฝั่งด้านทิศตะวันออกมีพ้าໄลโอดยรอน เสาพาໄลทรงกลมน้ำดีเด่นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร

ผนังอาคารด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ได้พังทลายลงหมดส่วนด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออกบังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ผนังส่วนล่างทำเลียนแบบเครื่องไม้คล้ายฝ่าประกน ส่วนบนทำเป็นช่องแสงประดับคล้ายคลายไทยคือลายประจำมณฑล

1.3.17 เจดีย์รายหมายเลข 64

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส มีชั้นระนาทั้ง 4 ทิศทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประจำบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีบันไดทางขึ้นชั้นทั้ง 4 ชั้น โดยชั้นดังกล่าวและบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพพังทลาย

เจดีย์องค์นี้ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยม ถัดขึ้นมาเป็นหน้ากระดานทรงกลม 1 ชั้น ส่วนฐานชั้นบนขึ้นมาจนถึงชั้นบัวป่ากระซัง ได้พังทลายลงเกือบหมด จากนั้นจึงเป็นองค์กระซัง บล็อกสี่เหลี่ยม ก้านฉัตร ปล้องไก่น ส่วนปลียอดหักหายไป

1.3.18 วิหารหมายเลข 65

เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศใต้และมีประตูทางเข้าด้านใต้ 2 ช่องทาง และที่ผนังด้านทิศตะวันตกฝั่งทิศเหนืออีก 1 ช่องทางมีผนังเหลืออยู่บางส่วนรูปแบบเหมือนกับผนังของวิหารหมายเลข 63 มีเสาพาไลเป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร

1.3.19 เจดีย์รายหมายเลข 66

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม สถาปัตยกรรมข้างสมบูรณ์ โดยได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรมาแล้วครั้งหนึ่ง ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นมาเป็นหน้ากระดานทรงกลมชั้นกัน 2 ชั้น แล้วจึงเป็นชุดฐานปักทม เหนือขึ้นไปเป็นชั้นบัวคร่ำและชุดมาลัยถ้า 3 ชั้น บัวป่ากระซัง องค์กระซัง บล็อกสี่เหลี่ยม ก้านฉัตร และปล้องไก่น ตามลำดับ ส่วนปลียอดหักหายไป

1.4 การวางแผนหุ่นยนต์แต่งทางโบราณคดี

การวางแผนหุ่นยนต์แต่งในครั้งนี้ จะใช้ระบบการแบ่งโบราณสถานแต่ละองค์ 4 ส่วน (Quadrant) ได้แก่ NEQ,SEQ,NWQ และ SWQ ตามลำดับ ซึ่งก่อนการบูรณะแต่งจะมีการวางแผน Trence บุคคลตรวจสอบของแนวโน้มสถานของแต่ละองค์ จากนั้นจึงทำการบูรณะแต่งตามแนวโน้มสถานที่พบ โดยบูรณะแต่งในระดับพื้นใช้งานหลังสุดหรือสมัยสุดท้าย

1.5 เทคนิคการขุดคันและขุดแต่งทางโบราณคดี

การขุดคันและขุดแต่งโบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์ใช้เทคนิควิชาการโบราณคดีอย่างเคร่งครัดโดยใช้เครื่องมือประเภทขอบ เสียม อีเตอร์ และเกรียง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่พบหรือตามคุณลักษณะของนักโบราณคดี

1.5.1 ในการขุดคันและการขุดแต่งทางโบราณคดี ได้ปฏิบัติตามเทคนิควิชาการโบราณคดีอย่างเคร่งครัด

1.5.2 เก็บโบราณวัตถุทุกชิ้นที่พบในแต่ละชั้นดินอย่างละเอียด ซึ่งบางกรณีได้ร่อนดินเพื่อเก็บโบราณวัตถุขนาดเล็กด้วย

1.5.3 สำหรับงานขุดแต่งโบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์ ให้ขุดจนถึงระดับพื้นใช้งานเดิม และมีการขุดหลุ่มตรวจสอบการวางรากฐานของโบราณสถานทุกองค์ ขนาด 1 X 1 เมตร หากพบว่ามีการก่อสร้างทับซ้อนกันหลายครั้งให้ขุดงานก่อสร้างครั้งสุดท้ายหรือครั้งที่มีหลักฐานสำคัญมากกว่าเป็นหลักในการขุดแต่ง แต่จะต้องทำการขุดแต่งศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ถูกทับซ้อนจนได้ข้อมูลพอที่จะทำแบบสันนิษฐานได้ทุกสมัย แต่การกระทำดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อหลักฐานทางโบราณคดีทุกสมัยด้วย ทั้งนี้ให้อยู่ในคุณลักษณะของนักโบราณคดีผู้ควบคุมงานเป็นผู้พิจารณาสั่งการ

1.5.4 การปฏิบัติงานทางโบราณคดีต้องทำอย่างระมัดระวัง ต้องสังเกตความเปลี่ยนแปลงของหลักฐานอย่างละเอียด และให้เก็บตัวอย่างโบราณวัตถุบางประเภทอย่างถูกวิธี เพื่อวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ในกรณีจำเป็น

1.5.5 ดิน อิฐหัก กระเบื้อง เศษวัสดุสิ่งของต่างๆ ที่ไร้ประโยชน์ให้นำไปปรับถนนพื้นที่บริเวณที่ทำงานหรือบนข้ามออกจากพื้นที่ในที่กำหนดให้ในระยะทางไม่เกิน 5 กิโลเมตร หรือให้เผาทำลาย หรือจัดการอย่างโดยย่างหนักน้ำ ให้อยู่ในคุณลักษณะของนักโบราณคดีผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้สั่งการ ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง

1.5.6 วิธีปฏิบัติค้านเทคนิควิชาการ หรือการปฏิบัติงานอื่นในอกหนีจากที่กำหนดไว้แต่เป็นประโยชน์ต่องานวิชาการโบราณคดีและต่อราชการ ให้อยู่ในคุณลักษณะของนักโบราณคดีผู้ควบคุมงาน หรือกรรมการตรวจการจ้าง

1.6 วิธีการเก็บและบันทึกข้อมูลของการขุดแต่งทางโบราณคดี

1.6.1 การเก็บข้อมูลทางโบราณคดีต้องมีการบันทึกอย่างละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรแทนผังและภาพถ่าย ต้องมีการออกแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อช่วยในการบันทึกตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน และหลักฐานทางโบราณคดี โดยต้องแนบบันทึกอย่างน้อยดังต่อไปนี้

- บันทึกประจำวัน (Diary Record)
- บัญชีโบราณวัตถุชิ้นสำคัญ (Small Finds List)
- บัญชีของที่พบ (Bag List)
- แบบบันทึกภาพถ่าย (Photo List)

หรือแบบฟอร์มอย่างอื่นที่นักโบราณคดีผู้ควบคุมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบันทึกหลักฐานทางโบราณคดีแต่ละประเภท

1.6.2 โบราณวัตถุชิ้นสำคัญให้ทำความสะอาดด้วยวิธีที่เหมาะสมกับวัสดุแต่ละชนิด แล้วบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพนเป็นอักษรย่อค่วยนาดที่เหมาะสมกับวัตถุในตำแหน่งที่ไม่รบกวนสาระสำคัญของโบราณวัตถุควยหมึกที่ไม่ลบเลือนง่ายนัก ซึ่งการเขียนถูกเก็บโบราณวัตถุมีรายละเอียดดังนี้คือ ชื่อโครงการ, ชื่อโบราณสถาน, ตำแหน่งที่พน, ชื่อโบราณวัตถุ, วันที่พน ยกตัวอย่าง เช่น

AY'02

SSP

วิหาร NO 65

ชิ้นส่วนพระพุทธรูปสำริด

2 ธันวาคม 2545

การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการพนดังกล่าว หากไม่สามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมหรือพิจารณาแล้วไม่เหมาะสมที่จะเขียนลงบนเนื้อโบราณวัตถุ ให้เขียนลงแผ่นพลาสติกหรือเพ่นโลหะผูกติดไว้ได้

1.6.3 โบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่บอบบาง หรือประกายให้ใช้กระดาษหรือผ้าที่อ่อนนุ่มหุ้มไว้แล้วเก็บใส่ภาชนะที่เหมาะสม

1.6.4 โบราณวัตถุและชิ้นส่วนโบราณสถานที่พ้นจากการปฏิบัติงานทางโบราณคดี ให้ทำความสะอาด และเก็บรักษาไว้ในถุงพลาสติก ถุงผ้า กล่อง หรือภาชนะอื่นอย่างเหมาะสม เมื่อศึกษาวิเคราะห์แล้ว ให้ทำทะเบียนโบราณวัตถุนอบให้กรมศิลปากร ส่วนอัญ ศิลปะฯ หรือส่วนประกอบซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างของโบราณสถานต่างๆ ให้แยกประเภท แยกขนาด ทำความสะอาดแล้วเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบ โดยไม่กีดขวางการทำงานและไม่รบกต้า เพื่อเตรียมไว้ใช้ในการบูรณะต่อไป

1.6.5 ต้องศึกษาวิเคราะห์โบราณสถานและโบราณวัตถุที่พ้นจากการปฏิบัติงานทั้งหมด

บทที่ 2

ໂນຣາມສຕານກາຍຫລັງກາຮຸດແຕ່ງ

2.1 ສກາພໂດຍທ້າວໄປແລະລັກນະແຜນຜັງ

ແຜນຜັງໂນຣາມສຕານວັດພຣະເຄຣີສຣຣພຣະໝູ່ເປັນຮູບສື່ເໜື່ອນຝຶນຜ້ານນີ້ແນວດຳແພັນສ້ອນທັງ 4 ດ້ວນ ແກ່ນຫລັກວາງຕົວໃນແນວທີສະວັນອອກ - ຕະວັນຕົກ ແນວເກີນຫລັກໄດ້ລາກຜ່ານອາຄາຮຳຄັ້ງຂອງຜັງທີ່ຕັ້ງອູ້ໃນແນວເຄີຍກັນນີ້ ໄດ້ເກີ່ມ ໂອຮະນັງ ພຣະວິຫາຮລວງ (ວິຫາຮພຣະເຄຣີສຣຣພຣະໝູ່) ແລະເຈີ່ມຢັ້ງປະກາດ 3 ອົງກໍ ມະຫາປີທີ່ຄົ່ນຮ່ວ່າງເຈີ່ມຢັ້ງປະກາດ 3 ລັງ ແລະວິຫາຮພຣະສີ່ອົບຍານທ ຕັ້ງເຮີຍກັນຈາກທາງທີສະວັນອອກໄປສູ່ທີສະວັນຕົກຕາມລຳດັບ ໂດຍກຸ່ມເຈີ່ມຢັ້ງປະກາດມີຮະບັບຄົດຄົ້ນຮອບ ແລະເຊື່ອມຕ່ອກກັບສ່ວນທ້າຍຂອງພຣະວິຫາຮລວງ

ກາຮັດວຽກໃນກາຍຫລັງຈະເປັນກາຮັດວຽກຕ່າງໆ ຈຶ່ນໃຫ້ສົມຄຸລັກນັ້ນທັງສອງດ້ານໂດຍວິຫາຮພຣະໂລກນາຄ ຕັ້ງກູ່ກັບວິຫາຮພຣະປ້າເດໄລຍ໌ ສ່ວນພຣະອູໂນສດຈະຕັ້ງກູ່ກັບພຣະທີ່ນັ່ງຈອນທອງ ສ່ວນວິຫາຮນາຄເລີກແລະເຈີ່ມຢາຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນກາຍໃນວັດ ຈະຈັກວາງສິ່ງກ່ອສ້າງໄຫ້ຢູ່ຮົມກຳແພັນວັດດ້ານໃນທັ້ງສື່ດ້ານ

ນອກຈາກນີ້ຍັງມີເຈີ່ມຢາຍທີ່ມູນດ້ານໃນກຳແພັນທັງ 4 ອົງກໍ(ໂນຣາມສຕານໝາຍເລຂ 11,32,42ແລະ64) ແລະທີ່ມູນຮະບັບຄົດດ້ານໃນທັ້ງ 4 ອົງກໍ(ໂນຣາມສຕານໝາຍເລຂ 67,68,69ແລະ70) ຈາກຕໍາແນ່ນ່າງທີ່ຕັ້ງຂອງອົງກໍເຈີ່ມຢັ້ງ 8 ອົງກໍຕັ້ງກຳລ່າວ ແສດງໄຫ້ເຫັນກາຮຳຄັ້ງທີ່ຖືກຈັກວາງໄຫ້ທຳນັ້ນທີ່ເປັນເຈີ່ມຢັ້ງປະຈຳມູນຂອງໂນຣາມສຕານແຮ່ງນີ້

2.2 ໂນຣາມສຕານກາຍຫລັງກາຮຸດແຕ່ງ

ກາຮຸດແຕ່ງຄວັງນີ້ຈະທຳກາຮຸດແຕ່ງພື້ນ ໂດຍຮອບໂນຣາມສຕານແລະຂຸດຕຽງພື້ນກາຍໃນເປັນນາງຈຸດ ຊຶ່ງເປັນກາຮຸດແຕ່ງເພີ່ມເຕີມຈາກທີ່ເຄຍມີກາຮຸດແຕ່ງແລະນູຮະະໄວ້ເດີມ(ປະນາມ 20 - 30 ປີ ນາແລ້ວ) ເປັນກາຮຸດແຕ່ງເພື່ອສຶກຍາແຜນຜັງ ຮູ່ປະບວນສຕາປັກກຽມ ໂດຍລະເອີ້ດ ພັດກາຮຸດແຕ່ງນີ້ດັ່ງນີ້

2.2.1 วิหารหลวง (โบสถ์สถานที่หมายเลข 2)

วิหารหลวงตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านเจดีย์ประธาน แผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 25×70 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีประตูทางเข้าด้านหน้าที่หลักฐานชัดเจนคือ 2 ช่องทางริมซ้าย-ขวา ส่วนประตูกลางหลักฐานไม่ชัดเจนว่าเคยมีหรือไม่ ประตูทางเข้าด้านหลังมี 2 ช่องทางโดยเปิดเชื่อมต่อกับระเบียงครองเจดีย์ประธาน

สภาพปัจจุบันพังทลายเหลือผนังเป็นบางส่วนด้านทิศเหนือและทิศใต้ ส่วนด้านหลังตัวอาคารเชื่อมต่อกับระเบียงครองและมณฑป ภายในอาคารมีเสาทรงกลม 2 แท่ง ถ้วลละ 11 ต้น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคนเสาประมาณ 1.50 เมตร มีฐานชุดซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ด้านหน้า เชื่อว่าเป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์ ส่วนด้านหลังประดิษฐานพระพุทธธูปประจำทับทั้งที่สำคัญ เช่น พระพุทธสิหิงค์ เป็นต้น

การบุดແຕ່ງจะทำการบุดโดยรอบอาคารเพื่อหาขอบเขตหรือแผนผังที่แท้จริงของตัวอาคาร ส่วนภายในอาคารทำการบุดตรวจสอบหาพื้นภายในวิหาร โดยทำการบุดตรวจสอบทั้งหมด 3 หลุม ซึ่งพบว่าเป็นคินเนียขาวัดແນ่นทั้ง 3 หลุม ซึ่งเป็นการเตรียมโครงสร้างภายในอาคารไม่พบพื้นอาคารแต่อย่างใด สันนิษฐานได้ว่าพื้นอาคารได้ถูกรื้อทำลายไปหมดแล้ว ระดับที่เห็นปัจจุบันเป็นระดับที่เกิดจากการบุดແຕ່ງของกรมศิลปากรเมื่อราว 30-40 ปีมาแล้ว จึงเป็นไปได้ว่าอาจจะถูกรื้อทำลายไปก่อนหน้านี้แล้ว ระดับพื้นใช้งานจริงสันนิษฐานว่าอาจจะอยู่เหนือระดับพิวดินปัจจุบันประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร ปัจจุบันมีหลักฐานยืนยันว่าการก่ออิฐเป็นสันแหล็อมของพนังโดยรอบนอกจากนี้หลักฐานจากหลุมบุดตรวจสอบยังพบว่ามีการนำวัสดุ คือ ศิลาแลง มาถือเป็นฐานเสา ซึ่งน่าจะทำเหมือนกันทุกด้น

หลุมบุดตรวจสอบอีกหลุมหนึ่งเป็นการบุดตรวจสอบฐานชุดซึ่งส่วนหลังพบว่าเป็นการก่อสร้างสมัยหลัง อาจจะเป็นคราวเดียวกับร่องรอยการก่อพอกทับฐานชุดซึ่งเดิม (ฐานประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์) โดยก่อเป็นขอบโดยรอบส่วนภายในใช้เศษวัสดุพากเศษอิฐหักหากกุปุ่นเศษศิลาแลงนาดอัดให้แน่นจากนั้นจึงปูพื้นอิฐทับ

ภายนอกอาคารเป็นการบุดແຕ່ງต่อเนื่องจากพาไลของวิหาร พบร่วมกับการปูพื้นอิฐโดยรอบอาคาร โดยปูพื้นเชื่อมต่อกับวิหารพระป่าلاءไลยและวิหารพระโลกนาถ ส่วนด้านหน้าอาคารไม่พบบันไดทางขึ้น แต่พบว่ามีการทำแท่นประดับ ซึ่งสันนิษฐานว่าอาจเป็นประติมากรรมรูปสิงห์หรืออาจเป็นประติมากรรมที่สลักจากหินอ่อน(แอนโกรสฟิงช์?) แท่นประดับทำด้วยแท่นศิลาแลงขนาด 1.20×1.20 เมตร ทรงกลางเจาะรูปปัจจุบันมีเท่งหินแกรนิตทรงกลมเสี้ยบคาดอยู่ จากการบุดตรวจสอบด้านหน้าของอาคารได้พบบันไดทางขึ้นอาคาร ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นบันไดทางขึ้นในสมัยแรก ในสมัยหลังสุด ระดับพื้นวัดได้ยกสูงขึ้นบันไดดังกล่าวมีได้ใช้แล้ว เพราะพื้นวัดกับพื้น

อาคารวิหารมีระดับใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีหลักฐานการทำอ่างล้างเท้าที่ด้านทิศใต้ของวิหารในสมัยหลัง จากอ่างล้างเท้าสามารถถ้าขึ้นอาคารได้เลย ด้านหน้าจึงไม่จำเป็นต้องสร้างบันไดทางขึ้นดังกล่าว

2.2.2 วิหารพระโลกนาถ(โบราณสถานหมายเลข 4)

ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวิหารหลวง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส มีการต่อมุขยื่นไปด้านหน้า พาໄโดยจะมีเพียงโอดยรองอาคารส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเท่านั้น สถาปัตยบัญชารุดเหลือเพียงส่วนฐาน มีผังด้านหนึ่งของเหลือเพียงบางส่วน มีประตูทางเข้าด้านหน้า 2 ช่องทาง ส่วนด้านหลังหลักฐานไม่ชัดเจนว่าเคยมีประตูทางเข้าหรือไม่ ภายในอาคารปัจจุบันไม่พบร่องรอย มีสภาพปាในอาคารทั้งหมดสี่แฉว คู่กลางมีแฉวละ 8 ตัน ส่วนแฉวนริมซ้าย-ขวา มีแฉวละ 4 ตัน ด้านหน้ามีเสารับนุชอีก 2 ตัน เป็นเสาทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.00 เมตร

การบุดแต่งจะบุดโดยรอบอาคาร พนับว่ามีการปูพื้นอิฐเป็นลานเชื่อมต่อ กับอาคารที่สร้างติดกัน ได้แก่พระวิหารหลวงด้านทิศใต้และพระที่นั่งของด้านทิศเหนือ ด้านหน้าอาคารมีการทำเป็นแท่นก่ออิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 2.00×2.00 เมตร ซึ่งอาจเป็นแท่นบูชาหรือวางประดิษฐาน? ก็เป็นได้ มีการบุดแต่งพาໄล์ด้านทิศเหนือซึ่งเดินไม่ได้รับการบุดแต่งและบูรณะไว้เหมือนด้านอื่นๆ

2.2.3 พระที่นั่งจอมทอง(โบราณสถานหมายเลข 5)

ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวิหารหลวง มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด $22x33$ เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก? สถาปัตยค่อนข้างสมบูรณ์มีเพียงโครงหลังคาเท่านั้น ที่พังทลายหายไป มีประตูทางเข้าด้านตะวันออก 2 ช่องทาง และด้านตะวันตก 2 ช่องทาง มีหน้าต่างโดยรอบทั้งหมด 32 ช่อง ฐานยกพื้นสูงทำเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ภายในอาคารมีเสาสองคู่ แฉวละ 6 ตัน เป็นเสาแปดเหลี่ยม พื้นภายในอาจมีการปูด้วยกระเบื้องดินเผา แต่ปัจจุบันหลุดหายไปเกือบทั้งหมด

2.2.4 ห้องชั้ง (โถรำลี่สถานหมายเลข 6)

มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส เป็นอาคารทรงตูรนุช มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ทิศ สภาพชำรุดทรุดโทรมเพียงฐานอาคารและผนังบางส่วน โดยได้รับการบูรณะแล้วจากกรมศิลปากร จากการบูรณะดูเหมือนว่ามีการสร้างระเบียงซ้อนกันสองชั้น(บูรณะไว้เพียงชั้นใน) โดยที่แนวระเบียงมีเสาrop แปดเหลี่ยมรองรับหลังคาอีกชั้นหนึ่ง จากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าโครงหลังคาของห้องชั้งหลังนี้ มีซ้อนกันไม่น้อยกว่าสามตัว รูปแบบสันนิษฐานที่มืออยู่เดิมควรจะเปลี่ยนไปตามหลักฐานที่พบใหม่

2.2.5 วิหารหมายหมายเลข 27

เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 11.5×16.0 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สภาพพังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน เป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่มีบันไดทางขึ้นอาคารค้านหน้า 2 ช่องทาง ซ้าย-ขวา (ค้านหลังค้านทิศตะวันตก) อีก 1 ช่องทาง คือ ฝั่งด้านทิศใต้ ภายในปูพื้นอิฐทึบหมวด มีฐานชักขินาค 3.5×4.5 เมตร เสามี 2 แท่ง แต่ละ 4 ตัน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 55×55 เซนติเมตร ส่วนเสาพาไปโดยรอบเป็นเสาทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร

2.2.6 เจดีย์หมายหมายเลข 28

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมขนาด 9×10 เมตร ฐานชั้นล่างเป็นชุดฐานบัวลูกแก้วอกไก่ ถัดไปเป็นชุดฐานทรงกลมประกอบด้วยหน้ากระดาน 3 ชั้น ชั้นบัวกว่า มาลัยสถา 3 ชั้น และบัวป่ากระชั้ง ส่วนองค์กระชั้งอยู่ในสภาพพังทลายตั้งแต่กึงกลางองค์กระชั้งไปจนถึงส่วนยอดหักหายไป

2.2.7 วิหารหมายหมายเลข 29

รูปแบบอาคารเหมือนวิหารหมายหมายเลข 27 คือมีแผนผังอาคารเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 11.5×16.0 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สภาพพังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน เป็นรูปฐานบัวลูกแก้วอกไก่มีทางเข้าอาคารเพียง 1 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันตก ฝั่งด้านทิศใต้ (ตามหลักฐานที่เห็นในปัจจุบัน) ภายในปูพื้นอิฐทึบหมวด มีฐานชักขินาค 3.5×4.5 เมตร เสามี 2 แท่ง แต่ละ 4 ด้าน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 55×55 เซนติเมตร ส่วนเสาพาไปโดยรอบเป็นเสาทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร จากการบูรณะดูเหมือนว่าได้พับบัวหัวเสาปูนบ้านเป็นรูปบัวแวงซึ่งสันนิษฐานว่านาเป็นของเสาพาไป ของวิหารหลังนี้

2.2.8 เจดีย์รายหมายเลข 30

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 9.5×9.5 เมตร ฐานชั้นล่างเป็นชุดฐานป้อม ถัดไปเป็นชุดฐานทรงกลมประกอบด้วยหน้ากระดาน 3 ชั้น ชั้นบัวคร่าว มาลัยสถา 3 ชั้น บัวป่ากระซัง องค์ระฆัง บลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านผัตรและปล้องไฉนตามลำดับส่วนปลียอดหักหายไป

2.2.9 วิหารรายหมายเลข 31

อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 11.5×16.0 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สภาพพังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน เป็นรูปฐานบัวลูกแก้วอกไก่มีทางเข้าอาคารเพียง 1 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันตก ฝั่งด้านทิศใต้ (ตามหลักฐานที่เห็นในปัจจุบัน) ภายในปูพื้นอิฐทั้งหมด มีฐานชุดซึ่งขนาด 3.5×4.5 เมตร เสาไม้ 2 แท่ง แฉวละ 4 ด้าน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 55×55 เซนติเมตร ส่วนเสาพาไลโดยรอบเป็นเสาทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร

2.2.10 เจดีย์รายหมายเลข 32

เป็นเจดีย์ท่ออยู่ในตำแหน่งประจำมุมของวัดพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเจดีย์รายหมายเลข 28, 30, 34 และ 36 เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมมีชั้นประจำทั้ง 4 ทิศ มีบันไดทางขึ้นชั้นทั้ง 4 ด้านเหมือนกัน ซึ่งเจดีย์องค์นี้ประกอบด้วยฐานเขียงกลมช้อนกัน 4 ชั้น ถัดไป คือ ชุดฐานป้อม บัวคร่าว มาลัยสถา ซึ่งชั้นประจำจะอยู่ตรงชั้นมาลัยสถาและบัวป่ากระซัง ถัดจากบัวป่ากระซังเป็นองค์ระฆัง บลลังก์รูปสี่เหลี่ยม ก้านผัตร ปล้องไฉน และปลียอด เจดีย์องค์นี้ มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ประกอนกับได้รับการบูรณะมาแล้วโดยกรมศิลปากร จึงยังคงเหลือหลักฐานให้ศึกษารายละเอียดได้อย่างเต็มรูปแบบ

2.2.11 วิหารรายหมายเลข 33

อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 11.5×16.0 เมตร หันหน้าไปทางทิศเหนือ สภาพพังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน เป็นรูปฐานบัวลูกแก้วอกไก่มีบันไดทางขึ้นอาคารด้านทิศเหนือ 2 ช่องทาง ซ้าย-ขวา และด้านทิศใต้ 2 ช่องทาง ภายในปูพื้นอิฐทั้งหมด มีฐานชุดซึ่งขนาด 3.5×4.5 เมตร เสาไม้ 2 แท่ง แฉวละ 4 ด้าน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 55×55 เซนติเมตร ส่วนเสาพาไลโดยรอบเป็นเสาทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร

2.2.12 เจดีย์รายหมายเลข 34

อยู่ในสภาพพังทลายฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาด 10.0×10.0 เมตร ส่วนฐานชำรุดเกือบหมดเหลือองค์ระฆังเพียงครึ่งองค์ แต่สันนิฐานว่าจะมีรูปแบบเหมือนเจดีย์รายหมายเลข 30 และ 36 ที่อยู่ใกล้กันและยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์คือเป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส

2.2.13 เจดีย์รายหมายเลข 36

ได้รับการบูรณะแล้ว โดยกรมศิลปากรมีสภาพเกือบสมบูรณ์ เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยมขนาด 8×8 เมตร ฐานเป็นชุดฐานปีกมหัตถ์ไปเป็นหน้ากระดานกลม 3 ชั้น และเป็นชุดฐานปีกมหัตถ์ เช่น มาลัยเตา บัวป่ากระฆัง องค์ระฆัง บลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านฉัตร รูปแบบเหมือนกับเจดีย์รายหมายเลข 30 มีเพียงปลีบอดเท่านั้นที่หักหายไป

2.2.14 เจดีย์รายหมายเลข 58

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.5 เมตร สภาพเกือบสมบูรณ์ และได้รับการบูรณะมาแล้วโดยกรมศิลปากร มีเพียงปลีบอดเท่านั้นที่หักหายไป ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานแปดเหลี่ยมถัดไปเป็นชั้นหน้ากระดานกลมซ้อนกัน 3 ชั้น แล้วเป็นชุดฐานปีกมหัตถ์หนึ่งชุดฐานปีกมหัตถ์เป็นชั้นบัวกว่าและชุดมาลัยเตา ซ้อนกัน 3 ชั้น แล้วจึงเป็นบัวป่ากระฆัง องค์ระฆัง บลลังก์รูปสี่เหลี่ยม ก้านฉัตร ปล้องไฉน ตามลำดับ

2.2.15 วิหารรายหมายเลข 59

เป็นวิหารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 11.50×14.10 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สภาพพังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน ภายในอาคารมีเสา 2 แท่ง แต่ละ 4 ด้าน ลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 55×55 เซนติเมตร ภายในปูอิฐทั่วทั้งอาคารมีฐานชุดซึ่งขนาด 4.40×5.30 เมตร ยังคงปรากฏชิ้นส่วนพระพุทธชูปหินรายส่วนหน้าดัก – พระอุร渥วางอยู่

ภายนอกอาคารมีเศษพลาสติกยังคงอยู่ ภายในเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร มีประตูทางเข้าอาคารเพียง 1 ด้าน คือ ด้านทิศเหนือฝั่งตะวันออก

2.2.16 เจดีย์รายหมายเลข 60

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยม สถาปัตยกรรมพังทลาย ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 9.4×9.4 เมตร ตัดขึ้นมาเป็นชั้นหน้ากระดานทรงกลม 1 ชั้น ส่วนที่เหนือขึ้นมาจังชึงชั้นบลลังก์รูปสี่เหลี่ยมได้พังทลายลงเกือบหมดเหลือเพียงแกนกลางขององค์เจดีย์ และตัดจากชั้นบลลังก์ขึ้นไป คือ กำนัลต์ ส่วนบนขึ้นไปหักพังทลายหายไปหมด จากหลักฐานที่เหลืออยู่รูปแบบของเจดีย์องค์นี้คงเหมือนกับเจดีย์รายหมายเลข 58 ที่แตกต่างกัน คือ ฐานชั้นล่างสุดซึ่งเป็นรูปแปดเหลี่ยม

2.2.17 วิหารรายหมายเลข 61

อาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 11.5×16.0 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สถาปัตยกรรมพังทลายเหลือเพียงส่วนฐาน เป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่มีทางเข้าอาคารเพียง 1 ด้าน คือ ด้านทิศตะวันตก ฝั่งด้านทิศใต้ (ตามหลักฐานที่เห็นในปัจจุบัน) ภายในปูพื้นอิฐทึบหงด มีฐานชุกชีขนาด 3.5×4.5 เมตร เสาไม้ 2 แท่ง แฉวละ 4 ด้าน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 55×55 เซนติเมตร ส่วนเสาໄ去过โดยรอบเป็นเสาทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร

ผนังอาคารมีเหลืออยู่ส่วนหนึ่งที่ด้านหน้าเนื้อดักษณะผนังด้านล่างทำเดิมแบบเครื่องไม้เป็นฝาประกนส่วนบนทำเป็นช่องแสงลวดลายคล้ายลายประจำบ้านย่อหมุนไม้สินสอง โดยอาคารหลังนี้ไม่มีหน้าต่าง ตามรูปแบบของอาคารก่ออิฐถือปูนในสมัยอยุธยาตอนต้น

2.2.18 เจดีย์รายหมายเลข 62

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานสี่เหลี่ยม สถาปัตยกรรมพังทลายเป็นอย่างมาก ฐานชั้นล่างสุดเป็นฐานเขียงสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 9.4×9.4 เมตร ตัดขึ้นมาเหลือเพียงชั้นหน้ากระดานทรงกลม 1 ชั้น เหนือขึ้นไปจนถึงชั้นบัวปากะฆังได้ชำรุดเกือบหมด องค์ระฆังเหลือเพียงครึ่งเดียว ส่วนบนได้พังทลายหายไปหมด รูปแบบสันนิษฐานน่าจะเหมือนกับเจดีย์รายหมายเลข 58 และ 60

2.2.19 วิหารรายหมายเลข 63

เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 11.5×17.0 เมตร สถาปัตยกรรมเหมือนวิหารรายหมายเลข 61 คือ ภายในปูพื้นอิฐทึบหงด มีฐานชุกชีขนาด 3.5×4.5 เมตร เสาไม้ 2 แท่ง แฉวละ 4 ด้าน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 55×55 เซนติเมตร มีประตูทางเข้าเพียง 1 ช่อง คือ บริเวณผนังด้านทิศเหนือฝั่งด้านทิศตะวันออกมีพ้าໄ去过โดยรอบ เสาพาໄ去过ทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร

ผนังอาคารด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ได้พังทลายลงหมดส่วนด้านทิศเหนือและด้านทิศตะวันออกยังคงสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ผนังส่วนล่างทำเลียนแบบเครื่องไม้ค้ำยฝาปะกน ส่วนบนทำเป็นช่องแสงประดับคล้ายวัสดุไทยคือลายประจายานก้ามງู

2.2.20 เจดีย์รายหมายเลข 64

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานลี่เหลี่ยมจตุรัส ขนาด 11.10×11.10 เมตร มีชั้นรองนำห้อง 4 ทิศทำหน้าที่เป็นเจดีย์ประจำบ้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพระศรีสรรเพชญ์ เช่นเดียวกันกับเจดีย์รายหมายเลข 11, 32 และ 42 ตามลำดับมีบันไดทางขึ้นชั้นทั้ง 4 ชั้น โดยชั้นดังกล่าวและบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพพังทลาย

เจดีย์องค์นี้ฐานชั้nl่างสุดเป็นฐานเรียงลี่เหลี่ยม ถัดขึ้นมาเป็นหน้ากระดานทรงกลม 1 ชั้น ส่วนฐานชั้นบนขึ้นมาจนถึงชั้นบัวประแจงได้พังทลายลงเกือบหมด จากนั้นจึงเป็นองค์ระฆัง บลลังก์รูปสี่เหลี่ยม ก้านฉัตร ปล้องไน ส่วนปลีบอดหักหายไป

2.2.21 วิหารรายหมายเลข 65

ตั้งอยู่ในด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 11.10×11.10 เมตร สภาพโดยรวมเหมือนวิหารรายหมายเลข 63 เพียงแต่หันหน้าไปทางทิศใต้และมีประตูทางเข้าด้านใต้ 2 ช่องทาง และที่ผนังด้านทิศตะวันตกฝั่งทิศเหนืออีก 1 ช่องทางมีผนังเหลืออยู่บางส่วนรูปแบบเหมือนกับผนังของวิหารหมายเลข 63 มีพ้าໄล โดยรอบอาคาร เสาพาໄลเป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร เช่นเดียวกัน

2.2.22 เจดีย์รายหมายเลข 66

เป็นเจดีย์ทรงระฆังบนฐานแปดเหลี่ยม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 9.60 เมตร สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ โดยได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรมาแล้วครั้งหนึ่ง ฐานชั้nl่างสุดเป็นฐานแปดเหลี่ยม ถัดขึ้นมาเป็นหน้ากระดานทรงกลมชั้นกัน 2 ชั้น แล้วจึงเป็นชุดฐานป้อม เหนือชั้นไปเป็นชั้นบัวคร่ำและชุลมามลัยเตา 3 ชั้น บัวประแจง องค์ระฆัง บลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านฉัตร และปล้องไน ตามลำดับ ส่วนปลีบอดหักหายไป

บทที่ 3

โบราณวัตถุที่พับจากกระดูกแต่ง

จากการขุดแต่งบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ ได้พบโบราณวัตถุเป็นจำนวนมาก สามารถแบ่งแยกออกเป็น 7 ประเภท ได้ดังนี้

1. โบราณวัตถุประเภทส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม
2. โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้
3. โบราณวัตถุประเภทอาวุธ
4. โบราณวัตถุประเภทเงินตรา
5. โบราณวัตถุประเภทอื่นๆ
6. โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาภายในประเทศ
7. โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาต่างประเทศ

3.1 โบราณวัตถุประเภทส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม

3.1.1 กระเบื้องมุงหลังคาดินเผา

จากการขุดค้นในบริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์ พบริชั้นส่วนของกระเบื้องมุงหลังคา กระจายอยู่ทั่วทุกห้อง กระเบื้องมุงหลังคาที่พบเหล่านี้สามารถแยกประเภทออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

3.1.1.1 กระเบื้องการกลวย

ลักษณะเป็นเนื้อดินธรรมชาติ (Earthen Ware) สีของเนื้อโดยทั่วไปมีสีแดงแกมน้ำตาล กระเบื้องการกลวยเป็นกระเบื้องมุงหลังคาใช้อุปกรณ์ในการเผาอยู่ในช่วงประมาณ 850-1,150 องศาเซลเซียส มีเป็นกระเบื้องมุงหลังคาที่มีรูปแบบที่ทำให้ผืนหลังคาไม่ลักษณะเป็นลอนลูกฟูก จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า “กระเบื้องลูกฟูก” มีขนาดโดยเฉลี่ยกว้างประมาณ 19-23 ซม. ยาว 28 ซม. เดือยที่ใช้เก็บรักษาไม่มีขนาดเด่นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 ซม. สูง 5 ซม. ลักษณะของกระเบื้องการกลวยจะประกอบด้วยกระเบื้องตัวผู้ ซึ่งเป็นลอนโดยคล้ายการกลวย และกระเบื้องตัวเมียซึ่งเป็นร่องแบบกว้าง ยกขอบหันส่องข้างมีเดือยเก็บรักษาไม่ล่อนโดยกระเบื้องตัวผู้จะครองอยู่บนกระเบื้องตัวเมีย ตัวผู้และหันนั่งสลับกับกระเบื้องตัวเมียແຕวหนึ่ง โดยกระเบื้องตัวผู้จะครองอยู่บนกระเบื้องตัวเมีย

กระเบื้องงานกล้ายตัวผู้

กระเบื้องงานกล้ายตัวผู้มีลักษณะโค้งเกือบครึ่งวงกลม ปลายเรียว เมื่อมองด้านบนคล้ายสี่เหลี่ยมคงที่ มีเดือยเป็นรูปทรงกรวยสำหรับขัดแกะติดคร่าวหรือไม้ระแนง กระเบื้องงานกล้ายตัวผู้มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ ความยาว 25-28 เซนติเมตร ความกว้างส่วนหัว 8-10 เซนติเมตร ความกว้างส่วนปลาย 13-14 เซนติเมตร ขอกัน้ำสูง 6 เซนติเมตร ความหนา 1-1.5 เซนติเมตร กระเบื้องงานกล้ายตัวผู้พบกระจายอยู่ทั่วทุกหลุม (คุรา yal เอียดในตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม)

กระเบื้องงานกล้ายตัวเมีย

กระเบื้องงานกล้ายตัวเมียมีลักษณะเป็นแผ่นแบนทรงสี่เหลี่ยมคงที่ ขอบกระเบื้องยกขึ้นทั้งสองข้าง ขนาดของเดือยล้านกว้างของกระเบื้องตัวผู้ ใช้เกี่ยวกับคร่าวหรือไม้ระแนงตัวกระเบื้องจะวางตัวในลักษณะง่าย ทำให้เป็นร่องน้ำให้ลดลงทั้งผืน

กระเบื้องงานกล้ายตัวเมียมีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ ความยาว 22-24 เซนติเมตร ความกว้างส่วนหัว 15-16 เซนติเมตร ความกว้างส่วนปลาย 11-12 เซนติเมตร ขอกัน้ำสูง 2 เซนติเมตร ความหนา 1-1.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 900 กรัม กระเบื้องงานกล้ายตัวเมียพบกระจายอยู่ทั่วทุกหลุม(คุรา yal เอียดในตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม)

3.1.1.2 กระเบื้องดินขอ/กระเบื้องชายพับ

เป็นกระเบื้องแผ่นเรียบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดตรงทั้งสองด้าน ปลายด้านหนึ่งโค้งงอหรือพับลงมา ลักษณะเป็นขอเพื่อยึดไม้เครื่องบนที่พาดจันทันหลังคา กระเบื้องดินขอ มีขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ ขนาดความยาว 20 เซนติเมตร ขนาดความกว้าง 10 เซนติเมตร ความหนา 1-1.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 130 กรัม (ภาพที่) (ภาพลายเส้นที่) (คุรา yal เอียดในตารางวิเคราะห์ส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม)

3.1.2 กระเบื้องเชิงชายะ

เป็นเชิงชายะของกระเบื้องงานกล้ายตัวผู้ โดยสามารถแบ่งประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

- กระเบื้องเชิงชายะลายเทพพนมแบบที่ 1 พับบริเวณวิหารหมายเลข 29 ด้าน NEQ, SEQ 6 ชิ้น

- กระเบื้องเชิงชายะลายเทพพนมแบบที่ 2 พับบริเวณวิหารหมายเลข 29 ด้าน

- NEQ, SEQ SWQ 8 ชิ้น

- กระเบื้องเชิงชาญลายเทพพนมแบบที่ 3 พนบวีเวณวิหารหมายเลข ด้าน NEQ กำแพงทิศใต้ 2 ชิ้น
- กระเบื้องเชิงชาญลายดอกบัว พนบวีเวณวิหารหมายเลข 29 ด้าน NEQ, SEQ NWQ, SWQ 4 ชิ้น
 - กระเบื้องเชิงชาญลายหน้ากาล พนบวีเวณวิหารหมายเลข 29 ด้าน SEQ 1 ชิ้น
 - กระเบื้องเชิงชาญลายพันธ์พุกญาแบบที่ 1 พนบวีเวณวิหารหมายเลข 29 ด้าน NEQ, NWQ, SWQ วิหารหมายเลข 33 ด้าน NWQ 9 ชิ้น
 - กระเบื้องเชิงชาญลายพันธ์พุกญาแบบที่ 2 พนบวีเวณวิหารหมายเลข 29 SWQ = 2 ชิ้น
 - กระเบื้องเชิงชาญทรงกระ江 พนบวีเวณวิหารหมายเลข 29 ด้าน SWQ = 2 ชิ้น

3.1.3 กระเบื้องปูพื้น

กระเบื้องปูพื้นเป็นกระเบื้องดินเผาเนื้อค่อนข้างแกร่ง (Semi-Stoneware) เนื้อดินละเอียดแน่น รูปแบบของกระเบื้องจะมีลักษณะรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดโดยเฉลี่ยประมาณ 30 x 30 เซนติเมตร

3.1.4 ตะปูตะปิง

เป็นเหล็กสี่เหลี่ยมหักงอลักษณะคล้ายรูปตัว บ ที่ปลายทั้งสองเรียวแหลมพน บริเวณวิหารหมายเลข 35 ด้าน SWQ, NEQ วิหารหลวงหมายเลข 2 ด้าน NEQ วิหารหมายเลข 59 ด้าน NEQ และเดี๋ยวนี้หมายเลข 35 พนจำนวนทั้งสิ้น 7 ชิ้น 182 กรัม ตะปูตะปิงมีความกว้างอยู่ในช่วง 2 – 3 cm. หนา 0.2 – 0.8 cm.

3.1.5 ตะปู

เป็นเหล็กสี่เหลี่ยมปลายเรียวแหลม ลักษณะคล้ายรูปตัว ต พนบวีเวณวิหารหมายเลข 33 วิหารหลวงหมายเลข 2 ด้าน SWQ พนจำนวนทั้งสิ้น 5 ชิ้น 158 กรัม พนบวีเวณวิหารหมายเลข 2 ด้าน NEQ วิหารหมายเลข 59 ด้าน NEQ พนจำนวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น 102 กรัม

3.1.6 ตะปุสังหวานร

เป็นโลหะผสมระหว่างตะกั่วกับดีบุกหรือที่เรียกว่า “เนื้อชิน” ลักษณะสีเหลือง
ปลายเรียวแหลม ลักษณะคล้ายรูปตัว T พนบริเวณวัคุมงคลับพิตรด้าน NEQ วิหารหลวงหมายเลข
31 ด้าน NWQ วิหารหมายเลข 27 ด้าน NWQ และเจดีย์ 32 ด้าน NEQ, SEQ และเจดีย์ 34 – 35 พน
จำนวนทั้งสิ้น 14 ชิ้น 200 กรัม

3.1.7 ชิ้นส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม

- ชิ้นส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมประเภทแผ่นประดับตกแต่งอาคาร ซึ่งมีการทำเป็น
ลักษณะแผ่นแนวนๆ มีการทำลายกวน ก้ม มีทั้งเนื้อ EW และ SW พนจำนวนทั้งสิ้น 18 ชิ้น
- ชิ้นส่วนกลืนน้ำดินเพาประดับตกแต่งอาคาร มีลักษณะแผ่นแนวนๆ ทำลายแบบกลืน
น้ำ ซึ่งโดยทั่วไปมีทั้งลักษณะที่เป็นเนื้อ EW และ SW พนจำนวนทั้งสิ้น 22 ชิ้น
- ชิ้นส่วนแผ่นดินเผาประดับตกแต่งอาคาร ทำเป็นรูปบุคคลสวยงามงดงามหน้าเคลือบ เป็น
แผ่นดินเผาเนื้อเกรง SW พนบริเวณเจดีย์ 32 ด้าน NEQ จำนวนทั้งสิ้น 1 ชิ้น 1,400 กรัม
- ชิ้นส่วนแผ่นเผาประดับตกแต่งอาคาร มีทั้งเนื้อเกรงและเนื้อดินเผา EW และ SW ซึ่งมี
การทำลายแต่ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดได้ชัดเจน พนจำนวนทั้งสิ้น 31 ชิ้น
- ชิ้นส่วนประดิษฐกรรมประดับตกแต่งอาคาร เนื้อ SW พนบริเวณวิหารหมายเลข 59 ด้าน
NEQ วิหารหลวงหมายเลข 2 ด้าน NEQ, SEQ SWQ วิหารหมายเลข 61 ด้าน NEQ พนจำนวนทั้ง
สิ้น 42 ชิ้น
- ชิ้นส่วนโคมไฟ เนื้อดินเกรง SW หน้าเคลือบสีขาว พนโดยทั่วไป พนจำนวนทั้งสิ้น 53
ชิ้น
- ชิ้นส่วนโคมไฟ เนื้อ EW ไม่หน้าเคลือบ พนบริเวณวิหารหมายเลข 2 จำนวน 10 ชิ้น
1,000 กรัม
- ชิ้นส่วนประดิษฐกรรมดินเผาประดับตกแต่งอาคาร มีสภาพชำรุดหักพังหายไป พน
บริเวณวิหารหลวงหมายเลข 2 ด้าน NEQ จำนวน 1 ชิ้น 80 กรัม
- ชิ้นส่วนแผ่นเผาประดับตกแต่งอาคารลายเทพพนม เนื้อ SW พนบริเวณวิหารหลวง
หมายเลข 2 ด้าน SEQ จำนวน 1 ชิ้น 450 กรัม
- ชิ้นส่วนแผ่นเผาประดับตกแต่งอาคาร เนื้อ EW ทำลายกระจัง พนบริเวณวิหารหลวง
หมายเลข 2 ด้าน NEQ จำนวน 11 ชิ้น 3,825 กรัม
- ชิ้นส่วนใบเสมาดินเผาขนาดเล็ก เนื้อ EW พนบริเวณวิหารหลวงหมายเลข 2 ด้าน NEQ
จำนวน 1 ชิ้น 160 กรัม วิหารหลวงหมายเลข 61 ด้าน NEQ จำนวน 1 ชิ้น 130 กรัม

ชิ้นส่วนป้องกันคินเพาเน็อแกร่ง พนบริเวณวิหารโถกนาด จำนวน 1 ชิ้น 386 กรัม

3.1.8 คาดลายปูนปั้น

- ชิ้นส่วนกลีบบัวปูนปั้น พนบริเวณวิหารหลวงหมายเลข 29 ด้าน NEQ เป็นกลีบบัวซ้อน ชิ้น จำนวน 2 ชิ้น 2,100 กรัม

- ชิ้นส่วนปูนปั้นประดับอาคารมีคาดลายแต่ไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของคาดลายได้ชัดเจน พนจำนวนทั้งตั้ง 12 ชิ้น

- ประติมากรรมปูนปั้นรูปหน้าคน พนบริเวณวิหารหลวงหมายเลข 2 ด้าน SEQ จำนวน 1 ชิ้น 495 กรัม

- ชิ้นส่วนปูนปั้นประดับอาคารรูปทรงกระจัง พนบริเวณวิหารหลวงหมายเลข 2 ด้าน NEQ จำนวน 1 ชิ้น 40 กรัม

3.2 โบราณวัตถุประเกสรูปเครื่อง

โบราณวัตถุประเกสรูปเครื่องที่พบในการขุดแต่งวัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปสำริด ซึ่งพบเป็นจำนวนมาก และพบบริเวณพื้นที่โดยทั่วๆ ของพื้นที่การขุดแต่งโดยหลักฐานพบมากในวิหารหมายเลข 27, 29, 31 วิหารหลวงหมายเลข 2

สามารถจัดเป็นกลุ่มเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ได้ 2 กลุ่ม ดังนี้

พระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องใหญ่ เป็นพระพุทธรูปที่สวมเครื่องทรงเล็บแบบพระมหาภัตตรី គือ สวมเครื่องประดับต่างๆ เช่น สวมมงกุฎ รองศอ พาหุรัต ทับทรวด ทองพระบาท เป็นต้น นิยมทำปางสามัคคีเหนือฐานสิงห์หรือฐานปักหิน มีหลักลายขนาดตั้งแต่ เล็ก กลาง ใหญ่ ถ้าเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องขนาดใหญ่จะตกแต่งรายละเอียดอย่างประณีตลงมา เช่น การลงรักปิดทอง ประดับกระจกสี

พระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องที่พบจากการขุดแต่งประกอบด้วยเศษพระพุทธรูป ส่วนองค์พระพุทธรูป ตลอดจนส่วนพระหัตถ์ พระกร เป็นต้น วิัฒนาการพระพุทธรูปทรงเครื่องในสมัยอยุธยาอาจจัดลำดับสมัยได้ดังนี้

พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นพระพุทธรูปแบบที่พับจากกรุวัคราชบูรณะ ซึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องสร้างพร้อมกับพระปรางค์วัดราชบูรณะในสมัยพระเจ้ารัมราชิราชาที่ 2 ลักษณะเครื่องทรงที่ขอบบนกว้างโถงลงไปมาก มีรดประคดทำเป็นรูปเข็มขัดเพชรพลอย มีปีนแหง ประดับหัวเข็มขัด ชายผ้าจีบหน้านางทำเป็นลวดลายประดับลงมาเป็นแนวตั้ง มีขอบชายผ้าหน้า นางโผล่ขึ้นมาเหนือรดประคด องค์พระพุทธรูปมีลักษณะอิทธิพลศิลปะพม่า ที่อ่อนยวาน พระพักตร์สีเหลือง มีไรประเทศ นาสิกตรง โอษฐ์เบะ และอิทธิพลศิลปะสุโขทัย คือรัศมีรูปเปลวเพิง ชายจีวรทั้งสองข้างมุนเป็นรูปเบ็ดหรือตะขอ

พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาตอนกลาง อาศัยพระพุทธรูปทรงเครื่องที่มีจารึกว่าสร้างขึ้นในสมัยพระบาราชาธิราชเป็นหลักในการศึกษา แบ่งเป็นสองช่วงคือ ช่วงต้น สามเครื่องทรง เก澎湃新闻กุฎี ยอดมงกุฎ มักทำเป็นวงช้อนๆ กันขึ้นไปเป็นรูปกรวยทรงสูง บางครั้งยังคงมีลักษณะของพระพุทธรูปอยู่มากคือมีขาวพระเกศา และรัศมีทำเป็นรูปเปลวเพิงตามอิทธิพลศิลปะสมัยสุโขทัย นอกจากสามมงกุฎแล้วมักสามกุณฑรรภลูกศุमหรือรูปก้านหอยด้วย ในช่วงปลายลักษณะเครื่องทรงมีวัฒนาการเพิ่มขึ้นคือ สามเครื่องประดับชินอันๆ ได้แก่ มงกุฎ กุณฑล พาหุรัต และทองกร ซึ่งบางองค์ก็สามไม่ครบทุกชิ้น ส่วนลักษณะร่วมกันคือสามกรองศอเป็นแผงคล้านปกเดือ มีลวดลายประดับรูปสามเหลี่ยมหันหัวลง หรือรูปวงโถง

พระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาตอนปลาย อาศัยพระพุทธรูปทรงเครื่องจากเมรุทิศจากวัดไชยวัฒนาราม และพระประชานพระอุโบสถวัดหน้าพระเมรุ ซึ่งสร้างในสมัยเดียวกับเจ้าพระยา ปราสาททองเป็นหลักในการศึกษาซึ่งอาจจัดลำดับวัฒนาการได้ 3 ช่วงดังนี้ คือช่วงแรก กรองศอที่เคยเป็นแผงประดับอยู่คลุมนาดและความสำคัญลงเป็นเพียงเครื่องประดับกรอบสังวาลย์ 2 เส้น ซึ่งไขว้กันเป็นรูปภาค半圆形ที่สองสังวาลย์ที่สามแสดงลักษณะการสามใส่ชั้นเงินมีลักษณะเป็นวงโถงสองหันหลังชนกัน ส่วนระยะที่สามภายในกรองศอที่กล้ายเป็นส่วนหนึ่งของสังวาลย์ไปแล้ว มีกรองศอลักษณะเป็นอุบะอิกเส้นหนึ่งประดับแผ่นยี่ห้อเดิมครึ่งวงกลมนั้น

เทคนิคการผลิตพระพุทธรูปสำริด จากหลักฐานแสดงว่าใช้เทคนิคการผลิตแบบสูญญึด (Loss Wax) โดยปั้นแกนดินเป็นต้นแบบ เมื่อหล่อเสร็จแล้วมีไถ้น้ำแกนดินออก จึงปรากฏแกนดินเหล่านี้อยู่ภายในพระพุทธรูปสำริดทุกองค์

พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย หรือพระชั้ยมงคล เป็นคือทำลวดลายเฉพาะมงกุฎ องค์พระพุทธรูปทรงจีวรห่มคุณประทับนั่งปางਸਮाहिनरูปานหน้ากระดานซึ่งเจาะช่องสามเหลี่ยมไว้ทั้งค้านหน้าและค้านหลัง ค้านละ 2 ช่องลักษณะดังกล่าวคงตั้งใจให้หมายความว่าเป็นรูปสิงห์ พระพุทธรูปในลักษณะนี้ในหมู่นักสะสมพระ และชาวบ้านเรียกว่า “พระจัง” ซึ่งเข้าใจว่าสร้างขึ้นเพื่อ

สะเดาะเคราะห์ หรือเพื่อใช้เป็นเครื่องลางของคลังหรือแก็บน โดยนำไว้ในวัดเหมือนในปัจจุบัน เพื่อเป็นการต่ออายุ แต่จากหลักฐานพบว่า “พระจัง” หลายองค์มีการปิดทองทั้งองค์ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าแต่เดิมนั้น อาจใช้สำหรับการบูชาเกิร์เป็นได้ ทางวิชาการเรียกพระพุทธรูปในกลุ่มนี้ ว่า “พระชัมมงคล” ความเป็นมาและคติความเชื่อยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากลักษณะของพระพุทธรูปสำริดทรงเครื่องมักนิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนปลาย ดังแต่สมัยพระเจ้าปราสาททองลงมา หรือในราชพุทธศตวรรษที่ 22-23

เสียรพระพุทธรูปสำริด

ประติมากรรมเสียรพระพุทธรูปสำริด มีลักษณะใบหน้าเรียวยาวทรงไข่ คิ้วโถงได้รูปแต่ไม่ต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรอยู่ในกริยามองลงสู่เบื้องต่ำ(ปรือตา) จนูกโถงเป็นสัน เม็ดพระศกมีขนาดเล็ก มีขมวดพระเกศาอยู่กลางศีรษะ และเหนือขึ้นไปมีรูปรัศมีเปลาไว้ฟอยู่ด้านสุด ในหมู่มีลักษณะการออกเป็นเหลี่ยมแต่ดึงหุ้หายไป

กว้าง ประมาณ ๑๕ เซนติเมตร

สูง ประมาณ ๒๓ เซนติเมตร

3.3 โบราณวัตถุประเภทอาวุธ

กระสุนปืนโลหะ พอบบริเวณวิหารหมายเลข 31 ด้าน NWQ มีลักษณะเป็นลูกกลมๆ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 cm. พับจำนวน 1 ชิ้น น้ำหนัก 150 กรัม

3.4 โบราณวัตถุประเภทเครื่องมือเครื่องใช้

3.4.1 เตาเชิงกราน

เตาเชิงกรานเป็นเตาหุงต้มที่มีลักษณะเป็นรูปไข่ มีฐานเตี้ย ด้านหน้าเป็นถาดใส่พื้นย กของบนขึ้นเล็กน้อย มีปลายเส้าขึ้นของรับกันภาชนะ 3 เส้า มักขึ้นด้วยดินเหนียวปนทรายหินเนื้อดินมีสีส้มแดง (5YR 7/8 Reddish Yellow) เตาเชิงกรานนิยมใช้กันทั่วไปในครัวไทย ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19 – 24 ซึ่งเตาเชิงกรานที่พบจากการบุดกันอาจนำมาจากแหล่งเตาพื้นเมืองของอยุธยา เตาเชิงกรานที่พบจากการบุดกันส่วนมากพบในสภาพชิ้นส่วนแตกหักไม่สามารถนำมา

ประกอบกันได้ จากการบุคคลนับทั้งหมด 8 ชิ้น น้ำหนัก 965 กรัม (คุราลະເອີຍໃນຕາຮາງ ວິເຄຣະໜ້າໂບຮາມວັດຖຸປະເກດເຄື່ອງນືອເຄື່ອງໃຊ້)

3.4.2 ຄຣກທິນ

จากการบุคคลนับພະຍົບປະເກດເສັ້ນໄຟລົມ ໄດ້ພັບຄຣກທິນໃນບຣິເວັນເຈີບໜາຍເລີກ 35 ດ້ວນທີສ SEQ ມີລັກຢະເປັນເນື້ອທິນ ມີຂັນນາດເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງຂອງປາກປະມາມ 12 ຊມ. ເສັ້ນຜ່າສູນຍົກລາງ ຂອງຫຼານປະມາມ 10 ຊມ. ຫຼານມີຂັນນາດຄວາມສູງ 2.5 ຊມ. ຄຣກສູງທັງໝົດ 8.5 ຊື້ນ ພັນຈຳນວນ 1 ຊື້ນ ນ້ຳໜັກ 680 ກຣັມ

3.5 ໂບຮາມວັດຖຸປະເກດເຈີນຕາຮາ

3.5.1 ໂອນເບີ້ຍຫວີ້ອເບີ້ຍຈັ້ນ

จากการบุคคลນับໂບຮາມວັດຖຸປະເກດເຈີນຕາຮາ ພັນຫອຍເບີ້ຍຫວີ້ອເບີ້ຍຈັ້ນ ຈຳນວນ 10 ຊື້ນ ໃນບຣິເວັນ JD. 32 ດ້ວນທີສ NEQ, SWQ JD.34 – 35 ແລະ ແນວດຳແພງທີສໄດ້ (คุරາລະເອີຍໃນຕາຮາງ ວິເຄຣະໜ້າໂບຮາມວັດຖຸປະເກດເຈີນຕາຮາ)

ຫອຍເບີ້ຍຫວີ້ອເບີ້ຍຈັ້ນ ເປັນເປົ້າລືອກຫອຍນໍ້າເຄີ່ມໜີດໜຶ່ງຄາມເກີ່ວາໃນສກຸດ Cypraea ວິສ Cypracidae ລັກຢະມີເປົ້າລືອກແຈ້ງ ຜິວເປັນນັ້ນຫລັງນູນ ທົ່ວມແບນ ຜ່ອງປາກຫາວແກນ ແລະ ? ຕອນ ປລາຍທັ້ງ 2 ຂ້າງແບນສໍາຮາງ ຮິມປາກທັ້ງ 2 ຂ້າງຫັກຫວີ້ອເບີ້ຍຈັ້ນ ໄນມີຝາປິດ ສໍາຫັນຫອຍເບີ້ຍທີ່ນີ້ມີສັນຍ ໂບຮາມເປັນຫອຍເບີ້ຍໜີດ Cypraer Moneta ທີ່ເຮີຍກວ່າ “ເບີ້ຍຈັ້ນຫວີ້ອເບີ້ຍຈັ້ນ” ແລະ ຜິວເປັນ Cypraer Annulus ທີ່ເຮີຍກວ່າ “ເບີ້ຍແກ້ວຫວີ້ອເບີ້ຍນາງ” ໃຊ້ເຈີນຕາຮາຂັ້ນຕໍ່າຂັ້ນປຶກຍ່ອຍທີ່ສຸດ ມີຫລັກຫຼານທາງ ເອກສາຮ ໃນສັນຍອບູ້ຫາຕອນປລາຍສັນຍສມເຕັ້ງພະເພດຣາ່າ ໂດຍນາຍແກນເພື່ອບັນທຶກວ່າ ອັດຕາແລກ ເປົ້າລືນ 100 ເບີ້ຍ ເທົ່າກັນ 1 ອັງສູງ ແລະ 1 ເພື່ອງ ເທົ່າກັນ 500 – 800 ເບີ້ຍ ແລະ ໄດ້ປະກາສໃຊ້ເບີ້ຍຈັ້ນໃນ ສັນຍັກກາລ ທີ່ 4 ອັດຕາແກນເປົ້າລືນຂອງເບີ້ຍຈັ້ນຈະມີເຈັ້ນລົງ ຈັ້ນອູ້ກັນປົມາພຄວາມນາກຫວີ້ອນໜ້ອຍຂອງຫອຍ ເບີ້ຍ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຈຸກນຳເຂົ້ານາໂດຍພ່ອຄ້າຫາວັນເດີຍທີ່ເຂົ້ານາຄ້າຫາຍ ຈົ່ງນັກຈະນຳນາຈາກໜູ້ເກາະຟລີປິນສ ຢ່ອໜູ້ເກາະນັດຕິພໃນໜາສຸມທຽບອືນເດີຍ

3.5.2 ແຮັງຍຸ 1 ບາກ

ດ້ວນກ້ອບເປັນຮູບປຸພຣມທັງສົ່ງ ດ້ວນຫັວເປັນຮູບປຸພຣມຈາຍາລັກຢັນຂອງພະບາກ ສມເຕັ້ງພະເຈົ້າອູ້ຫວັນກາລ ທີ່ 9 ແຫ່ງກຽງຕົນໂກສິນທີ່ ພັນບຣິເວັນວິຫາຮໝາຍເລີກ 27 ດ້ວນ NEQ ພັນຈຳນວນ 1 ແຮັງຍຸ

3.5.3 เหรียญ 5 บาท

ผลิตขึ้นใน พ.ศ. 2522 ด้านก้อยเป็นรูปกรุฯ ด้านหัวเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พนบริเวณวิหารหมายเลข 32 ด้าน NWQ พนจำนวน 1 เหรียญ

3.5.4 เหรียญ 50 สตางค์

ผลิตขึ้นใน พ.ศ. 2500 ด้านก้อยเป็นรูปตราพระมหาภัตติร์ ช้าง 3 เศียรนีธง ด้านหัวเป็นรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พนบริเวณวิหารขอนทอง พนจำนวน 1 เหรียญ

3.5.5 เหรียญพระมงกุฎพิตร

เหรียญพระมงกุฎพิตร เหรียญเป็นรูปพระมงกุฎพิตร พนจำนวน 1 เหรียญ

3.6 โบราณวัตถุประเกทภานะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศไทย

จากการบุดดันทางโบราณวัตถุศรีสวรรษพญ์ พนเศษภานะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศไทยทั้งเนื้อดิน (Barthen ware) ที่เตาไฟในอุณหภูมิ 850 – 1150 องศาเซลเซียส และเนื้อแกร่ง/เนื้อหิน (Stone ware) ที่เตาไฟอุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียสขึ้นไป ภานะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศไทยที่พบจากการบุดดันที่มีมาจากการแหล่งเตาต่างๆ ได้แก่ แหล่งเตาพื้นเมืองของอยุธยา แหล่งเตาบ้านบางปูนจังหวัดสุพรรณบุรี แหล่งเตาแม่น้ำน้อย จังหวัดสิงห์บุรี - ศรีสัชนาลัย แหล่งเตาสุโขทัย ปริมาณเศษภานะดินเผาที่พบจากแหล่งเตาต่างๆ ภายในประเทศไทยมีดังนี้ (คุณภาพและอัตราจิวิเคราะห์เศษภานะดินเผาจากแหล่งเตาในประเทศไทย)

แหล่งเดา	เนื้อดินธรรมดา (Earthen ware)		เนื้อแกร่ง (Stone ware)		รวม	
	จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)
พื้นเมือง	215	8,915	22	2,146	237	11,061
แม่น้ำน้อย	-	-	40	5,200	40	5,200
บ้านบางปูน	-	-	5	465	5	465
สุโขทัย	-	-	11	1,099	11	1,099
ศรีสัชนาลัย	-	-	-	-	-	-
บุรีรัมย์	1	25	-	-	1	25
รวม	216	8,940	123	8,910	294	17,850

จากการศึกษาเชิงภานะดินเพาจากแหล่งเดาในประเทศไทยที่ได้จากการขุดค้นทางโบราณคดีทั่วประเทศทำให้สามารถจัดจำแนกประเภทของปากภานะได้ทั้งหมด 19 แบบ กันภานะได้ทั้งหมด 6 แบบ ฝ่ากุภานะแบ่งได้เป็น 3 แบบ และยังสามารถจำแนกคลาดลายได้ทั้งหมด 31 รูปแบบ (ภาพลักษณ์)

นอกจากนี้ยังพากษันะดินเผาเติมใบบริเวณอ่างล้างเท้าด้านทิศใต้ของบ่อน้ำด้านหน้าพระวิหารหลวง ลักษณะเป็นภาชนะดินเผาเนื้อเกรง ทรงไห 4 หู ไม่เคลือบ ผิวสีน้ำตาล ลักษณะรูปทรงคล้ายรูปปี้ไช่ ค่อนข้างสูง ให้ลักษณะ ลำตัวป่องกลาง ก้นตัดเรียบ ขอบปากเป็นวงกลมหนานีกอคอดเล็กน้อยและແກบสัน្ដ บริเวณไหล่มีการตกแต่งเป็นรอยขีดเป็นเส้น 5 เส้น และระหว่างปากและไหล่ที่มีรอยขีดมีการทำเป็นสันขนาดเล็กคั่นกลาง มีบุญนาคใหญ่ 4 หูที่ใช้วิธีการปั้นแปะประทับไปตรงร่องบริเวณไหล่ บริเวณลำตัวคล้ายจะมีการบูดเป็นร่องรอบไหอยู่ แต่ไม่ชัดเจน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปาก ประมาณ 14 เซนติเมตร (ไม่รวมขอบปากค้านนอก)

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกัน ประมาณ 21 เซนติเมตร

แบบประเมิน 50 เซนติเมตร

ปกหนา ประมาณ 2.5 เซนติเมตร

3.7 ໂນຣາມວັດຖຸປະເທດການະດີນພາແຫລ່ງພລິຕົດຕ່າງປະເທດ

จากการบุคคลนับริเวณวัดพระศรีสวรินทร์ พบรຝາຍການະດີນພາຈາກແຫລ່ງເຕາຕ່າງປະເທດ ກරະຈາຍຕ້ວອງຢູ່ທ້າວໄປໃນບົນຮຸມບຸດັນ ເສຍການະດີນພາທີ່ພບມີແຫລ່ງພລິຕົມາຈຳແຫລ່ງເຕາໃນປະເທດຈິນແລະເວີຍຄຳນາມ ຮູ່ປະບົນເສຍການະດີນພາທີ່ພບສ່ວນໃໝ່ເຈີນລາຍຄຣາມໄດ້ເຄີ່ອນນອກຈາກນີ້ບັນບາງສ່ວນມີກາຣຕົກແຕ່ງດ້ວຍກາຣເນື່ອນສື່ເຄີ່ອນສິບນີ້ການະ ເຫັນ ສິນໍາເງິນ ນໍ້າຕາລ ແລະສີແດງ ຮູ່ປະການະທີ່ພບໄດ້ຈາກກາຣຈັດແບ່ງຮູ່ປະບົນປົກການະທີ່ພບ ຜຶ່ງແບ່ງໄດ້ເປັນ 6 ຮູ່ປະບົນ ແລະແບ່ງຕາມຈຸານການະໄດ້ 3 ຮູ່ປະບົນ ມາຍເຫດຖານໃຊ້ກາຣຈັດແບ່ງຮົວກັນການະແຫລ່ງເຕາໃນປະເທດ ຜຶ່ງຮູ່ປະການະທີ່ພບພອຈະຮະນຸໄດ້ແກ່ ທຽງຕ້ວຍ ທຽງອ່າງ ທຽງກະບຸກ ແລະຝາປີດ ຜຶ່ງພບຝາຈຸກການະ ຜຶ່ງແບ່ງໄດ້ເປັນ 1 ຮູ່ປະບົນ ເສຍການະດີນພາ ຈາກແຫລ່ງເຕາປະເທດຈິນທີ່ພບມີຈຳນວນ 211 ຊິ້ນ ນໍ້າຫັນກ 5,482 ກຣັນ

ເສຍການະດີນພາຈາກແຫລ່ງເຕາເວີຍຄຳນາມພບມີຈຳນວນເພີ່ງ 2 ຊິ້ນ ນໍ້າຫັນກ 214 ກຣັນ

(ດຽວຍະເລີຍດີໃນຕາງວິເຄຣະທີ່ເສຍການະດີນພາຈາກແຫລ່ງເຕາຕ່າງປະເທດ)

3.8 ໂນຣາມວັດຖຸປະເທດອື່ນໆ

3.8.1 ເນື່ອດີນພາ

จากการบุคคลນับຮຸມບຸດັນ ພບໂນຣາມວັດຖຸປະເທດເບີ້ດີນພາ ບົນຮຸມວິຫາຮ່າຍເລຂ 63 ດ້ານ SEQ ຈຳນວນ 1 ຊິ້ນ ນໍ້າຫັນກ 75 ກຣັນ ວິຫາຮ່າຍເລຂ 2 ດ້ານ SEQ ຈຳນວນ 1 ຊິ້ນ ນໍ້າຫັນກ 5 ກຣັນ

3.8.2 ຕູ້ກຕາດີນພາ

ພບຕູ້ກຕາດີນພາທີ່ເປັນຂຶ້ນສ່ວນຂາໜ້າ ບົນຮຸມວິຫາຮ່າຍເລຂ 31 ດ້ານ SEQ ພບຈຳນວນ 1 ຊິ້ນ ນໍ້າຫັນກ 35 ກຣັນ

ແພບຂຶ້ນສ່ວນຕູ້ກຕາດີນພາ ມີລັກຍະນະເນື້ອດີນສື່ນໍ້າຕາລ ພບບົນຮຸມວິຫາຮ່າຍເລຂ 59 ດ້ານ NEQ ພບຈຳນວນ 1 ຊິ້ນ ນໍ້າຫັນກ 50 ກຣັນ

3.8.3 วัตถุทรงกลมเจาะรูทรงกลาง

จากการขุดค้นยังได้พบวัตถุทรงกลมเจาะรูทรงกลาง ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าคืออะไร มีลักษณะเป็นเนื้อดินธรรมชาติ (Earthen ware) พับบริเวณวิหารหมายเลข 29 ด้าน SEQ

3.8.4 ชิ้นส่วนโลหะ

จากการขุดค้นได้พบชิ้นส่วนโลหะบริเวณ วิหารหมายเลข 59 ด้าน NEQ วิหารหลวงหมายเลข 2 ด้าน NEQ วิหารหมายเลข 33 และเจดีย์หมายเลข 36 พับจำนวน 7 ชิ้น น้ำหนัก 150 กรัม

3.8.5 แหวนสำริด

จากการขุดค้นพบแหวนสำริด ซึ่งไม่ระบุที่มา แหวนสำริดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ม. และมีความหนา 0.3 ซม. พับจำนวน 1 ชิ้น น้ำหนัก 5 กรัม

3.8.6 โบราณวัตถุประเภทเปลือกหอย

จากการขุดค้นวัดพระศรีสรรเพชญ์ พับเปลือกหอยปริมาณมากพอประمام หอยที่พับจัดเป็นหองกาน ซึ่งมีสีขาว และมีความยาววาวของเปลือกหอย พับจำนวน 45 ชิ้น น้ำหนัก 4,080 กรัม

3.8.7 ประดิษฐกรรมหินอ่อน

จัดเป็นประดิษฐกรรมที่ทำมาจากหินอ่อน ครึ่งคนครึ่งสัตว์ ซึ่งพับในสภาพไม่สมบูรณ์ แยกออกเป็น 3 ส่วนซึ่งสามารถเชิบหายได้ดังนี้

ชิ้นที่ 1 ส่วนหน้าคน พับเพียงครึ่งหน้า สามเครื่องประดับศิรษะกว้าง ประมาณ 14 เซนติเมตร สูง ประมาณ 13 เซนติเมตร

ชิ้นที่ 2 ชิ้นส่วนตั้งแต่คอลงมาจนถึงลำตัว ซึ่งมีลักษณะเป็นตัวคน เพศหญิงมีหน้าอก มีปีกอยู่กลางหลังทั้ง 2 ข้างแต่หักไป สามเครื่องประดับบริเวณคอ มีลักษณะเป็นเชือกถักเป็นเปีย แล้วนำมาผูกที่คอ กว้าง ประมาณ 26 เซนติเมตร สูง ประมาณ 34 เซนติเมตร

ชิ้นที่ 3 ชิ้นส่วนลำตัวช่วงลำไส้จนถึงฐาน ซึ่งได้เสียหายไปบางส่วน โดยลำตัวช่วงลำไส้ เป็นสิ่งโട นั่งอยู่ในท่าขันเข่าทั้ง 2 ข้าง กว้าง ประมาณ 37 เซนติเมตร สูง ประมาณ 39 เซนติเมตร ฐาน สูงประมาณ 5 เซนติเมตร

3.8.8 ประติมารรัมพินอ่อน

ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเนื่องจากพบเพียงบางส่วนเท่านั้น คาดว่าจะเป็นส่วนลำตัวซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวปลา คือ มีเกล็ดแบบเกล็ดปลาเป็นริ้วๆ ขนาดค่อนข้างใหญ่ มีผ้าวางทับอยู่บนหลัง ผ้าเป็นลายพรมพุกษา เรียกว่าลายใบผักกาด นอกรากนี้บริเวณที่คาดว่าจะเป็นส่วนบนขัง มีลายคล้ายครีบปลาอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน กว้าง ประมาณ 30 เซนติเมตร ยาวประมาณ 48 เซนติเมตร สูง ประมาณ 30 เซนติเมตร

3.8.9 ประติมารรัมดินเผาญี่ปุ่น

เป็นประติมารรัมดินเผานื้อเกร่ง พบร่องส่วนศีรษะ ซึ่งมีลักษณะเป็นลิ้ง ทัน้ำเคลื่อน ด้านในกลวงไม่ทึบ ลักษณะใบหน้าลิงอยู่ในอกปกริยาแยกเขี้ยวยิ่งฟัน

ข้อที่่น่าสังเกต คือ บริเวณฟันเขี้ยวด้านบนทั้ง 2 ข้างของลิ้งมีลักษณะคล้ายเขี้ยวขักษ์ออกอกราม สูง ประมาณ 15 เซนติเมตร กว้าง ประมาณ 12 เซนติเมตร

3.8.10 ชิ้นส่วนประติมารรัมหน้าคน

เป็นประติมารรัมดินเผานื้อเกร่ง พบร่องส่วนใบหน้าและศีรษะ ลักษณะเป็นหน้าคนสวมชฎามงกุฎ ลักษณะการแสดงออกทางสีหน้าอยู่ในลักษณะโกรธเกรี้ยว คิ้วทำเป็นสันมีขนาดหนาและใหญ่ หัวคิ้วมีลักษณะย่นติดกัน ปากมีลักษณะรุ้มลงคล้ายกำลังโกรธ ลักษณะใบหน้าค่อนข้างกลม

กว้าง ประมาณ 15 เซนติเมตร

สูง ประมาณ 22 เซนติเมตร

3.8.11 ชิ้นส่วนประติมารรัมรูปบุคคล

เป็นประติมารรัมดินเผานื้อเกร่ง เนื้อค่อนข้างหยาบ พบร่องส่วนน่องลงไปจนถึงเท้า เป็นประติมารรัมค่อนข้างใหญ่ สวมกำไลตรงบริเวณข้อเท้า ตรงบริเวณน่องพนมีการทำเป็นรอยย่นคล้ายๆรอยข่องทางเกง คาดว่าจะนุ่งทางเกงที่ขาดมาอยู่บริเวณน่อง

กว้าง ประมาณ 11 เซนติเมตร

สูง ประมาณ 27 เซนติเมตร

ความยาวของปลายเท้า-สันเท้า ประมาณ 23.5 เซนติเมตร

บทที่ 4

การศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ

การศึกษารูปแบบวิเคราะห์ทางสถาปัตยกรรมวัดพระศรีสรรเพชญ์ จะศึกษาเฉพาะโบราณสถานที่ทำการขุดแต่งในครั้งนี้(ปีงบประมาณ 2546) ส่วนโบราณสถานองค์อื่นภายในวัดยังไม่ได้รับการขุดแต่ง จึงขึ้นขาดข้อมูลบางส่วนไป ในอนาคตเมื่อมีการขุดแต่งแล้วเสร็จทั้งวัดคงสามารถวิเคราะห์รูปแบบที่สมบูรณ์ได้ ผลการศึกษาวิเคราะห์มีดังนี้

4.1 ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดี

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จัดได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง ครั้งเมื่อก្នុងศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย มีฐานานุสกัดเทียบเท่ากับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเขตพระบรมมหาราชวังของกรุงเทพมหานคร ในสมัยรัตนโกสินทร์

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา มีการกล่าวถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ว่า ในบริเวณที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น แต่เดิมเป็นที่ที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สร้างพระราชมนต์เทียรขึ้นเป็นที่ประทับ เมื่อได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีใน พ.ศ.1893⁵ ณ ตำบลหนองโสน เมืองจุลศักราช 712 ปีขาล โทศก ตรงกับวันคุกร์ เดือน 5 ขึ้น 6 ค่ำ เพลาก 3 นาฬิกา 9 นาท โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทองโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวังขึ้น ณ ที่ดอนห่างจากแม่น้ำร้าว 12 เส้นเศษ และได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างปราสาทขึ้น 3 องค์ คือ พระที่นั่งไพทธรย์มหาปราสาท พระที่นั่งไพชบนด์มหาปราสาท และพระที่นั่งไอศวรย์มหาปราสาท “

ในหนังสือ “คำให้การชาวกรุงเก่า” ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อครั้งสร้างพระราชวรมนี่ไว้ว ดังข้อความว่า

“สร้างพระราชวัง บุชาเทพยดา สร้างมหาปราสาท 3 องค์ เสาหักด้นให้ดังวงเวียนกัน เช่น รูปสังข์ทักษิณาวัว (ช้ายไปขาว) วางอิฐ 8 แผ่น เรียงกันไปตามเสาปราสาททุกๆ ต้น บนอิฐทั้ง 8 แผ่นนั้น ตั้งพานทอง มีหลักแรกรากทั้ง 8 พาน ซึ่งเป็นการเสิ่งทายตามพิธีพราหมณ์ เมื่อยกเสาหัว

⁵ “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงปะເຄຣູອກນະຣິຕ്,” ใน คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การชุมชนหลวงหัวด และพระราชพงศาวดารฉบับหลวงปะເຄຣູອກນະຣິຕ് (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2510), หน้า 450.

ปราสาทลงหลุม และยกเครื่องบันทายวัน หอย้าแพรกเสียงหายกีดขั้นปกติ หายว่าพระนครนั้น “จะรุ่งเรือง” ที่สร้างขึ้น⁶

ครั้นล่วงมาถึง พ.ศ.1991 เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จขึ้นเสวยราชย์เป็นพระมหา กษัตริย์องค์ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ.1991-2031) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ขับพระราช มนตรีเข้าไปสร้างทางด้านหนือ ริมแม่น้ำลำพูนวี (ปัจจุบันแม่น้ำลำพูนวีคือแม่น้ำเมืองทางด้านหนือ ของตัวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา) และยกที่พระราชมนตรีเดินทั้งหมดให้เป็นเขตพุทธาวาส สถาปนาขึ้นเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อให้เป็นพระราชวังหลวงภายในพระบรมหาราชวัง ดังข้อ ความในพระราชพงศาวดารว่า

“ศึกราช 796 ปีขาล ฉوالศก (พ.ศ. 1977) สมเด็จพระบรมราชาธิราชเจ้าสตีสวารคดอยู่ใน ราชสมบัติ 17 ปี สมเด็จพระรามศรีเจ้าผู้เป็นพระราชนูตรขึ้นเสวยราชย์ทรงพระนามสมเด็จพระ บรมไตรโลกนาถ ยกวังทำเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เสด็จมาอยู่ริมน้ำ จึงให้สร้างพระที่นั่งเบญจัตน ห้าปราสาทองค์หนึ่ง สร้างพระที่นั่งสรรเพชญ์ปราสาทองค์หนึ่ง”⁷

ตามเหตุการขับพระราชมนตรีเข้าไปทางทิศหนือติดกับคลองเมือง ซึ่งเป็นแม่น้ำลำพูนวีก่อ ต้นนิยฐานว่าบันริเวณคันแขบและทรุดโถรน เนื่องจากการสร้างพระราชวังมา 90 ปี เศยแล้ว และการ ขับพระราชวังไปทางทิศหนือไปตักแม่น้ำทำให้สะคอกในการเดินทาง และสามารถจัดระบบ ระบายน้ำได้ดี และได้ใช้บริเวณเดินสร้างวัดประจำพระราชวังขึ้น วัดพระศรีสรรเพชญ์จึงได้กลับ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในเขตพระราชวัง เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒ์สัตยา พระราชพิธีทักษิณานุปทาน และเป็นที่เดื่จออกบำเพ็ญพระราชกุศล ต่างๆ รวมทั้งเป็นที่เก็บพระบรมอฐิของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย⁸ สถาปัตยกรรมที่ปรากฏว่าสร้างในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้ไม่ปรากฏว่าขอของหลัก ฐานให้เห็นได้ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจสร้างด้วยไม้ ซึ่งพุพังไปตามกาลเวลา

ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระมหากษัตริย์ลำดับที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ.2034-2072) ซึ่งเป็นพระราโชรสองค์รองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ ปรากฏหลักฐานทั้งทางด้านเอกสารและหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมว่าได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้

⁶ “คำให้การชาวกรุงเก่า ภาคที่ 1 พงศาวดาร,” ใน คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การขุนหลวงหวัด และพระราช พงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตติ์, หน้า 56.

⁷ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทน์มาศ (เจม) (พระนคร : โรงพิมพ์อักษรบิการ, 2507), หน้า 12-13.

⁸ ประสงค์ เอี่ยมอนันต์, ผู้เรียนเรียง, “การสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการ เรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมของ วัดพระศรีสรรเพชญ์ (ส่วนที่ 1),” หน้าจ้า ฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2531 (2531) : 6-7.

สร้างสถาปัตยกรรมขึ้นภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ คือ โปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุของพระราชาบิดาและพระเชษฐา คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชาบิดา ซึ่งเป็นผู้ทรงสถาปนาพระราชอาณาจักรที่สืบทอดกันมา แต่สมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ 3 (ครองราชย์ พ.ศ. 2031-3034) ซึ่งเป็นพระเชษฐาธิราช ดังปรากฏข้อความในพระราชพงศาวดารว่า “ศักราช 854 ชวดศก (พ.ศ. 2035) ประดิษฐานพระมหาธาตุ สมเด็จพระบรมไตรโลก และสมเด็จพระบรมราชินีนาถเจ้า”⁹

หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2042 คือ โปรดฯ ให้สร้างพระวิหารหลวงของวัดพระศรีสรรเพชญ์ขึ้น และโปรดให้ห่อพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ภายในพระวิหารหลวงที่สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2043 พระพุทธรูปที่โปรดเกล้าฯ ให้ห่ออนั้นได้ถวายพระนามว่า “พระศรีสรรเพชญ์” ข้อความที่ระบุเรื่องราวดังกล่าวปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ดังนี้

“ศักราช 861 มະແມສก (พ.ศ. 2042) แรกสร้างพระวิหารวัดศรีสรรเพชญ์”

“ศักราช 862 ວອກສກ (พ.ศ. 2043) สมเด็จพระรามาธิบดีเจ้า แรกให้ห่อพระพุทธเจ้าพระศรีสรรเพชญ์ และแรกห่อในวันอาทิตย์ ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6 ครั้นถึงศักราช 865 ຖุนສก (พ.ศ. 2046) วันศุกร์ วันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ฉลองพระพุทธเจ้าพระศรีสรรเพชญ์ ถนนพระพุทธเจ้านั้น แต่พระบาทถึงยอดพระรัศมีนั้น สูงได้ 8 วา (16 ศอก) พระพักตร์นั้นขาวได้ 4 ศอก กว้างพระพักตร์นั้น 3 ศอก และพระอุรนั้นกว้าง 11 ศอก (5.50 เมตร) และทองหล่อพระพุทธเจ้านั้นหนัก 5 หมื่น 3 พันชั่ง ทองคำหุ้มน้ำหนักสองร้อยแปดสิบหกชั่ง ข้างหน้านั้นทองเนื้อ 7 น้ำสองขา ข้างหลังนั้นทองเนื้อ 6 น้ำสองขา”¹⁰

จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน อันมีเจดีย์ทรงระฆัง 3 องค์ เรียกว่าเป็นประธานของวัด ในกรณีของเจดีย์ประธานอีกองค์หนึ่งนั้นได้มีนักวิชาการบางท่านอธิบายไว้ว่า เจดีย์อีกองค์หนึ่งนั้นเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมในรัชกาลต่อมาในสมัยของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ 4 (สมเด็จพระอาทิตย์วงศ์ ครองราชย์ พ.ศ. 2072-2076) พระราชนิรสของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2072 เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งเป็นพระบิดาของพระองค์¹¹

⁹ “พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ,” ใน คำให้การชาวกรุงเก่า คำให้การชุมชนหลวงหวัด และพระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐอักษร, หน้า 452.

¹⁰ เรื่องเดียวกัน, หน้า 453.

¹¹ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, “วัดพระศรีสรรเพชญ์,” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี, 2511), หน้า 27.

ถึงแม้ว่าภายหลังรัชกาลสมเด็จพระบรมราชชนิราษที่ 4 แล้ว จะไม่มีข้อมูลทางด้านเอกสารระบุเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ภายในวัด แต่สืบเนื่องมาจากการสำคัญของวัดพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทำให้พожะสันนิฐานได้ว่าสถาปัตยกรรมที่ปรากฏภายในวัดบ่อมได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ดังปรากฏร่องรอยของหลักฐานให้เห็นได้ในปัจจุบัน

จนกระทั่งถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พบร่างกายในวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธธูปศรีสรรเพชญ์แล้ว ด้านหลังฐานพระศรีสรรเพชญ์ จะมีฐานชุดซึ่งใหญ่อ่อนหนึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธธูปสำคัญๆ ของหลวง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีเมื่อครั้งติดเมืองเชียงใหม่ กีเกบประดิษฐานอยู่ภายนอกวิหารนี้¹²

นอกจากนี้ที่ด้านหลังวิหารจะมีจระนำ บรรจุพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินต่างๆ ดังปรากฏในพระราชพงศาวดาร ซึ่งกล่าวถึงเหตุการณ์เมื่อครั้งถวายพระเพลิงสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แล้วนำพระบรมอัฐไปบรรจุไว้ ท้ายจะระนำ ดังข้อความว่า

“ครั้นดับพระเพลิง แล้วแจงพระรูป สดับปกรณ์พระสงฆ์อีกสี่ร้อยรูป แล้วเก็บพระอัฐใส่ พระโกศน้อยอัญเชิญขึ้นพระบานมาศแห่งเป็นขบวนเข้ามายังพระราชวัง จึงอัญเชิญพระโกศพระอัฐ เข้าบรรจุไว้ ท้ายจะระนำ พระมหาวิหาร วัดพระศรีสรรเพชญ์คาราม”¹³

ภายหลังจากรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้ว ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าได้มีบูรณะปฏิสังขรณ์ 2 ครั้ง คือ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครั้งหนึ่ง และ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศอีกครั้งหนึ่ง¹⁴

จากหลักฐานที่ได้พบภายหลังการบูดแต่งมหาเจดีย์ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ของราชบัณฑิตยสภา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2475 นี้ทำให้เราได้ทราบถึงธรรมเนียมหรือประเพณีที่สำคัญในการสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิมนุคคลธรรมค่าหรือพระราชไได้ประการหนึ่ง กล่าวคือ ในการบูดแต่งพระมหาเจดีย์องค์ค้านทิศตะวันออก ที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐฯ ระบุว่าเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สร้างเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิธาตุของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้น ได้พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายนอกในโถบรรจุอัฐิภายในสูงปถิ่ง 7 ชั้น แต่ไม่

¹² หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์, “วัดพระศรีสรรเพชญ์,” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หน้า 28.

¹³ พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรือง ธรรม, 2515), หน้า 503.

¹⁴ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 63 ตำนานกรุงเก่า, หน้า

พบพระบรมอธิสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งอาจถูกโนมเบลกอกบุคเอกสารพระโภคไปก่อนที่ราชบันฑิตฯ จะได้ดำเนินการเข้าบุคแต่ง ซึ่งการบุคพบพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประเพณีในการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอฐิ ดังที่หลวงบรินบาลบริวัณฑ์ได้ทรงอธิบายไว้ว่า

“นี่องจากพระราชบัณฑิตธรรมดายไม่เป็นอุปการบุคคล คือบุคคลที่ควรแก่สูญบุคคลที่ควรแก่สูญปั้นนี้ได้แก่ 1. พระพุทธเจ้า 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า 3. พระอรหันต์ญาสพ 4. พระเจ้าจักรพรรดิ เพราะจะนั้นจึงเป็นธรรมเนียมหรือประเพณี ถ้าจะบรรจุอฐิบุคคลธรรมดายหรือแม้แต่พระราชา เขามีต้องอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบันบรรจุเสียก่อนให้เป็นสูญอันแท้จริง แล้วจึงได้อาอฐิธาตุของพระราชาหรือบุคคลธรรมดายตามในภายหลัง”¹⁵

เมื่อเดิมกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2310 วัดพระศรีสรรเพชญ์ถูกไฟไหม้ทั่วทั้งพระอาราม องค์พระศรีสรรเพชญ์ถูกอลอกออกทองไปหมดสิ้น เหลือเพียงแกนสำริด ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระมหาภัตตริยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงกรุงเทพฯ พร้อมกับพระโลกนาถซึ่งประดิษฐานอยู่ท่างวิหารทิศเหนือของพระวิหาร หลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เมื่อสถาปนาวัดพระเซตุพนวิมลมังคลารามขึ้นเป็นพระอารามหลวง ได้โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระพระโลกนาถ ไว้ในพระวิหารทิศตะวันออก ซึ่งบังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และส่วนพระศรีสรรเพชญ์นั้นอยู่ในสภาพที่ชำรุดเกินกว่าจะซ่อมได้ ทรงคำว่าจะหล่อใหม่ ได้มีพระราชนูจณาจามพระราชาคณะผู้ใหญ่ มีสมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น ถวายคำแนะนำว่าไม่เป็นการสมควรที่จะเอาพระพุทธเจ้าเข้าหล่อในไฟอีก พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์ไว้ภายใน ถวายพระนามพระเจดีย์ศรีสรรเพชญ์ค่ายาณ ปัจจุบันคือพระเจดีย์องค์กลางในจำนวนพระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ในวัดพระเซตุพนฯ¹⁶

¹⁵ หลวงบรินบาลบริวัณฑ์, “วัดพระศรีสรรเพชญ์” พระราชนวัตถุโบราณในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, หน้า 28.

¹⁶ หลวงบรินบาลบริวัณฑ์, “วัดพระศรีสรรเพชญ์” พระราชนวัตถุโบราณในจังหวัดพระนครศรี, หน้า 27-28.

4.2 ด้านโบราณสถาน

4.2.1 พระวิหารหลวง(โบราณสถานหมายเลข 2)

รูปแบบวิหารหลวงระยะแรก

การสันนิษฐานรูปแบบพระวิหารหลวงในยุคแรกยังมีข้อจำกัดด้านข้อมูล จากการบุดแต่งในครั้งนี้ได้พบว่ามีการสร้างบันไดทางขึ้นมาที่ด้านข้างฝั่งทิศเหนือติดกับพระที่จอมทอง และมีร่องรอยการก่อพอกทับฐานของผังวิหารด้านหน้า สันนิษฐานว่ารูปแบบของวิหารหลวงน่าจะมีรูปแบบคล้ายกับรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันคือเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ามีบันไดขึ้นออกมายังด้านหน้าส่วนกลางก่อเป็นบุษต์เดียว มีประตูเข้าด้านข้างอีกด้านละหนึ่งช่อง

ส่วนด้านหลังน่าจะสร้างเป็นบุษต์โดยด้านข้างเชื่อมต่อกับระเบียงคดและมีประตูทางเข้าด้านหลังตรงตำแหน่งที่เห็นเช่นปัจจุบันและมีพาไลโดยรอบวิหาร และจากการบุดแต่งที่ด้านหน้าวิหารหลวงได้พบว่ามีการสร้างพื้นบุษต์ขึ้นออกไปจากกว่าพื้นบุษต์ในปัจจุบันประมาณ 6.0 เมตรและมีบันไดขึ้นสู่บุษต์ดังกล่าว ด้านในพระวิหารคงมีฐานชุดซึ่งเดียวที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งมีการประดับลวดลายปูนปั้นเป็นลายดอกพุดตาน และลายครุฑแบบ ส่วนฐานชุดซึ่งด้านหลังคงสร้างขึ้นในสมัยหลัง

รูปแบบวิหารหลวงในระยะหลังสุด

ช่วงเวลาระหว่างรูปแบบระยะแรกกับระยะหลังสุดวิหารหลังนี้คงมีการบูรณะปรับปรุงบ้างแต่ไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนจึงยังไม่ขอกล่าวถึง รูปแบบวิหารหลวงในระยะหลังสุดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบุษต์ทางด้านหน้า ได้มีการลดความกว้างของพื้นบุษต์ดังกล่าวและมีการยกระดับพื้นบุษต์ให้สูงขึ้นลักษณะเป็นเฉลียง ซึ่งอาจจะเป็นสมัยเดียวกับการสร้างพระที่นั่งจอมทองในสมัยพระเจ้าทรงธรรม มีการสร้างชาดคามาลุ่มเฉลียงด้านหน้าโดยเพิ่มสถาปัตยกรรมอีกแบบหนึ่ง ขนาดของเตาที่เฉลียงด้านหน้ามีขนาดเล็กกว่าเตาไฟที่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้าง

ส่วนทางด้านหลังมีการขับแนวของบุษต์ออกไปมีขนาดเท่ากับบุษต์ทางด้านหน้า โดยใช้ผังเดิมก่อเป็นจรนัม ใส่ชาลาดคัชชั่น แต่ในปัจจุบันที่เห็นเป็นร่องลึกลงไปคล้ายสารรอบพระราชบุเดช แต่ในระยะหนึ่งลอกเอาเดินออก มีตอนอ่อนร่วนจะคงเหลืออยู่ในสภาพนุ่มๆ เพื่อปูพื้นไว้ เพราะอยู่ภายใต้อาคารบุษต์ด้านหลัง

4.2.2 วิหารพระโลกนาถ(โบราณสถานหมายเลข 4)

ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวิหารหลวง สร้างคู่กับวิหารพระป่าเลไลย์ด้านทิศใต้ วิหารหลังสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน “พระโลกนาถ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำบันยืนแสดงปางห้ามพระแก่นจันทร์ ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ในพระวิหารทิศตะวันออกมุนหลังวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ เดิมนี้สภาพปรกหักพัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โปรดฯ ให้มีการปฏิสังขรณ์จนแล้วเสร็จส่วนภายนอกในองค์พระบรรจุพระบรมธาตุไว้ และถวายพระนามว่า “โลกนาถศาสดาจารย์”

วิหารมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการต่อมุขยื่นไปด้านหน้า มุขที่ต่อออกไปนี้ อาจเป็นการนูรณะในภายหลัง เพราะสังเกตุได้ว่าพาลใจจะมีเพียง โดยรอบอาคารส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น เป็นอาคารที่ไม่มีหน้าต่าง ใช้เทคนิคการเจาะช่องแสงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เช่นเดียว กับวิหารหลวง มีการปูพื้นอิฐเป็นลานเชื่อมต่อกับอาคารที่สร้างติดกัน ได้แก่พระวิหารหลวงด้านทิศใต้และพระที่นั่งจอมทองด้านทิศเหนือ

ซึ่งคติการสร้างมหาปูริวิหาร ได้ด้านข้างวิหารนั้นเป็นอิทธิพลของศิลปะสถาปัตยกรรมสุโขทัย เช่นการวางผังวัดมหาธาตุ สุโขทัย ที่มีการสร้างมหาปูริวิหารศูนย์กลาง สองข้างของพระวิหาร

4.2.3 พระที่นั่งจอมทอง(โบราณสถานหมายเลข 5)

เป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม(พ.ศ. 2153 - 2171) เพื่อใช้เป็นที่ฟังธรรมเทศนา ในพระราชพิธีการกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระนพรัตน์ได้บันทึกไว้ว่า

“....ครั้งนี้ญี่ปุ่นเข้ามาค้าขายหลายลำ ญี่ปุ่นโกรธว่าเสนานบดีได้เป็นธรรมบุคคลกันเข้า ด้วยพระพิมลดธรรม ฉ่าพระมหาภัตตริย์เสีย ญี่ปุ่นคุณกันได้ประมาณ ๕๐๐ ยกเข้ามาในห้องสนาม หลวงคอคุณเอาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมาฟังพระสงฆ์บอกหนังสือ ณ พระที่นั่งจอมทองสามหลัง ขณะนั้นพอพระสงฆ์วัดประดู่โรงธรรมเข้ามาแบปครูป พาอาพระองค์เสด็จออกมาต่อหน้าญี่ปุ่น ครั้งพระสงฆ์พานเสด็จไปแล้วญี่ปุ่นร้องอ้ออึงขึ้นว่าจะคุณเอาพระองค์แล้ว เป็นไรจึงนั่งเสียแล้ว ญี่ปุ่นทุ่มเตียงกันเป็นโกลาหล ฝ่ายพระมหาอัมมาตย์คุณผล ได้ไล่รบญี่ปุ่นล้มตายเป็นอันมาก ญี่ปุ่นแตก ไปจากพระราชวัง ลงสำราญไป ตั้งแต่นั้นมาสำราญเมืองญี่ปุ่นก็มิได้เข้ามาค้าขาย ณ กรุงเทพมหานครอีกเลย....

พระที่นั่งจอมทอง เป็นพระที่นั่งแบบสามมุข เพราะที่ประ居ในปัจจุบันทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังมีมุขก่อขึ้นของมา สถาปัตย์ค่อนข้างสมบูรณ์มีเพียงโครงหลังคาที่เป็นไม้เท่านั้นที่พังทลายหายไป จะเห็นได้ว่าอาคารมีการเจาะช่องหน้าต่าง โดยรอบไม่เหมือนกับอาคารแวดล้อมทั่วไป ซึ่งสร้างมาตั้งแต่รัชกาลแขก ซึ่งเป็นอิทธิพลของสถาปัตยกรรมทางตะวันตก หลังคาที่พังทลายหายไป มีโครงเป็นไม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือดเด่า ลักษณะ โครงหลังคามีมุขขึ้นด้านหน้า - หลังค้านะสามมุข โดยมุขกลางมีขนาดใหญ่กว่าอีกสองมุขด้านข้าง

4.2.4 หอระฆัง (ในรวมสถานที่หมายเลข 6)

หอระฆังเป็นอาคารทรงจตุรมุข มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ทิศ ที่ผนังมีการประดับลวดลายปูนปั้นลายกรวยเชิงและลายประจำม้าก้ามปู ส่วนยอดที่พังทลายหายไปสันนิษฐานว่าจะเป็นทรงปราสาท(?)

โครงหลังคาที่สร้างคลุมหอระฆังนี้น่าจะสร้างขึ้นภายหลัง มีการก่อเสาสูงแปดเหลี่ยมรองรับโครงหลังคา ตรงตำแหน่งที่มุขของอาคารจตุรมุขและมีการสร้างระเบียงซ้อนกันสองชั้น โดยที่แนวระเบียงแต่ละมีเสาสูงแปดเหลี่ยมรองรับหลังคาอีกชั้นหนึ่ง จากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าโครงหลังคาของหอระฆังหลังนี้น่าจะเป็นทรง念佛ปี มีการสร้างหลังคาซ้อนกันไม่น้อยกว่าสามตับ

4.2.5 วิหารราย

รูปแบบวิหารรายจะมีรูปแบบเหมือนกันกีอนทุกหลัง คือเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือแล้วแต่ตำแหน่งที่ตั้ง ฐานชั้นล่างเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่หรือฐานบัวธรรมชาติ ผนังของวิหารเหล่านี้เชื่อว่าไม่มีการเจาะช่องหน้าต่าง เพราะเป็นอาคารที่สร้างในยุคแรกๆ แต่จะมีการเจาะเป็นช่องแสงรูปแบบต่างๆ กัน ดังเช่นหลักฐานที่เห็นจากวิหารรายหมายเลข 61,63 และ 65 ส่วนประตูทางเข้าก็จะสร้างตามแต่ละหลัง ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่โครงหลังคาน่าจะมีรูปแบบที่เหมือนกัน คือมีโครงหลังคาเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องเคลือดเด่า เสาภายในมี 2 แท่ง แต่ละ 4 ตัน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจตุรัส มีพาโลโดยรอบอาคาร เป็นเสาทรงกลมรองรับชายคาภายในมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปทุกหลัง วิหารทั้งหมดนี้ต่างได้รับการซ่อมแซมมาไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามความเสียหายที่ได้รับในแต่ละหลัง

4.2.6 เจดีย์ราย

เป็นเจดีย์ทรงระฆังทึ้งหมด มีรูปทรงโโคขรูมเหมือนกัน โดยเฉพาะตั้งแต่ชั้นมาลัยถ้า
ขึ้นไปก็จะเป็นชั้นบัวกว่า มาลัยถ้า 3 ชั้น บัวป่ากระซัง องค์ระฆัง บลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านฉัตร ปลี
ยอดและเม็ดน้ำถ่างตามลำดับ มีเพียงส่วนฐานเท่านั้นที่รูปทรงอาจไม่เหมือนกันคือมีทึ้งรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส รูปแปดเหลี่ยม ทุกองค์จะมีฐานบัวหรือฐานบัวลูกแก้วอกไก่องค์ละหนึ่งชุดตำแหน่งต่างๆ กัน
แล้วแต่ละองค์

4.2.7 เจดีย์ประจำมุม

เป็นเจดีย์ที่อยู่ในตำแหน่งประจำมุมของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ได้แก่เจดีย์รายหมายเลข
11, 32, 42 และ 64 เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมมีชั้นรองนำทึ้ง 4 ทิศ มีบันไดทางขึ้นชั้นทึ้ง 4 ด้าน
เหมือนกัน ซึ่งเจดีย์องค์นี้ประกอบด้วยฐานเขียงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหนึ่งชั้นบนฐานเขียงเป็นหน้า
กระดานกลมช้อนกัน 4 ชั้น ถัดไป คือ ชุดฐานปักหมุด บัวกว่า มาลัยถ้า ซึ่งชั้นรองนำจะอยู่ตรงชั้น
มาลัยถ้าและบัวป่ากระซัง ถัดจากบัวป่ากระซังเป็นองค์ระฆัง บลลังก์รูปสี่เหลี่ยม ก้านฉัตร
ปลีอ่อน และปลียอด ตามลำดับ

บทที่ 5

สรุป

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จัค ได้รับเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งภายในกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ในเขตพระบรมหาราชวัง ครั้งเมื่อกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของไทย มีฐานานุสกัดที่เก็บเท่ากับวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในเขตพระบรมหาราชวังของกรุงเทพมหานคร ในสมัยรัตนโกสินทร์

ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา มีการกล่าวถึงวัดพระศรีสรรเพชญ์ว่า ในบริเวณที่ตั้งวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น แต่เดิมเป็นที่ที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สร้างพระราชบูรณะที่ยืนเป็นที่ประทับ เมื่อได้สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานีใน พ.ศ.1893 ครั้นล่วงมาถึง พ.ศ.1991 เมื่อสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ เสด็จขึ้นเสวยราชย์เป็นพระมหาภัตtriyองค์ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ.1991-2031) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ข่ายพระราชบูรณะที่ยืนไปสร้างทางด้านเหนือ ริมแม่น้ำลพบุรี (ปัจจุบันแม่น้ำลพบุรีคือคูเมืองทางด้านเหนือของตัวเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา) และยกที่พระราชบูรณะที่ยืนเดิมทั้งหมดให้เป็นเขตพุทธศาสนา สถาปนาขึ้นเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อให้เป็นพระราชวังกลางภายในพระบรมหาราชวัง ใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆ ของพระมหาภัตtriy เช่น พระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีทักษิณานุปทาน และเป็นที่เสด็จออกบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆ รวมทั้งเป็นที่เก็บพระบรมอฐิของพระมหาภัตtriy และพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย สถาปัตยกรรมที่ปรากฏว่าสร้างในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนี้ไม่ปรากฏร่องรอยของหลักฐานให้เห็นได้ในปัจจุบัน สันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจสร้างด้วยไม้ ซึ่งผังไปตามกาลเวลา

ต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 พระมหาภัตtriy ลำดับที่ 10 แห่งกรุงศรีอยุธยา (ครองราชย์ พ.ศ.2034-2072) ซึ่งเป็นพระราชาออรสองครองของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ปรากฏหลักฐานทั้งทางด้านเอกสารและหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมว่าได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสถาปัตยกรรมขึ้นภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ คือ โปรดฯ ให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ เพื่อบรรจุพระอฐิราชของพระราชบิดาและพระเชษฐา คือ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระราชบิดา ซึ่งเป็นผู้ทรงสถาปนาพระราชวังนี้ขึ้น และสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 (ครองราชย์ พ.ศ.2031-3034) ซึ่งเป็นพระเชษฐาธิราช

หลังจากนี้ในปี พ.ศ. 2042 ก็โปรดฯ ให้สร้างพระวิหารหลวงของวัดพระศรีสรรเพชญ์ขึ้น และโปรดให้ห่อพระพุทธชูปประดิษฐานไว้ภายในพระวิหารหลวงที่สร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2043 พระพุทธชูปที่โปรดเกล้าฯ ให้ห่ออนน์ได้ถวายพระนามว่า “พระศรีสรรเพชญ์”

จากหลักฐานทางด้านสถาปัตยกรรมภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน อันมีเจดีย์ทรงระฆัง 3 องค์ เรียงกันเป็นประทานของวัด ในกรณีของเจดีย์ประทานอีกองค์หนึ่งนั้นได้มีนักวิชาการบางท่านอธิบายไว้ว่า เจดีย์อีกองค์หนึ่งนั้นเป็นเจดีย์ที่ก่อสร้างเพิ่มเติมในรัชกาลต่อมาในสมัยของสมเด็จพระบรมราชชนิ叱ราชาที่ 4 (สมเด็จพระอาทิตยวงศ์ ทรงราชย์ พ.ศ. 2072-2076) พระราชาโปรดส่องสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2072 เพื่อบรรจุพระอัญชาตุของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ซึ่งเป็นพระราชบิตรของพระองค์ ถึงแม้ว่าภายหลังรัชกาลสมเด็จพระบรมราชชนิ叱ราชาที่ 4 แล้ว จะไม่มีข้อมูลทางด้านเอกสารระบุเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ ภายในวัด แต่สืบเนื่องมาจากการความสำคัญของวัดพระศรีสรรเพชญ์ซึ่งเป็นวัดในพระราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทำให้พ่อจะสันนิษฐานได้ว่าสถาปัตยกรรมที่ปรากฏภายในวัดย่อมได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาโดยตลอด ดังปรากฏว่ารองรับของหลักฐานให้เห็นได้ในปัจจุบัน

จนกระทั่งถึงรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พนวจภายนอกวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชูปประจำวัดพระศรีสรรเพชญ์แล้ว ด้านหลังฐานพระศรีสรรเพชญ์ จะมีฐานชุดซึ่งใหญ่อีกอันหนึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชูปสำคัญๆ ของหลวง ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น พระพุทธสิหิงค์ ซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีเมื่อครั้งติดเมืองเชียงใหม่ ก็เคยประดิษฐานอยู่ภายนอกวิหารนี้ นอกงานนี้ที่ด้านหลังวิหารจะมีระนำ บรรจุพระบรมอัญเชิญเจ้าแผ่นดินต่างๆ

ภายนอกวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์มหาราชแล้ว ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่าได้มีบูรณะปฏิสังขรณ์ 2 ครั้ง คือ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าปราสาททองครั้งหนึ่ง และ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกศอีกครั้งหนึ่ง

จากหลักฐานที่ได้พบภายนอกวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์ของราชบัลลังก์สถาปนา เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2475 นั้นทำให้เราได้ทราบถึงธรรมเนียมหรือประเพณีที่สำคัญในการสร้างพระเจดีย์เพื่อบรรจุอัญเชิญคคลธรรมคาหรือพระราชไถ่ประการหนึ่ง กล่าวคือ ในการบุดแต่งพระมหาเจดีย์องค์ด้านทิศตะวันออก ที่พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐฯ ระบุว่าเป็นเจดีย์ที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 สร้างเพื่อบรรจุพระบรมอัญชาตุของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนั้น ได้พบว่ามีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ภายนอกวิหาร โดยบรรจุอยู่ภายนอกวิหาร 7 ชั้น แต่ไม่

พนพระบรมอธิปัติสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งอาจถูกโนมายลักษณ์บุคคลเอาระโ哥ศไปก่อนที่ราชบัลลฑิตฯ จะได้ดำเนินการเข้าบุคคลแต่ง ซึ่งการบุคคลพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเจดีย์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงประเพณีในการสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอฐิ

เมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ.2310 วัดพระศรีสรรเพชญ์ถูกไฟไหม้ทั่วทั้งพระอาราม องค์พระศรีสรรเพชญ์ถูกลอกออกของไปหมดล้วน เหลือเพียงแกนสำริด ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระมหาภัตตริย์รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญลงกรุงเทพฯ พร้อมกับพระโลกนาถซึ่งประดิษฐานอยู่ทางวิหารทิศเหนือของพระวิหารหลวงวัดพระศรีสรรเพชญ์ เมื่อสถาปนาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามขึ้นเป็นพระอารามหลวง ได้โปรดเกล้าฯ ให้ประดิษฐานพระพะโลกนาถ ไว้ในพระวิหารทิศตะวันออก ซึ่งยังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และส่วนพระศรีสรรเพชญ์นั้นอยู่ในสภาพที่ชำรุดเกินกว่าจะซ่อมได้ ทรงคำริจะหล่อใหม่ได้มีพระราชปูงชาดамพระราชาคณะผู้ใหญ่ มีสมเด็จพระสังฆราช เป็นต้น ด้วยคำแนะนำนำว่าไม่เป็นการสมควรที่จะเอาพระพุทธเจ้าเข้าหล่อในไฟอีก พระองค์จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์ไว้ภายใน ด้วยพระนามพระเจดีย์ศรีสรรเพชญ์ค่ายาณ ปัจจุบันคือพระเจดีย์องค์กลางในจำนวนพระเจดีย์ใหญ่ 3 องค์ในวัดพระเชตุพนฯ

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาภัตตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาโนรணราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) สมุหเทศบาลกิ่นาลุมพตาลกรุงเก่า ได้ดำเนินการบุคคลน้ำติจากกรุภายในเจดีย์วัดพระศรีสรรเพชญ์ ได้พบพระพุทธรูปและเครื่องทองคำเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในการบุคคลแต่งพระเจดีย์รายในวัดนี้ก็พบว่า ทั้งหมดล้วนแต่ทำขึ้นเพื่อบรรจุอฐิพระราชวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ผู้สำคัญทั้งสิ้น เนื่องจากการพบโ哥ศอฐิภายในเจดีย์รายหลายองค์ ส่วนวิหารที่กันอยู่ระหว่างเจดีย์นั้น ใช้เป็นที่ทำบุญทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลไปให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว

สำหรับการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์นั้น ได้เริ่มกระทำการเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 ซึ่งเป็นการบูรณะพระมหาเจดีย์ 3 องค์ก่อน ต่อมาภายหลังจึงได้รับการบูรณะมาเป็นระยะ ปัจจุบันวัดพระศรีสรรเพชญ์จัดได้ว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งภายในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอุทิศานประวัติศาสตร์อยุธยาที่ได้รับการคุ้มครองควบคุมให้คงสภาพหลักฐานเดิมทางด้านสถาปัตยกรรมไว้ได้มากที่สุดวัดหนึ่ง

การสันนิษฐานรูปแบบพระวิหารหลวงในยุคแรกยังมีข้อจำกัดด้านข้อมูล จากการบุดแต่งในครั้งนี้ได้พบว่ามีการสร้างบันไดทางขึ้นมาที่ด้านข้างฝั่งทิศเหนือติดกับพระที่จอมทอง และมีร่องรอยการก่อพอกหันฐานของผนังวิหารด้านหน้า สันนิษฐานว่ารูปแบบของวิหารหลวงน่าจะมีรูปแบบคล้ายกับรูปแบบที่เห็นในปัจจุบันคือเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหน้ามีมุขเดิจยื่นออกมานะผนังด้านหน้าส่วนกลางก่อเป็นมุขเดิจมีประตุกลาง(ตีหัวอยชร) มีประตูเข้าด้านข้างอีกด้านละหนึ่งช่อง

ส่วนด้านหลังน่าจะสร้างเป็นมุขลด โดยด้านข้างเชื่อมต่อกับพระเบี้ยงคดและมีประตูทางเข้าด้านหลังตรงตำแหน่งที่เห็น เช่นปัจจุบันและมีพาไลโดยรอบวิหาร และจากการบุดแต่งที่ด้านหน้าวิหารหลวงได้พบว่ามีการสร้างพื้นมุขยื่นออกไปกว่าพื้นมุขในปัจจุบันประมาณ 6.0 เมตรและมีบันไดขึ้นสู่มุขดังกล่าว ด้านในพระวิหารคงมีฐานชุดซึ่งเดิมที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งมีการประดับลวดลายบุ้นปืนเป็นลายดอกพุดตาม และลายครุฑแบบ ส่วนฐานชุดซึ่งด้านหลังคงสร้างขึ้นในสมัยหลัง

ช่วงเวลาระหว่างรูปแบบระยะแรกกับระยะหลังสุดวิหารหลังนี้คงมีการบูรณะปรับปรุงบ้างแต่ไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนจึงยังไม่ขอกล่าวถึง รูปแบบวิหารหลวงในระยะหลังสุดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบมุขทางด้านหน้า ได้มีการลดความยาวของพื้นมุขดังกล่าวและมีการยกระดับพื้นมุขให้สูงขึ้นลักษณะเป็นเฉลียง ซึ่งอาจจะเป็นสมัยเดียวกับการสร้างพระที่นั่งจอมทองในสมัยพระเจ้าทรงธรรม มีการสร้างชายคามากลุ่มเฉลียงด้านหน้าโดยเพิ่มเสากลมอีกแปดต้น ขนาดของเสาที่เฉลียงด้านหน้ามีขนาดเล็กกว่าเสาพาไลที่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่แรกสร้าง

ส่วนทางด้านหลังมีการขันแนวของมุขออกไปมีขนาดเท่ากับมุขทางด้านหน้า โดยใช้ผนังเดิมก่อเป็น الرحمن ไส่ชาลาดด้าน แต่ในปัจจุบันที่เห็นเป็นร่องลึกลงไปคล้ายสารรอบเพระการบุดแต่งในระยะหนึ่งลอกเอาเดินออก มีตอนม่อเว้นระยะอิฐวางตงเพื่อปูพื้นไม้ เพราะอยู่ภายใต้อาคารมุขด้านหลัง

วิหารพระโลกนาถตั้งอยู่ด้านทิศเหนือของวิหารหลวง สร้างคู่กับวิหารพระป่าเตไลด้านทิศใต้ วิหารหลังสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐาน “พระโลกนาถ” ซึ่งเป็นพระพุทธธูปประทับยืนแสดงปางห้ามพระแก่นจันทร์ วิหารมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีการต่อมุขยื่นไปด้านหน้า มุขที่ต่อออกไปนี้อาจเป็นการบูรณะในภายหลัง เพราะสังเกตุได้ว่าพาไลจะมีเพียงโดยรอบอาคารส่วนที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้น เป็นอาคารที่ไม่มีหน้าต่าง ใช้เทคนิคการเจาะช่องแสงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียว กับวิหารหลวง มีการปูพื้นอิฐเป็นลานเชื่อมต่อกับอาคารที่สร้างติดกัน ได้แก่พระวิหารหลวงด้านทิศใต้และพระที่นั่งจอมทองด้านทิศเหนือ

พระที่นั่งจอมทองเป็นอาคารที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยพระเจ้าทรงธรรม(พ.ศ. 2153 - 2171) เพื่อใช้เป็นที่ฟังธรรมเทศนา เป็นพระที่นั่งแบบสามนูบ เพราะที่ประากฎในปัจจุบันทั้งทางด้านหน้าและด้านหลังมีมุขก่ออิฐถือปูนอกราม สถาปัตย์ตอนข้างสามบูรณะเพียงโครงหลังคาที่เป็นไม้เท่านั้นที่พังทลายหายไป จะเห็นได้ว่าอาคารมีการเจาะช่องหน้าต่าง โดยรอบไม่เหมือนกับอาคารแวดล้อมทั่วไป ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งเป็นอิฐพลของสถาปัตยกรรมทางตะวันตก หลังคาที่พังทลายหายไป มีโครงเป็นไม้หลังคามุงด้วยกระเบื้องเคลือดเต่า ลักษณะโครงหลังคามีมุขขึ้นด้านหน้า - ด้านหลังด้านละสามนูบ โดยมุขกลางมีขนาดใหญ่กว่าอีกสองมุขด้านข้าง

หอระฆังเป็นอาคารทรงจตุรนูบ มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ทิศ ที่ผนังมีการประดับลวดลายปูนปั้นลายกรวยเชิงและลายประจำม้ากันปู ส่วนยอดที่พังทลายหายไปสันนิษฐานว่าจะเป็นทรงปราสาท(?) โครงหลังคาที่สร้างຄลุมหอรัมังนี้น่าจะสร้างขึ้นภายหลัง มีการก่อเสาฐูปแปดเหลี่ยมรองรับโครงหลังคา ตรงตำแหน่งที่มุมของอาคารจตุรนูบและมีการสร้างระเบียงซ้อนกันสองชั้น โดยที่แนวระเบียงแต่ละมีเสาฐูปแปดเหลี่ยมรองรับหลังคาอีกชั้นหนึ่ง จากหลักฐานแสดงให้เห็นว่าโครงหลังคาของหอระฆังหลังนี้น่าจะเป็นทรงกลมๆ มีการสร้างหลังคาซ้อนกันไม่น้อยกว่าสามตับ

รูปแบบวิหารรายจะมีรูปแบบเหมือนกันเกือบทุกหลัง ก็คือเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออกและทิศเหนือแล้วแต่ตำแหน่งที่ตั้ง ฐานชั้นล่างเป็นฐานบัวลูกแก้วอกไก่ หรือฐานบัวธรรมชาติ พนังของวิหารเหล่านี้เชื่อว่าไม่มีการเจาะช่องหน้าต่าง เพราะเป็นอาคารที่สร้างในยุคแรกๆ แต่จะมีการเจาะเป็นช่องแสงรูปแบบต่างๆกัน ดังเช่นหลักฐานที่เห็นจากวิหารรายมากเลข 61,63 และ 65 ส่วนประตูทางเข้าก็จะสร้างตามแต่ละหลัง ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน แต่โครงหลังคาน่าจะมีรูปแบบที่เหมือนกัน ก็คือโครงหลังคาเป็นไม้มุงด้วยกระเบื้องเคลือดเต่า เสาภายในมี 2 แท่ง แต่ละ 4 ตัน เป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีพาไลโดยรอบอาคาร เป็นสถากรรมรองรับชายคา ภายในมีฐานชุดซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปทุกหลัง วิหารทั้งหมดนี้ต่างได้รับการซ่อมแซมนามาไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้งตามความเสียหายที่ได้รับในแต่ละหลัง

เจดีย์รายเป็นเจดีย์ทรงระฆังทั้งหมด มีรูปทรงโดยรวมเหมือนกับโดยเฉพาะตั้งแต่ชั้นมาลัย เถ้าขึ้นไปคือเป็นชั้นบัวกว่า มาถัดมา 3 ชั้น บัวปากะฆัง องค์ระฆัง บลลังก์สี่เหลี่ยม ก้านผัตร ปลียอดและเม็ดน้ำค้างตามลำดับ มีเพียงส่วนฐานเท่านั้นที่รูปทรงอาจไม่เหมือนกันคือมีทั้งรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปแปดเหลี่ยม ทุกองค์จะมีฐานบัวหรือฐานบัวลูกแก้วอกไก่องค์ละหนึ่งชุดตำแหน่งต่างๆกันแล้วแต่ละองค์

เจดีย์ที่อยู่ในตำแหน่งประจำมุมของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ได้แก่เจดีย์รายหมายเลข 11, 32, 42 และ 64 เป็นเจดีย์ทรงระฆังกลมมีชั้นระนำทั้ง 4 ทิศ มีบันไดทางขึ้นชั้นทั้ง 4 ด้านเหมือนกัน ซึ่งเจดีย์องค์นี้ประกอบด้วยฐานเจียงสี่เหลี่ยมจตุรัสหนึ่งชั้นบนฐานเจียงเป็นหน้ากระดานกลมซ้อนกัน 4 ชั้น ถัดไป คือ ชุดฐานปัทม์ บัวกว่า นาลัยสถา ซึ่งชั้นระนำจะอยู่ตรงชั้นนาลัยสถาและบัวป่ากระฆัง ถัดจากบัวป่ากระฆังเป็นองค์ระฆัง บล็อกหินปูสี่เหลี่ยม ก้านพัตร ปล้องไชน และปีบยอด ตามลำดับ

บรรณานุกรม

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงศรีอยุธยา. พระนคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2515.

ทิพารวงษ์, เจ้าพระยา. พระราชนกาวด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2526.

ประسنก์ เอื้อมอนันต์, ผู้เรียนเรียง, “การสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการ เรื่องรูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดพระศรีสรรเพชญ (ส่วนที่ 1),” วารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 8 ปีการศึกษา 2531 (2531) : 6-7.

ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, ความหมายพระบรมราชฐานในอารยธรรมสยามประเทศ. พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : ศรีบุญอุตสาหกรรมการพิมพ์, 2539.

ศิลปักษร, กรม. โครงการอุทบานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา, โบราณสถานในภาคเมืองและรอบภาคเมืองพระนครศรีอยุธยา, 2530. (อัสดำเนา)

ศิลปักษร, กรม. อธินายแพนที่พระนครศรีอยุธยา กับคำวินิจฉัยของพระยาโนรานราชธานินทร์ เรื่องศิลปะและภูมิสถานอยุธยา, พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางแดง แขวนพระ 20 กันยายน 2516.

ศิลปักษร, กรม. พระราชนกาวด้วยกรุงศรีอยุธยา ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน. พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2515.

ศิลปักษร, กรม. พงคาวด้วยกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ (เงิน), ใน “ประชุมพงคาวด้วยเล่ม 39 (ประชุมพงคาวด้วยภาคที่ 64). กรุงเทพฯ : องค์การค้าข่องคุรุสภา, 2512.

ศิลปักษร, กรม. กองโบราณคดี ทะเบียนโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปักษรที่ 1. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปล. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537.

ศิลปักษร, กรม. ฝ่ายอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังและประดิษฐกรรมดิคที่ กองโบราณคดี. จิตรกรรมฝาผนัง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชุดที่ 001 เล่มที่ 6. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาพลาดพร้าว, 2538.

ศิลปักษร, กรม.. ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักร. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาพราชสุเมรุ, 2516.

ศิลปักษร, กรม. พระราชนกาวด้วยกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระราชนก้า. กรุงเทพฯ : กลังวิทยา, 2516

ศิลป์การ, กรม. พระราชพงคาวดีกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจั้นกนุมາค (เงิน). พระนคร : โรงพิมพ์
อักษรบริการ, 2507.
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ, เรื่องสร้างพระเจดีย์บรรจุพระอฐิในวัดพระ
ศรีสรรเพชญ์, “ใน พระราชพงคาวดีฉบับพระราหทตผลฯ เล่ม 1. กรุงเทพฯ : คลัง
วิทยา, 2516.

สันต์ ท. โภณลนุคร (แปล), จดหมายเหตุการเดินทางสู่ประเทศไทยของนาทหลวงตาชารด์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2517.

หลวงบรินาดบูรีภัณฑ์, “วัดพระศรีสรรเพชญ์,” ใน พระราชวังและวัดโบราณในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. พระนคร : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบรัฐมนตรี, 2511. จัดพิมพ์ใน
งานพระราชทานเพลิงศพ นายจำรัส เกียรติก้อง 31 ธันวาคม 2511

Nicholas Gervaise, *The Natural and political History of the Kingdom of Siam*, translated by
John Villiers, Bangkok ; White Lotus , 1989.

ກາພປະກອນ



ภาพที่ 1 กลุ่มเจดีย์ประชาน 3 องค์ ของวัดพระศรีสรรเพชญ์



ภาพที่ 2 กลุ่มเจดีย์ประชาน 3 องค์ ของวัดพระศรีสรรเพชญ์



ภาพที่ 3 ผนังและพาไลด้านทิศเหนือของวิหารหลวง




ภาพที่ 4 ผนังและพาไลด้านทิศใต้ของวิหารหลวง




ภาพที่ 5 การก่อเป็นช่องแสงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และช่องลมรูปสี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูนของผนังวิหารหลวง




ภาพที่ 6 ชุดฐานสิงห์ของฐานผนังด้านทิศตะวันออกวิหารหลวง



ภาพที่ 7 บัวหัวเสาของเส้าพาไโลวิหารหลวง ซึ่งมีการนำเอากลีบบัวดินเผามาประดับแทนกลีบบัวปูนปั้น



ภาพที่ 8 ลวดลายปูนปั้นลายดอกพุดตานและลายครุฑแบบที่ประดับอยู่ที่ฐานชุดชีวายใน
วิหารหลวง ซึ่งเดิมถูกก่อพอกทับอยู่



ภาพที่ 9 บริเวณเคลือบด้านหน้า (ด้านตะวันออก) ของวิหารหลวง



ภาพที่ 10 มุขเด็จ? ด้านหน้า (ด้านตะวันออก) ของวิหารหลวง



ภาพที่ 11 สภาพภายหลังการขุดแต่ง – บุคคลวิหารหลวง




ภาพที่ 12 สภาพภายหลังการขุดแต่ง – บุคคลวิหารหลวง




ภาพที่ 13 สถาปัตยกรรมหลังการขุดแต่ง – ขุดตรุจิ วิหารหลวง



ภาพที่ 14 สถาปัตยกรรมหลังการขุดแต่ง – ขุดตรุจิ วิหารหลวง



ภาพที่ 15 สภาพภายในวิหารหลังการบุดด์แต่งอาสนะภายในวิหารหลวง



ภาพที่ 16 สภาพภายในวิหารหลังการบุดด์แต่งฐานชุกชี (ส่วนหน้า) ด้านหน้าภายในวิหารหลวง




ภาพที่ 17 สภาพภายนอกการบุดเด่งฐานชูกชี (ส่วนหน้า) ด้านหลังภายในวิหารหลวง




ภาพที่ 18 สภาพภายนอกการบุดเด่งฐานชูกชี (ส่วนหลัง) ด้านทิศเหนือภายนอกวิหารหลวง



ภาพที่ 19 สภาพภายในวิหารหลังการขุดแต่งฐานชุกชี (ส่วนหลัง) ด้านทิศใต้ภายในวิหารหลวง



ภาพที่ 20 สภาพภายในวิหารหลังการขุดแต่งพื้นที่ภายในวิหาร ด้านหลังส่วนที่เชื่อมต่อกับระเบียงคด



ภาพที่ 21 สภาพภายหลังการบุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารหลวง



ภาพที่ 22 สภาพภายหลังการบุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารหลวงบริเวณที่ติดกับพระที่นั่งจอมทอง



ภาพที่ 23 บันไดทางขึ้นสู่ฐานวิหารสมัยแรก ชั้งปัจจุบันถูกถอนทับปิด



ภาพที่ 24 สภาพภายในหลังการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของวิหารหลวง



ภาพที่ 25 แท่นประดิษฐานประติมากรรม? พบร่องรอยหินทราย (ด้านตะวันออก) ของวิหารหลัง



ภาพที่ 26 แท่นประดิษฐานประติมากรรม? ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทำจากศิลาแลงแล้วราบปูนทับตกแต่ง



ภาพที่ 27 สภาพภายในหลังการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารหลวง




ภาพที่ 28 สภาพภายในหลังการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารหลวง




ภาพที่ 29 อ่างล้างเท้า พับที่ฐานวิหารค้านทิกใต้



ภาพที่ 30 หลุมขุดตรวจฐานรากที่ฐานเส้าและผนังที่ค้านทิกตะวันออกของวิหารหลวง
ซึ่งพบว่าเป็นการนำดินจากที่อื่นมาอัดให้แน่นเตรียมปูพื้น?




ภาพที่ 31 หลุมขุดตรวจฐานรากที่ฐานเสาต้นกึงกลางภายในวิหาร ซึ่งพบว่ามีการใช้ศิลาแลงมากก่อเป็นฐานตอนม่อของเสาอาคาร



ภาพที่ 32 หลุมขุดตรวจฐานชุดชี (ส่วนหลัง) ซึ่งเป็นการก่ออิฐเป็นขอนແด้าวนำเอาเศษอิฐหักหากากปูนมาบดอัดให้แน่นจากนั้นจึงปูพื้นอิฐทับด้านบน



ภาพที่ 33 สภาพก่อนการบุดแต่งพื้นที่ระหว่างวิหารพระโลกนาถกับวิหารหลวง



ภาพที่ 34 การก่อเป็นช่องแสงรูปสี่เหลี่ยม
ผืนผ้า ภายในช่องแสงมีการปั้นปุ่นประดับ
เป็นลวดลายประเจาyan? ของผนังวิหารพระ^๑
โลกนาถ



ภาพที่ 35 การบูรณะโดยมีการก่ออิฐปิดช่อง
แสงบางช่องของผนังวิหารพระโลกนาถ




ภาพที่ 36 สภาพขณะทำการขุดแต่งวิหารพระโลกนาถ




ภาพที่ 37 สภาพภายนอกการขุดแต่งพาไลด้านทิศเหนือของวิหารพระโลกนาถ



ภาพที่ 38 สภาพภายนอกการขุดแต่งพาไลด้านทิศเหนือของวิหารพระโลกนาถ



ภาพที่ 39 สภาพภายนอกแต่งด้านหน้า (ด้านทิศตะวันออก) ของวิหารพระโลกนาถ




ภาพที่ 40 ฐานหรือแท่นบูชา? ก่อด้วยอิฐที่พน 2 แห่ง ด้านหน้าวิหารพระโลกนาถ




ภาพที่ 41 สภาพภายในหลังการขุดแต่ง
พื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารพระโลกนาถ



ภาพที่ 42 แนวกำแพงแก้ว? เดิมด้านทิศใต้ของวิหารพระโลกนาถ ซึ่งสมัยหลัง ไม่มีการใช้งานกำแพงแก้วดังกล่าว




ภาพที่ 43 สภาพภายนอกการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของวิหารพระโลกนาถซึ่งติดกับระเบียงกด



ภาพที่ 44 สภาพปัจจุบันด้านทิศเหนือของพระที่นั่งจอมทอง



ภาพที่ 45 สถาปัตยบันด้านทิศตะวันออกของพระที่นั่งจอมทอง




ภาพที่ 46 สถาปัตยบันด้านทิศใต้ของพระที่นั่งจอมทอง




ภาพที่ 47 สถาปัตยกรรมด้านทิศตะวันตกของพระที่นั่งจอมทอง




ภาพที่ 48 ฐานชุกชีที่มุมด้านหลังของพระที่นั่งจอมทอง




ภาพที่ 49 อาสนะที่ก่อติดกับภายในผนังด้านทิศเหนือเพื่อใช้เป็นที่นั่งเทศนาธรรมของพระสงฆ์



ภาพที่ 50 สภาพภายในหลังการขุดแต่งโดยรอบฐานพระที่นั่งจอมทอง




ภาพที่ 51 สภาพภายนอกการซุดแต่งฐานอาคารด้านทิศเหนือพระที่นั่งจอมทอง



ภาพที่ 52 สภาพภายนอกการซุดแต่งฐานอาคารด้านทิศตะวันออกพระที่นั่งจอมทอง




ภาพที่ 53 สภาพภายนอกการบุดแต่ง
ฐานอาคารด้านทิศใต้พระที่นั่งจอมทอง
ซึ่งติดกับเฉียงด้านหน้าวิหารหลวง




ภาพที่ 54 สภาพภายนอกการบุดแต่งฐานอาคารด้านทิศตะวันตกพระที่นั่งจอมทอง




ภาพที่ 55 สถาปัตยกรรมหลังการขุดแต่งค้านทิศเหนือของหอระฆัง




ภาพที่ 56 ลวดลายปูนปั้นลายประจาม
และลายกรวยเชิงที่ประดับที่ผนัง
ของหอระฆัง



ภาพที่ 57 ลวดลายปูนปั้นลายประจำยามที่ประดับตรงชั้นหน้ากระดานของฐานผนังหอระฆัง




ภาพที่ 58 สภาพภายนอกการบุดແດງพื้นที่ด้านทิศเหนือของหอระฆัง



ภาพที่ 59 สถาปัตยกรรมหินที่ด้านทิศตะวันตกของหอระฆัง




ภาพที่ 60 แนวกำแพงแก้วที่ล้อมรอบ ซึ่งมีเสาแปดเหลี่ยมรองรับอาคารอีกชั้นหนึ่งของหอระฆัง




ภาพที่ 61 สภาพขณะทำการขุดแต่งวิหารรายหมายเลข 27



ภาพที่ 62 สภาพภายหลังการขุดแต่งด้านทิศตะวันตกเนียงได้ของวิหารรายหมายเลข 27



ภาพที่ 63 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวิหารรายหมายเลข 27




ภาพที่ 64 การขุดตรวจพื้นและเสาภายในอาคาร
ซึ่งเสาอาคารมีลักษณะเป็นเสาสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 40×40 เซนติเมตร



ภาพที่ 65 สภาพภายในหลังการบุกแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของพระเจดีย์รายหมายเลข 28




ภาพที่ 66 สภาพภายในหลังการบุกแต่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระเจดีย์รายหมายเลข 28



ภาพที่ 67 สภาพภายนอกการบุดแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวิหารรายหมายเลข 29



ภาพที่ 68 สภาพภายนอกการบุดแต่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวิหารรายหมายเลข 29




ภาพที่ 69 พาໄໄຄค້ານທຶສຕະວັນຕກຂອງວິຫາරຣາຍໝາຍເລຂ 29



ภาพที่ 70 ປູນປັ້ນເປັນຮູບປັບຈົງກລ້າວເສາຂອງພາໄໄວິຫາරຣາຍໝາຍເລຂ 29




ภาพที่ 71 สภาพภายในหลังการบูดแต่งด้านทิศตะวันตกเนียงใต้ของเจดีย์รายหมายเลข 30



ภาพที่ 72 แท่นบูชา? สี่เหลี่ยมจัตุรัส พนที่ด้านหน้าวิหารรายหมายเลข 31




ภาพที่ 73 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้วิหารรายหมายเลข 31



ภาพที่ 74 สภาพภายนอกการขุดแต่งด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือวิหารรายหมายเลข 31



ภาพที่ 75 สภาพภายนอกการบุคແຕ່ງດ້ານ
ທີ່ສະວັນອອກເຈິ່ງໄດ້ເຈົ້າຢາຍໝາຍເລຂ 32



ภาพที่ 76 สภาพภายนอกการบุคແຕ່ງພື້ນທີ່ດ້ານທີ່ໃຫ້ອງວິຫາຣຢາຍໝາຍເລຂ 27,29



ภาพที่ 77 การวางแผน TRENCH บุดตรวจพื้นและแนวเสาของวิหารรายหมายเลข 33




ภาพที่ 78 สภาพภายหลังการบุดแต่งพาไลด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 33



ภาพที่ 79 สภาพภายนอกการขุดแต่งวิหารรายหมายเลข 34 – 35




ภาพที่ 80 สภาพภายนอกการขุดแต่งพื้นภายในป้อมมุนตะวันตกเนียงได้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์



ภาพที่ 81 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 59



ภาพที่ 82 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 59




ภาพที่ 83 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 61




ภาพที่ 84 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 61




ภาพที่ 85 สภาพก่อนการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของวิหารรายหมายเลข 65




ภาพที่ 86 หลุมขุดตรวจฐานราก ด้านทิศใต้
ของวิหารรายหมายเลข 63




ภาพที่ 87 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 59



ภาพที่ 88 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 59



ภาพที่ 89 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 59



ภาพที่ 90 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 61




ภาพที่ 91 สภาพภายหลังการบุคดแต่งพื้นที่ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 59



ภาพที่ 92 สภาพภายหลังการบุคดแต่งด้านทิศตะวันออกของวิหารรายหมายเลข 60



ภาพที่ 93 สถาปัตยกรรมหลังการบุกเบิกแต่งด้านทิศตะวันตกของวิหารรายหมายเลข 60



ภาพที่ 94 ผนังที่สร้างเลียนแบบเครื่องไม้ลายลูกฝึกของวิหารรายหมายเลข 61



ภาพที่ 95 สภาพภายหลังการขุดแต่งวิหารรายหมายเลข 61



ภาพที่ 96 สภาพขณะทำการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 63




ภาพที่ 97 สภาพภายนอกการบุดแต่งด้านทิศใต้ของเจดีย์รายหมายเลข 62



ภาพที่ 98 สภาพภายนอกการบุดแต่งด้านทิศตะวันออกของเจดีย์รายหมายเลข 62




ภาพที่ 99 สถาปัตยกรรมหลังการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศเหนือของวิหารรายหมายเลข 61



ภาพที่ 100 สถาปัตยกรรมหลังการขุดแต่งวิหารรายหมายเลข 63



ภาพที่ 101 สภาพภายในหลังการบุดแต่ง ด้านทิศใต้ของวิหารรายหมายเลข 63




ภาพที่ 102 การเจาะเป็นช่องแสงคล้ายประจำยามของผนังวิหารรายหมายเลข 63



ภาพที่ 103 สภาพภายนอกการบูดแต่งด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์รายหมายเลข 64
(เจดีย์ประจำมุนตะวันออกเฉียงเหนือ)



ภาพที่ 104 สภาพภายนอกการบูดแต่งด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของเจดีย์รายหมายเลข 64
(เจดีย์ประจำมุนตะวันออกเฉียงเหนือ)



ภาพที่ 105 สภาพก่อนการขุดแต่งวิหารรายหมายเลข 65



ภาพที่ 106 สภาพขณะทำการขุดแต่งพาได้ด้านทิศตะวันตกของวิหารรายหมายเลข 65



ภาพที่ 107 สภาพภายในหลังการขุดแต่งพาไลด้านทิศตะวันตกของวิหารรายหมายเลข 65




ภาพที่ 108 การเจาะเป็นช่องแสงคล้ายลวดลายของผนังวิหารรายหมายเลข 65



ภาพที่ 109 สถาปัตยกรรมขุดแต่งเจดีย์ราย
หมายเลข 66



ภาพที่ 110 สถาปัตยกรรมหลังการขุดแต่ง
เจดีย์รายหมายเลข 66




ภาพที่ 111 สภาพภายนอกการขุดแต่งพื้นที่ด้านทิศตะวันออกของวิหารรายหมายเลข 65



ภาพที่ 112 ลักษณะการมุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาแบบกานกลวย



ภาพที่ 113 กระเบื้องดินเผาแบบดินขอหรือชาypับ




ภาพที่ 114 กระเบื้องดินเผาแบบดินขอหรือชาypับขนาดใหญ่ พนจากวิหารรายหมายเลข 29
(NEQ) (โบราณวัตถุหมายเลข 66)



ภาพที่ 115 กระเบื้องเชิงชาบแบบกานกลวยที่มีการพอกปูนทับ




ภาพที่ 116 กระเบื้องเชิงชาบลายหน้ากาล
พนจากวิหารรายหมายเลข 29 (SEQ)
(โบรวมวัตถุหมายเลข 162/1)



ภาพที่ 117 กระเบื้องเชิงชาบลายเทพพนม
แบบที่ 2 วิหารรายหมายเลข 29 (NEQ)
(โบราณวัตถุหมายเลข 161/1)




ภาพที่ 118 กระเบื้องเชิงชาบลายเทพพนม
แบบที่ 3 วิหารรายหมายเลข 29 (NEQ)
(โบราณวัตถุหมายเลข 161/3)



ภาพที่ 119 กระเบื้องเชิงชายลายดอกบัว
พนจากวิหารรายหมายเลข 29 (SEQ)
(ใบราณวัตถุหมายเลข 162/4)




ภาพที่ 120 กระเบื้องเชิงชายลายพันธ์พุกษา^๕
แบบที่ 1 พนจากวิหารรายหมายเลข 29
(NEQ) (ใบราณวัตถุหมายเลข 161/5)



ภาพที่ 121 กลีบบัวดินเผาประดับที่หัวเสา
พาໄโลวิหารหลวง (โบราณวัตถุหมายเลข
046/1)




ภาพที่ 122 ชิ้นส่วนปูนปั้นประดับอาคาร
วิหารหลวง(NEQ) (โบราณวัตถุหมายเลข
044/3)




ภาพที่ 123 ชิ้นส่วนโถมไฟดินเผาเนื้อ STONE WARE วิหารหลวง
(โบราณวัตถุหมายเลข 044/2)




ภาพที่ 124 ชิ้นส่วนดินเผาประดับอาคารลวดลายกนกวิหารหลวง
(โบราณวัตถุหมายเลข 046/2)




ภาพที่ 125 ชิ้นส่วนแผ่นดินเผาประดับอาคารลวดลายเทพพนม (STONE WARE) วิหารหลวง
(โบราณวัตถุหมายเลข 044/6)



ภาพที่ 126 ชิ้นส่วนใบเสมาดินเผาขนาดเล็ก
วิหารหลวง (โบราณวัตถุหมายเลข 046/4)



ภาพที่ 127 ชิ้นส่วนลายปูนปั้นหัวมกร พนจากฐานชูกชี (ส่วนหน้า) วิหารหวง




ภาพที่ 128 เศียรพระพุทธรูปสำริด พนจาก
หลุมขุดตรวจหน้าฐานชูกชี(ส่วนหน้า)
วิหารหวง



ภาพที่ 129 ลำตัวห่อนบนของพระพุทธรูป
สำริดประทับยืนปางห้ามญาติ พนจากพระที่
นั่งจอมทอง (โบราณวัดดุหมายเลข 023/1)



ภาพที่ 130 พระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย
(เสียรขาด) พนจากวิหารรายหมายเลข 27
(โบราณวัดดุหมายเลข 003/1)



ภาพที่ 131 พระพุทธรูปสำริดประทับยืน
ปางห้ามญาติทรงเครื่อง พนจากวิหารราย
หมายเลข 29 (โบราณวัดถุหมายเลข 006/1)




ภาพที่ 132 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง
ปางสมานิ พนจากวิหารรายหมายเลข 27
(โบราณวัดถุหมายเลข 004/2)



ภาพที่ 133 ฐานพระพุทธชูปัลาริคช้อนชั้น
4 ชั้น พนจากวิหารรายหมายเลข 27
(โบราณวัตถุหมายเลข 004/2)




ภาพที่ 134 ชิ้นส่วนประดับสำริดฐาน
ชั้น ๔ พนจากเจดีย์รายหมายเลข 35
ขคํา๔ (โบราณวัตถุหมายเลข 020/7)




ภาพที่ 135 ชิ้นส่วนประดับสำริดรูปนุ่มคลื่น
นั่งชั้นเปล่า พนจากเจดีย์รายหมายเลข 35
(ใบรายงานวัตถุหมายเลข 020/8)



ภาพที่ 136 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง
ปางมารวิชัย พนจากเจดีย์รายหมายเลข 34
(ใบรายงานวัตถุหมายเลข 015/1)



ภาพที่ 137 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง
ปางมารวิชัย (โบราณวัตถุหมายเลข 028/1)



ภาพที่ 138 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง
ปางมารวิชัย พนจากเจดีย์รายหมายเลข 35
(โบราณวัตถุหมายเลข 020/3)




ภาพที่ 139 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง
ปางสมานิทรงเครื่องใหญ่ พบจากวิหารราย
หมายเลข29 (โบราณวัตถุหมายเลข 005/1)



ภาพที่ 140 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง
ปางสมานิทรงเครื่องน้อย พบจากวิหารราย
หมายเลข29 (โบราณวัตถุหมายเลข 005/3)




ภาพที่ 141 พระพุทธรูปสำริดประทับนั่ง
ปางสมานธิทรงเครื่องน้อย พบจากวิหารราย
หมายเลข 29 (โบรณวัดถุหมายเลข 005/4)




ภาพที่ 142 ห่วงเหล็ก พบจากวิหารรายหมายเลข 59 (โบรณวัดถุหมายเลข 140/2)




ภาพที่ 143 แหวนสำริด (โบราณวัตถุหมายเลข 146/1)




ภาพที่ 144 กระสุนปืนโลหะ พบจากวิหารรายหมายเลข 31 (โบราณวัตถุหมายเลข 132/1)



ภาพที่ 145 หอยเมี้ย พนจากวิหารรายหมายเลข 32 (ในร้านวัดถุหมายเลข 154/2)



ภาพที่ 146 ภาชนะดินเผาไหสีหูจากเดาแม่
น้ำห้อย พนจากวิหารหลวง (SEQ)




ภาพที่ 147 ตະคັນດິນເພາ ພບຈາກວິທາຮລວງ (SEQ) (ໄປຮຣັນວັດຖຸໜາຍເລຂ 055/9)



ภาพที่ 148 ລວດລາຍການະດິນເພາ (EW) ແບບ B20




ภาพที่ 149 ลวดลายภาชนะดินเผา (EW) แบบ B5




ภาพที่ 150 ลวดลายภาชนะดินเผา (EW) แบบ B30




ภาพที่ 151 ขอนปากภาชนะดินเผา (EW)



ภาพที่ 152 ลวดลายบนภาชนะดินเผา (EW) แบบ B25 เต้าแม่น้ำน้อย




ภาพที่ 153 ลวดลายบนภาชนะดินเผา (EW) แบบ B27 เตาบ้านบางปูน



ภาพที่ 154 ภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง



ภาพที่ 155 ภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชิง



ภาพที่ 156 ภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์ชิง




ภาพที่ 157 เศียรแอนโครสสฟิงซ์หินอ่อน จากวิหารหลวง (NEQ)




ภาพที่ 158 ประดิษฐกรรมหินอ่อนแอนโครสสฟิงซ์ (ส่วนหาง)
คล้ายเกล็ดปลาและสลักลายใบพักกาด?



ภาพที่ 159 ประติมกรรมหินอ่อน
แอนโครสสฟิงซ์ (ส่วนลำตัว)
มีหน้าอกของเพศสตรี




ภาพที่ 160 ประติมกรรมหินอ่อน
แอนโครสสฟิงซ์ (ส่วนล่าง)
มีขาคล้ายสิงโต




ภาพที่ 161 ประดิษฐกรรมหินอ่อนแอนโดรัสสฟิงซ์ (ส่วนปีก)




ภาพที่ 162 เศียรเทวดาดินเผา
วิหารหลวง (NEQ)




ภาพที่ 163 เท้าเทวภาคินเผา วิหารหลวง (NEQ)



ภาพที่ 164 รูปแบบวิเคราะห์วิหารหลวงสมัยหลังสุด
(ที่มา จากหนังสือภาพประวัติศาสตร์ มรดกโลกอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)



ภาพที่ 165 รูปแบบวิเคราะห์มณฑประหว่างเจดีย์ประธานวัดพระศรีสระเพชร
(ที่มา จากหนังสือภาพประวัติศาสตร์ มรดกโลกอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)




ภาพที่ 166 กลุ่มเจดีย์โบราณวัดพระศรีสรรเพชญ์ สภาพก่อนการบูรณะ

(FROM ANCIENT CAPITALS OF THAILAND)


FIRST EDITION PUBLISHED AND DISTRIBUTED IN THAILAND IN 1996 BY ASIA BOOKS CO.,LTD.

ภาคผนวก


รูปแบบลวดลายภายนอกดินเผา (EW)




B1




B2




B3




B4




B5




B6




B7




B8




B9



B10




B11




B12




B 13




B 14




B 15



B 16




B 17




B 18




B 19




B 20




B 21




B 22




B 23




B 24




B 28



B 29




B 30




B 31


รูปแบบลวดลายภาชนะดินเผา (SW)



B 25





B 26




B 27

รูปแบบปากภาษาชนิดนี้ແມ່ (EW)






รูปแบบจุกภายนะดินเผา



รูปแบบก้นภายนะดินเผา



ตารางแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดต่างๆ

แผ่นที่ 1

អត្ថម TP.

ตารางแสดงรายละเอียดขั้นส่วนกรະเบื้องมุงหลังคาดินเนาร์นิดต่างๆ

หลัก TP.

แผนที่ 2

เลข ทะเบียน ถุง	พื้นที่ ตัวแทน/ บริษัท	ตัวแทน/ พนัก พัน	กรະ เนื้อง ช้าย/ เกล็ด เต่า	กรະ เนื้อง ช้าย/ เกล็ด เต่า	กรະเบื้อง		กรະเบื้องเชิงชาย						ชั้นส่วน ล้ำตัว กรະ เนื้อง	ขนาด (ซม.)						จำนวน (ริ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ						
					กามกล้ำย		ลาย ตอก บัว	ลาย เทพ พนม	ลาย หน้า กาล	ลาย พันธ์ พฤกษา	ห่วง	อื่นๆ		ลาย ตอก บัว	ลาย เทพ พนม	ลาย หน้า กาล	ลาย พันธ์ พฤกษา	ห่วง	อื่นๆ	หนา								
					ตัว	ตัว														0.3-	0.7-	>1						
163/1	วิหาร No.29	NWQ																		12.5	-	8.5	-	-	✓	1	400	แบบที่ 1
163/2	วิหาร No.29	NWQ					✓													8	-	14.5	-	-	-	1	260	แบบที่ 1
163/3	วิหาร No.29	NWQ	✓																	-	-	-	-	-	-	50	11,100	แบบที่ 1
164/1	วิหาร No.29	SWQ						✓											6.5-12.5	-	6-16	-	-	✓	6	2,600	แบบที่ 2	
164/2	วิหาร No.29	SWQ						✓											8	-	9	-	-	-	1	250	แบบที่ 2	
164/3	วิหาร No.29	SWQ							✓									5.5-13.5	-	6-9.5	-	-	✓	4	890	แบบที่ 1		
164/4	วิหาร No.29	SWQ							✓									12.5	-	6.5-9.5	-	✓	-	2	640	แบบที่ 2		
164/5	วิหาร No.29	SWQ								✓								5-6	-	7.5-9	-	-	✓	2	110	แบบที่ 2		
164/6	วิหาร No.29	SWQ								✓								-	-	-	-	-	-	10	2,190	แบบที่ 2		
164/7	วิหาร No.29	SWQ	✓															-	-	-	-	-	-	159	37,400	แบบที่ 2		
164/8	วิหาร No.29	SWQ					✓											-	-	-	-	-	-	6	3,730	แบบที่ 2		
164/9	วิหาร No.29	SWQ			✓													-	-	-	-	-	-	12	5,100	แบบที่ 2		
165/1	วิหาร No.33	NWQ							✓									12.5	-	10	-	✓	-	1	350	แบบที่ 1		
165/2	วิหาร No.33	NWQ	✓															-	-	-	-	-	-	499	83,900			
165/3	วิหาร No.33	NWQ						✓										-	-	-	-	-	-	12	1,710			
165/4	วิหาร No.33	NWQ						✓										-	-	-	-	-	-	5	1,250			

ตารางแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดต่างๆ

ମୁଦ୍ରଣ TP.

ແຜ່ນທີ່ 3

ตารางแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผานิคต่างๆ

ແຜ່ນທີ່ 4

លេខ TP.

ตารางแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนการเบื้องมุ่งหลังคาดินแพชนิดต่างๆ

ແຜ່ນທີ່ 5

លេខ TP.

ตารางแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนกระบวนการเบื้องมุ่งหลังคาดินเผาชนิดต่างๆ

លេខ TP.

แผ่นที่ 6

ตารางแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนกระเบื้องมงคลังคิดแพชnidต่างๆ

លេខ TP.

แผนที่ 7

ตารางแสดงรายละเอียดขั้นส่วนการเบื้องมุ่งหลังคาดินเผาชนิดต่างๆ

แผ่นที่ 8

អត្ថម្ភ TP.

เลข ทะเบียน ทุน	พื้นที่	ตำแหน่ง/ พิเศษ	กรະ เมือง ช้าย	กรະ เมือง เกล็ด พัน เต่า	กรະเมือง เมือง ตัว สูง	กรະเมือง เมือง ตัว เมีย	กรະเมือง กางกล้าวย		กรະเมืองเชิงชาย						ชั้นส่วน สำดัว กรະเมือง	ชนาด (ชม.)						จำนวน (ชิ้น)	หน่วยนัก (กรัม)	หมายเหตุ									
							กรະเมือง กางกล้าวย		ลาย	ลาย	ลาย	ลาย	ทรง	อื่นๆ		ลาย	ลาย	หน้า	พันธ์	กระฉัง	ลาย	ทรง	อื่นๆ										
							บัว	เทพ	พนม	กาล	พฤกษา	กระฉัง				บัว	เทพ	พนม	กาล	พฤกษา	กระฉัง	ลาย	ทรง	อื่นๆ	0.3- 0.6	0.7- 1	>1						
191/1	เจดีย์ No.32	SWQ																							-	-	-	-	-	102	19,800		
191/2	เจดีย์ No.32	SWQ				✓																		-	-	-	-	-	8	950			
191/3	เจดีย์ No.32	SWQ			✓																			-	-	-	-	-	7	1,710			
192/1	เจดีย์ No.32	กำแพงวัด	✓																					-	-	-	-	-	29	4,330			
192/2	เจดีย์ No.32	กำแพงวัด				✓																	-	-	-	-	-	59	7,160				
192/3	เจดีย์ No.32	กำแพงวัด			✓																		-	-	-	-	-	14	2,880				
193/1	วิหารหลวง No.4	SWQ	✓																				-	-	-	-	-	2	200				
193/2	วิหารหลวง No.4	SWQ			✓																	-	-	-	-	-	4	800					
194/1	วิหาร No.65	SWQ	✓																			-	-	-	-	-	26	3,500					
194/2	วิหาร No.65	SWQ				✓																-	-	-	-	-	1	100					
195/1	เจดีย์ No.32	NEQ	✓																			-	-	-	-	-	-	1132	16,500				
195/2	เจดีย์ No.32	NEQ				✓																-	-	-	-	-	7	620					
195/3	เจดีย์ No.32	NEQ			✓																	-	-	-	-	-	1	240					
					</																												

ตารางแสดงรายละเอียดชิ้นส่วนกระเบื้องมุงหลังคาดินเผาชนิดต่างๆ

លទ្ធផល TP.

แผ่นที่ 9

ตารางแสดงรายละเอียดใบอนุวัติประเภทที่นิส่วนประดับตกแต่งสถานีปั๊กกรรม

ແຜົນທີ 1

หมายเลข	พื้นที่	วัสดุ					รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
		โลหะ	ปูนปั้น	SW	EW	อื่นๆ		Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
032/1	NO.59/NEQ				✓		ชิ้นส่วนประดับอาคารทำลาดลายกาก	-	8.3	7.5	3.5	-	1	240	
032/2	NO.59/NEQ			✓			ชิ้นส่วนประดิษฐกรรมประดับตกแต่งอาคาร สภาพชำรุดพบเพียงชิ้นส่วน	-	6.5-7	14	3.4-6.5	-	2	1,090	
033/1	NO.59/NWQ				✓		ชิ้นส่วนเดินแพประดับอาคาร มีการทำลาดลาย	-	5-7	7-9	3.8	-	2	360	
034/1	NO.59/SEQ				✓		ชิ้นส่วนเดินแพประดับอาคารทำลาดลายกาก	-	6	15.5	4.5	-	1	360	
035/1	NO.32 กำแพงวัด				✓		ชิ้นส่วนเดินแพประดับตกแต่งอาคารทำลาดลายกาก	-	6	15	3.5	-	1	275	
035/2	NO.32 กำแพงวัด				✓		ชิ้นส่วนกลีบบัวประดับตกแต่งอาคาร	-	7-14	12-21	4.5-4.7	-	3	1,600	
035/3	NO.32 กำแพงวัด			✓			ชิ้นส่วนประดับอาคาร ลีสำเภาปันเทา ชำรุด	-	8	11.5	2.8	-	1	250	
035/4	NO.32 กำแพงวัด				✓		ชิ้นส่วนประดับอาคารมีการทำลาดลาย	-	16.5	17	4.5	-	1	1,390	
									4.5	9	2.5		1	109	
036/1	กำแพงทิศใต้			✓			ชิ้นส่วนโคมไฟสีขาวทำลาดลาย	-	8	9.6	3.5	-	1	150	
037/1	NO.63/NWQ				✓		ชิ้นส่วนกลีบบัวเดินแพประดับตกแต่งอาคารชำรุด	-	8	9.6	3.5		1	150	
038/1	NO.33/SEQ			✓			ชิ้นส่วนกลีบบัวเดินแพประดับคล้ายวงล้อธรรมจักร ชำรุดหักหาย	-	8.2	10.7	2.3	-	1	270	
039/1	NO.27/NEQ			✓			ชิ้นส่วนเดินแพเนื้อแกร่งปืนเป็นรูปบัว สภาพชำรุดหนาเคลือบมีการเจาะรู	-	12	10.5	1.8		1	239	

ตารางแสดงรายละเอียดโปรแกรมวัตถุประกายชั้นส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม

แผนที่ 2

ตารางแสดงรายละเอียดใบงานวัดถุประเทาชีนส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม

แผ่นที่ 3

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเกาที่นักส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม

ແຜ່ນທີ່ 4

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม

แผ่นที่ 5

หมายเลข ชุด	พื้นที่	วัสดุ					รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ	
		โลหะ	ปูนปั้น	SW	EW	อื่นๆ		Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง				
046/4	NO.2/NEQ				✓		ชิ้นส่วนใบเสมาดินเผาขนาดเล็ก	-	9	5.5	2.5	-	1	160		
	วิหารหลวง															
046/5	NO.2/NEQ			✓			ชิ้นส่วนดินเผาเนื้อแกร่งประดับตกแต่งอาคารมีการทำลวดลาย	-	8	15	3	-	1	415		
	วิหารหลวง															
046/6	NO.2/NEQ			✓			ชิ้นส่วนดินเผาเนื้อแกร่งประดับตกแต่งอาคารมีลวดลาย	-	7	5.5	2.4	-	1	100		
	วิหารหลวง															
046/7	NO.2/NEQ		✓				ชิ้นส่วนปูนซึ้งประดับอาคารรูปทรงกระจัง	-	3.5-4	4.51.2	1.2-1.5	-	1	40		
	วิหารหลวง															
046/8	NO.2/NEQ			✓			ชิ้นส่วนประติมกรรมดินเผาเนื้อ SW ประดับอาคาร	-	-	-	-	-	12	4,700	S.3P. 2,200g.	
	วิหารหลวง															
202/1	No. 31/SWQ				✓		ใบเสมาดินเผา		18		3.2	37		1	3,100	

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทหินส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม

แผนที่ 6

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทหินส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม

ແຜ່ນທີ່ 7

ตารางแสดงรายละเอียดโปรแกรมวัดถุประสงค์ทางชีวิส่วนປະດັບຕົກແຕ່ງສານປັດຍກຽມ

แผนที่ 1

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	วัสดุ					รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กิโล)	หมายเหตุ
			ปูนปัน	SW	EW	โลหะ	อื่นๆ		Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
115/1	No.33	SWQ				✓		ตะปูตะปิง	-	2.5	10.5	0.2	-	1	12	
116/1	No.33	ไมร์ริค				✓		ตะปูดอกไม้	-	-	11.5	1.2	-	1	45	
117/1	NEQ	วัดมงคลพิตร				✓		ตะปูสั้งความยาว	-	1.2-1.5	3.2-3.7	0.6-0.8	-	2	23	
118/1	SWQ	วิหารหลวง No.2				✓		ตะปูดอกไม้	-	1-2	5-15	0.6-1	-	4	113	
119/1	NEQ	วิหารหลวง No.2				✓		ตะปูตะปิง	-	1.5	4	0.4	-	1	4	
119/2	NEQ	วิหารหลวง No.2				✓		ตะปู	-	-	8.2	0.7	-	1	27	
120/1	No.31	NWQ				✓		ตะปูสั้งความยาว	-	1.1	4.4	0.9	-	1	18	
121/1	No.27	NWQ				✓		ตะปูสั้งความยาว	-	0.7-1.6	3.5-4.2	0.5-0.8	-	4	50	
122/1	No.33	NEQ				✓		ตะปูตะปิง	-	2-5	12-19	0.5	-	2	63	
123/1	No.59	NEQ				✓		ตะปูตะปิง	-	2	6	0.5	-	1	8	
123/2	No.59	NEQ				✓		ตะปู	-	0.4	6-14.2	0.5-0.8	-	3	75	
124/1	No.32	NEQ				✓		ตะปูสั้งความยาว	-	1	5.7	0.7	-	1	19	

ตารางแสดงรายละเอียดนโยบายดูแลประชาชนที่มีส่วนประดับตกแต่งสถาปัตยกรรม

แผ่นที่ 2

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเกาท์ป่าคราฟ

แผนที่ 1

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเพรษฐ์เป็นเครื่อง

แผ่นที่ 2

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	วัสดุ				รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			โลหะ	สีริบ	พิมพ์ราย	คิมมา		หน้าตัก	กว้าง	หนา	ฐานสูง	สูง			
004/13	No.27	NWQ	✓				ล่าตัวและส่วนหน้าตักบางส่วนของพระพุทธชูปางสามัช ทรงเครื่องน้อย	-	4	1.8	-	5.4	1	65	
							พระศีรษะและส่วนฐานหักหาย								
004/14	No.27	NWQ	✓				ส่วนหน้าตักและส่วนฐานของพระพุทธชูปางสามัช ฐานแบบที่ 2	5	5.7	2.7	2.5	5.3	1	90	
004/15	No.27	NWQ	✓				ล่าตัวส่วนล่างและส่วนฐานของพระพุทธชูปางสามัช ฐานแบบที่ 6	-	7.8	4	3	6	1	160	
004/16	No.27	NWQ	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย ฐานแบบที่ 2 เศียรหักหาย	5.2-5.5	6-7.6	2.8	2.5-3	8-9	4	540	
004/17	No.27	NWQ	✓				ส่วนแขนพระพุทธชูปางรัศมี	-	1.5	-	-	-	1	15	ยก 5.5 cm
004/18	No.27	NWQ	✓				ชิ้นส่วนพระเศษมาลาของพระพุทธชูป	-	1.5	-	-	2.5	1	10	
004/19	No.27	NWQ	✓				ชิ้นส่วนหน้าตักของพระพุทธชูป	-	5	3	-	5	2	70	
004/20	No.27	NWQ	✓				ชิ้นส่วนฐานและส่วนต่างๆ ของพระพุทธชูปที่ไม่สามารถบูรณะได้	-	-	-	-	-	-	740	
005/1	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องใหญ่ ฐานแบบที่ 2	7	9.5	2	4	16	1	400	sampling
005/2	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย ฐานแบบที่ 2 ส่วนแขนด้านซ้ายชำรุด	5.3	6	1.4	3	12	1	145	sampling
005/3	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางรัศมีทรงเครื่องน้อย ฐานแบบที่ 2 ชำรุดพระเศษ	4.7	6	1.5	2	10	1	145	sampling
005/4	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย ชำรุดพระเศษและส่วนฐานหักหาย	5	-	1	-	9	1	145	sampling
005/5	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องใหญ่ ฐานแบบที่ 6 พระศีรษะหักหาย	7	10	2.5	4	11	1	355	
005/6	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางรัศมีปางสามัช ฐานแบบที่ 2 พระศีรษะหักหาย	7.5	8.5	2	4	11	1	340	
005/7	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย พระศีรษะและฐานบางส่วนหักหาย	7	7	1.5	4	11	1	300	
005/8	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย ฐานแบบที่ 2 พระศีรษะหักหาย	5	6	1.7	2.2	7.5	1	130	
005/9	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย ฐานแบบที่ 2 พระศีรษะหักหาย	5	6.3	0.7	2.4	7	1	105	
005/10	No.29	NWQ/1	✓				พระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย ฐานแบบที่ 2 พระศีรษะหักหาย	5.5	6	1.5	3	6	1	140	
005/11	No.29	NWQ/1	✓				ล่าตัวพระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย พระศีรษะหักหาย	7.5	-	2	-	7	1	175	
005/12	No.29	NWQ/1	✓				ล่าตัวพระพุทธชูปางสามัชทรงเครื่องน้อย พระศีรษะหัวตักและฐานหักหาย	-	-	2	-	7	1	125	

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเพณีกรุ่นเคราพ

แผ่นที่ 3

หมายเลข ถุง	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	วัสดุ					รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			โลหะ	สีริบ	หินทราย	ดินเผา	ปูนปัน		หน้าตัก	กว้าง	หนา	ฐานสูง	สูง			
005/13	No.29	NWO/1		✓				ล่าตัวพระพุทธรูปปางสมাহิทรงเครื่องน้อย พระเคี่ยรและฐานหักหาย	5	-	1	-	4	1	55	
005/14	No.29	NWO/1		✓				ฐานและส่วนลำตัวช่วงล่างของพระพุทธรูปประทับยืน	-	3.5	1.5	0.8	6.2	1	155	
005/15	No.29	NWO/1		✓				พระกรของพระพุทธรูป	-	2.5	1	-	-	1	85	
005/16	No.29	NWO/1		✓				ชิ้นส่วนฐานพระพุทธรูป ฐานแบบที่ 2	-	8.5	-	5	-	1	220	
005/17	No.29	NWO/1		✓				เศียรพระพุทธรูปสามมงกุฎ	-	2.5-3	-	-	5-7	9	360	
005/18	No.29	NWO/1		✓				เศียรพระพุทธรูปสามมงกุฎ	-	3-4	-	-	5-7	8	560	
005/19	No.29	NWO/1		✓				เศียรพระพุทธรูปแบบไม่สามมงกุฎ	-	2.5	-	-	6.5	1	50	
005/20	No.29	NWO/1		✓				เศียรพระพุทธรูปแบบไม่สามมงกุฎ	-	3-4	-	-	7-8.5	2	275	
005/21	No.29	NWO/1		✓				เศียรพระพุทธรูปแบบไม่สามมงกุฎ	-	5	-	-	10	1	220	
006/1	No.29	NWO/1		✓				พระพุทธรูปประทับยืนทรงเครื่องสภาพชำรุดแตกหักครึ่งองค์	-	4.5	1.7	-	19.5	1	240	sampling
006/2	No.29	NWO/1		✓				ล่าตัวพระพุทธรูปโครงจีวรที่มีเดียง	-	13	5	-	15	1	765	
006/3	No.29	NWO/1		✓				พระพุทธรูปปางสมাহิทรงเครื่องน้อยฐานแบบที่ 2 พระเคี่ยรหักหาย	3.5	4.5	1		5.5	1	60	
006/4	No.29	NWO/1		✓				ล่าตัวพระพุทธรูปพระเคี่ยรล่าตัวและส่วนฐานหักหาย		4	1.5	-	4	1	35	
006/5	No.29	NWO/1		✓				พระพุทธรูปปางสมাহิทรงเครื่องน้อย สภาพชำรุดพระเคี่ยรและส่วนฐานหักหาย	5.5	-	1.5	-	5.5	1	75	
006/6	No.29	NWO/1		✓				ล่าตัวพระพุทธรูปปางสมাহิทรงเครื่องใหญ่ สภาพชำรุด พระเคี่ยรล่าตัว	-	6	2	-	5.5	1	100	
								ส่วนล่างและฐานหักหาย								
006/7	No.29	NWO/1		✓				พระเคี่ยรพระพุทธรูป	-	4.5	4	-	8	2	355	
006/8	No.29	NWO/1		✓				เศียรพระพุทธรูปสามมงกุฎ	-	2.5-3	-	-	5.8	6	330	
006/9	No.29	NWO/1		✓				พระเกตุของพระพุทธรูป	-	-	0.7	-	-	1	15	ยาว 4 cm
006/10	No.29	NWO/1		✓				ท่อนแขนของพระพุทธรูปสำริด	-	-	-	-	-	8	180	
006/11	No.29	NWO/1		✓				พระกรพระพุทธรูป	-	1-3	-	-	-	4	195	ยาว 4 - 10 cm

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประทับรูปเคารพ

แผนที่ 4

ตารางแสดงรายละเอียดใบรายงานวิตถุประกายทั่วไปเครื่อง

แผ่นที่ 5

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประพิภูมิเคราะห์

แผ่นที่ 6

หมายเลข ถุก	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	วัสดุ					รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			โลหะ	สำริด	หินทราย	ดินเผา	ปูนปัน		หน้าตัก	กว้าง	หนา	ฐานสูง	สูง			
013/1	No.61	NBQ		✓				พระพุทธชูปางสมบัติทรงเครื่องห้อย ฐานแบบที่ 2 พระเคียร์หัก	4	5	1	2	5.5	1	80	
013/2	No.61	NBQ		✓				ล้านฐานพระพุทธชูปางสำริด	-	-	-	-	-	-	310	
014/1	JD32	SEQ		✓				พระพุทธชูปางสมบัติทรงเครื่อง ฐานแบบที่ 3 เคียร์หักหาย	7.5	10.5	2.3	4.5	12.5	1	420	
014/2	JD32	SEQ		✓				ชิ้นส่วนคอและบ่าของพระพุทธชูปางล้าน	-	6	3.7	-	5.5	1	70	
014/3	JD32	SEQ		✓				ชิ้นส่วนหัวตอนแขนของพระพุทธชูปางสำริด	-	1.7	-	-	-	2	45	ยาว 3.3 - 4.8 cm
014/4	JD32	SEQ		✓				ชิ้นส่วนฐานและส่วนต่างๆ ของพระพุทธชูปางสำริดซึ่งไม่สามารถบูรณะได้							540	
015/1	JD34	00-00		✓				พระพุทธชูปางมารวิชัย ฐานแบบที่ 3 พับเพียงลำตัวส่วนล่างและส่วนฐาน	12.5	14	-	5.5	13	1	1,010	Sampling
015/2	JD34	00-00		✓				ชิ้นส่วนหัวตอนแขนของพระพุทธชูปาง	-	1.6	-	-	-	1	20	ยาว 5 cm
015/3	JD34	00-00		✓				ชิ้นส่วนฐานและชิ้นส่วนต่างๆ ของพระพุทธชูปางซึ่งไม่สามารถบูรณะได้	-	-	-	-	-	-	449	
016/1	JD34	00 - 20		✓				พระพุทธชูปางเจ้าเดียงปางมารวิชัย ฐานลิงก์แบบที่ 5	13	9	4.2	5	17.5	1	980	ศิลปะสมัยอยุธยา
-	-	-						สภาพชำรุดเคียร์หัก								sampling
016/2	JD34	00 - 20		✓				เคียร์พระพุทธชูปั้นศรีเปลา	-	4.5	-	-	10	1	140	
016/3	JD34	00 - 20		✓				ชิ้นส่วนลำตัวพระพุทธชูปางหน้าตักฐานเคียร์หักหาย ครองจีวรท่อนเดียง	-	8	4	-	10	1	320	
016/4	JD34	00 - 20		✓				ชิ้นส่วนลำตัวพระพุทธชูปางทับบืนครองจีวรท่อนเดียง ชำรุดส่วนแขน	-	5.5	3	-	8	1	120	
								และลำตัวช่วงล่างหักหาย								
016/5	JD34	00 - 20		✓				ชิ้นส่วนลำตัวพระพุทธชูปาง	-	-	-	-	-	2	75	
016/6	JD34	00 - 20		✓				ชิ้นส่วนแขนและมือพระพุทธชูปางสำริด	-	-	-	-	-	3	55	
016/7	JD34	00 - 20		✓				พระพุทธชูปางทับบืนสภาพชำรุดเคียร์และมือหักหาย	-	7	2	-	18	1	350	Sampling
016/8	JD34	00 - 20		✓				ชิ้นส่วนลำตัวช่วงล่างพระพุทธชูปางทับบืน ลำตัวส่วนบนหักหาย	-	5.5	2	-	16	1	200	

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประทุมหุ่นเคารพ

แผ่นที่ 7

หมายเลข ถุก	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	วัสดุ					รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			โลหะ	สีริช	หินเทรา	ดินเผา	ปูนปั้น		หน้าตัก	กว้าง	หนา	ฐานสูง	สูง			
016/9			✓					ชิ้นส่วนฐานพระพุทธชูปัลวิริด	-	-	-	-	-	49	900	
017/1	JD34-35	P4	✓					พระพุทธชูปงสม圭 ฐานแบบที่ 3 พระศีรษะหักหาย	5	6	1	2.5	6.5	1	90	
017/2	JD34-35	P4	✓					ชิ้นส่วนฐานพระพุทธชูปัลวิริด	-	-	-	-	-	3	45	
018/1	JD35		✓					พระพุทธชูปัลวิริดปางมารวิชัย ไม่สวมมงกุฎ ครองจีวรห่มเดียง สภาพชำรุด	-	-	-	-	-	1	550	
								หัวอวบน้ำ								
019/1	JD36-35		✓					พระพุทธชูปงสม圭หงเครื่องน้อย ฐานแบบที่ 6 สภาพชำรุด	7	8.5	2	3	14.5	1	275	sampling
								พระศีรษะหัก								
019/2	JD36-35		✓					ลำตัวห่อนบนของพระพุทธชูปุ่นครองจีวรห่มเดียง	-	5	2	-	6	1	80	
020/1	JD35/1	-	✓					เศษพระพุทธชูปงไม่สวมมงกุฎ	-	1.5-3.5	-	-	3-7	4	575	
020/2	JD35/1		✓					เศษพระพุทธชูปงสวมมงกุฎ	-	2.5-3	-	-	4-6	4	165	
020/3	JD35/1		✓					พระพุทธชูปัลวิริดปางมารวิชัย ฐานแบบที่ 2 ครองจีวรห่มเดียง	4.5	6	1	2.5	7	1	155	sampling
								สภาพชำรุดเศษหักหาย								
020/4	JD35/1		✓					ลำตัวพระพุทธชูปงสม圭 หัวรุดพระศีรษะหักหายส่วนฐานหักหาย	5-7.5	-	1.5-2.5	-	5.5-10	3	370	
020/5	JD35/1		✓					ฐานพระพุทธชูปัลวิริด ฐานแบบที่ 2	-	6.5-8	-	-	2.5-5	4	430	
020/6	JD35/1		✓					ชิ้นส่วนฐานพระพุทธชูปัลวิริด	-	-	-	-	-	-	170	
020/7	JD35/1		✓					ชิ้นส่วนประดับพระพุทธชูปงเนื้อนูปครุฑยุคนาค	-	3	0.3	-	5	1	50	sampling
020/8	JD35/1		✓					ชิ้นส่วนประดับลำตัวรูปบุคลผู้ย่อง	-	2.5	0.5	-	5	1	45	sampling
020/9	JD35/1		✓					ชิ้นส่วนประดับลำตัวทำเป็นรูปพระพุทธชูปงหัวผั้ง	-	2	0.2	-	2.7	1	15	sampling

ตารางแสดงรายละเอียดโนรานวัตถุประเทกธรูปเคารพ

แผ่นที่ 8

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	วัสดุ				รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			โลหะ	สำริด	พินหาราย	ดินเมฆ		หน้าตัก	กว้าง	หนา	ฐานสูง	สูง			
021/1	JD36-35			✓			พระพุทธชูปจำริคปางวิตรรภะประทับยืนทรงเครื่อง ขารูดล้วนเท้า และพระเกศาทากหาย	-	5.5	1.5	-	10	1	170	sampling
022/1	วิหารจอมทอง			✓			ชิ้นล้วนสำริด ?		4.5	0.3			1	70	ยาว 5.5 cm
023/1	วิหารจอมทอง	SBQ		✓			ลำตัวท่ออบนของพระพุทธชูปจำริคปางทับยืนปางห้ามญาติพระเดิม ไม่สวมมงกุฎ	-	8	3.5	-	19	1	655	sampling
024/1	วิหารหลวง	SBQ		✓			ชิ้นล้วนพระบาทพระพุทธชูป	-	4	-	-	17	1	1,040	ยาว 11 cm
024/1	วิหารหลวง	SBQ		✓			ชิ้นล้วนสำริด	-	-	-	-	-	3	285	
025/1	วิหารหลวงNO.2	NEQ		✓			พระพุทธชูปจำริคปางสมมิทธิทรงเครื่องน้อย ฐานแบบที่ 2 ขารูดลำตัวท่ออบน แตกหัก	4	5	1.5	1.5	9	1	80	sampling
025/2	วิหารหลวงNO.2	NEQ		✓			เดิมพระพุทธชูปสวมมงกุฎ	-	2	-	-	3-4	2	3.5	
025/3	วิหารหลวงNO.2	NEQ		✓			ชิ้นล้วนสำริด	-	-	-	-	-	2	595	
026/1	วิหารหลวงNO.2	NEQ		✓			ชิ้นล้วนลำตัวท่ออบนล่างของพระพุทธชูปจำริคปางทับยืน	-	4	2	-	6	1	50	
026/2	วิหารหลวงNO.2	NEQ		✓			ชิ้นล้วนสำริด						2	630	
027/1	วิหารพระโคกนาด	SWQ					ชิ้นล้วนพระพุทธชูปจำริค	-	2	-	2	1	25		

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประทุมรูปเคารพ

แผ่นที่ 9

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเกหอาวุ

ແຜ່ນທີ່ 1

ตารางแสดงรายละเอียดใบงานวัตถุประทุมเงินตรา

แผ่นที่ 1

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทภาชนะเดินแม่เหล็กกลิตภัยในประเทศไทย

แผ่นที่ 1

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาคชนะเดินแม่			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคนิคการตกแต่ง	สีของเนื้อ ภาคชนะเดินแม่	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			EW.	SW.	PL.	ฝ้า	ป่าก	ล้ำตัว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
055/1	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		หม้อหงายเลี้ยง	ทาน้ำดิน ปากรูปแบบที่ 1 (R1)	ส้ม	>30	-	-	2	5	2	540	sampling
055/2	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		หม้อ	ปากแบบ R.2	ส้ม	27	-	-	1.8	-	1	50	
055/3	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		หม้อ	ปากแบบ R.2	ส้ม	17	-	-	2	-	1	70	
055/4	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		หม้อ	ปากแบบ R.3 ทำรอยชุดซึ่ดด้านใน	ส้ม	13	-	-	1	2.5	1	43	
055/5	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓ ✓				✓		ครก	ปากแบบ R.4 ทำเป็นรอยชุดเมื่อ	เทา	19	-	-	1.3	-	1	40	ผิง SW+EW
										ช่องบริเวณรอบขอบปาก									
055/6	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		หม้อ	ปากแบบ R.5 ทาน้ำดิน	ส้มขาว	27	-	-	0.7	-	2	40	
055/7	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓ ✓				✓		ครก	ปากแบบ R.6 ทำลายชุดซึ่ดและเช่าร่อง	เทา	14	-	-	1.3	-	1	50	ผิง SW+EW
										บริเวณปากด้านนอก									
055/8	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		หม้อ	ปากแบบ R.7 ทาน้ำดิน	ส้มปันเทา	>30	-	-	0.6	-	1	15	
055/9	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		ตะครัน	ปากแบบ R.8	น้ำตาล	5	-	-	0.5	-	1	40	Ø ฐาน 3.7 cm
055/10	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		ฝ้าจุก	จุกฝ้าแบบ L.1 ทาน้ำดิน	ชมพู	-	2.5	-	-	2.3	1	12	
055/11	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓						ล้ำตัวหม้อ	ทาน้ำดินทำลายแบบที่ 1 ลายตีประดับ	ส้ม	-	-	-	0.7	-	1	50	แตกออกจากก้น
055/12	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓					✓	หม้อ	ทาน้ำดินทำลายกดประดับแบบที่ 2	ส้ม	-	-	-	0.5	-	1	20	
055/13	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓					✓		ทาน้ำดินทำลายกดประดับแบบที่ 3	เทาน้ำตาล	-	-	-	1	-	1	11	
055/14	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓					✓	หม้อ	ทาน้ำดินทำลายกดประดับแบบที่ 4	ส้ม	-	-	-	1	-	1	45	
055/15	SEQ	วิหารหลวง No.2		✓				✓	ໄห	เคลือบสีดำ (เตาเม่น้ำห้อย)		-	-	-	1	-	3	340	sampling
055/16	SEQ	วิหารหลวง No.2		✓				✓				-	-	-	-	-	-	-	
055/17	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓					✓		ทาน้ำดินทำลาย b.5 กดประทับ	ส้ม	-	-	-	0.7	-	1	10	
055/18	SEQ	วิหารหลวง No.2		✓				✓		ทำลายปืนแบงบริเวณคอ	เทา	-	-	-	0.5	-	1	12	
055/19	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓					✓		เรียบไม่มีลาย	น้ำตาลปันเทา	-	-	-	0.5	-	1	10	
055/20	SEQ	วิหารหลวง No.2		✓				✓		เคลือบเซียไช่กากลายແแทกวัว	เทียนไส	-	-	-	0.9	-	1	14	

ตารางแสดงรายละเอียดใบรายงานตุประเทกภาษาชนเผด็จภาพในประเทศไทย

แผ่นที่ 2

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CMDT)	เนื้อภาษาชนเผด็จภาพ			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคโนโลยีการตกแต่ง	สีของเนื้อ ภาษาชนเผด็จภาพ	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ	
			EW.	SW.	PL.	ผ้า	ปาก	ล้ำตัว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง				
055/21	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓						ตะครัน	ทาน้ำดิน ฐานแบบที่ 3	ส้ม	3	-	-	-	-	1	9		
055/22	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓						ตะครัน	ทาน้ำดิน ฐานแบบที่ 3	เทา/น้ำตาล	3	-	-	-	-	1	14		
055/23	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓						ตะครัน	ทาน้ำดิน ฐานแบบที่ 3	ส้ม	4.4	-	-	-	-	1	20		
055/24	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓						ตะครัน	ทาน้ำดิน ฐานแบบที่ 3	ส้ม	4	-	-	-	-	1	25		
055/25	SEQ	วิหารหลวง No.2		✓					โถง	เรียน ฐานแบบที่ 3	น้ำตาล	20	-	-	1.1	-	1	125	เตาแม่น้ำอ้อย	
055/26	SEQ	วิหารหลวง No.2		✓					ครก	เรียน ฐานแบบที่ 4	เทา	5	-	-	-	-	1	140	เตาแม่น้ำอ้อย	
055/27	SEQ	วิหารหลวง No.2	✓	✓					ครก	ฐานแบบที่ 4 ทาน้ำดิน	ส้ม	8	-	-	-	-	1	165	เตาแม่น้ำอ้อย	
055/28	SEQ	วิหารหลวง No.2		✓						ฐานภาษาชนเผด็จภาพที่ 4 เคลือบสีดำ	ดำ	6	-	-	-	-	1	110		
056/1	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			หม้อ	ปากแบบที่ 9 ทาน้ำดิน	ส้ม	9	-	-	0.8	-	3	30		
056/2	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			ตะครัน	ปากแบบที่ 8 ทาน้ำดิน	ส้มปนน้ำตาล	4.4	-	-	0.6	-	1	35	แทกออกเป็น 3 ส่วน	
056/3	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			ตะครัน	ปากแบบที่ 8 ทาน้ำดิน	ชมพู	6	-	-	0.8	-	1	10		
056/4	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			หม้อ	ปากแบบ R.3	ดำ	12	-	-	1	-	1	19		
056/5	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			หม้อ	ปากแบบ R.1 ทาน้ำดิน	ส้ม	-	-	-	2.5	-	1	40		
056/6	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓				ปากแบบ R.11 ทาน้ำดิน	ส้มอมชมพู	9	-	-	0.8	-	1	6		
056/7	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓				ปากแบบ R.1 ทาน้ำดิน	น้ำตาลปนดำ	-	-	-	1.1	-	1	9		
056/8	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓				ปากแบบ R.10 ทาน้ำดิน	ส้มปนดำ	22	-	-	0.7	-	1	12	แทกออกเป็น 2 ส่วน	
056/9	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			หม้อ	ปากแบบ R.7 ทาน้ำดิน	น้ำตาลเทา/ขาว	10	-	-	0.7	-	1	19		
056/10	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			หม้อ	ปากแบบ R.10 ทาน้ำดิน	น้ำตาลเข้ม	19	-	-	1.8	-	1	10		
056/11	SWQ	วิหารหลวง No.2		✓		✓				ปากแบบ R.12	ชมพู	>30	-	-	1.5	-	1	55		
056/12	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓				ฝาแบบที่ L.2	ส้มปนชมพู	-	-	-	-	-	1	114		
056/13	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			ตะครัน	ฐานแบบที่ 3 ทาน้ำดิน	เทา	5.5	-	-	0.7	-	1	40		

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประทักษิณและผังผลิตภัยในประเทศไทย

แผ่นที่ 3

หมายเลข คุณ	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาคชนะดินเผา			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคโนโลยีการตกแต่ง	สีของเนื้อ ภาคชนะดินเผา	ขนาด (ซม.)					หมายเหตุ	
			EW.	SW.	PL.	ฝ้า	ปาก	ลักษณะ				∅	กว้าง	ยาว	หนา	สูง		
056/14	SWQ	วิหารหลวง No.2		✓						ฐานแบบที่ 2 เคลื่อน	น้ำตาล	8	-	-	0.4	-	1	26
056/15	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓					✓		ฐานภาชนะฐานแบบที่ 4 หาน้ำดิน	แดง	10	-	-	1	-	1	100
056/16	SWQ	วิหารหลวง No.2		✓			✓		ໄท	เรียนหาน้ำเคลื่อน	น้ำตาลดำ	-	-	-	1.4	-	1	370 เตาแม่น้ำห้อย
056/17	SWQ	วิหารหลวง No.2		✓			✓			ชุดชี้ดเป็นเล็บรอบภาชนะ	น้ำตาล	-	-	-	1.5	-	1	49 เตาแม่น้ำห้อย
056/18	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓			ทำลายกดประทับแบบ B.4 หาน้ำดิน	ซมพู	-	-	-	0.5	-	1	25
056/19	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓			ชิ้นส่วนลำตัวทำลายกดประทับแบบ B.3	หาน้ำดินสีซมพู	-	-	-	0.6	-	1	10
056/20	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓			ลวดลายกดประทับแบบ B.7 หาน้ำดิน	ส้ม	-	-	-	1	-	1	19
056/21	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓			ลวดลายกดประทับแบบ B.8 หาน้ำดิน	น้ำตาล	-	-	-	0.7	-	1	36
056/22	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓			ลวดลายกดประทับแบบ B.9 หาน้ำดิน	ส้ม	-	-	-	0.7	-	1	16
056/23	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓			ลวดลายกดประทับแบบ B.10 หาน้ำดิน	ส้ม	-	-	-	0.7	-	1	17
056/24	SWQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓		กุณฑี	ชิ้นส่วนพวยกุณฑี รวมควันลีด่าด้านนอก	ดำ	-	-	-	0.7	-	1	50
057/1	NEQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			ตะครัน	ปากแบบ R.8 หาน้ำดิน	ส้ม	6	-	-	0.6	-	1	39 Ø กัน 3.8 cm
																		แตกออกเป็นชิ้น
057/2	NEQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			หม้อ	ปากแบบ R.10 หาน้ำดิน	ส้ม	22	-	-	1.1	-	1	160
057/3	NEQ	วิหารหลวง No.2	✓			✓			หม้อ	ปากแบบ R.13	ส้ม	28	-	-	2.6	-	1	200
057/4	NEQ	วิหารหลวง No.2		✓				✓	ครก	ส่วนฐานครกแบบที่ 4	น้ำตาล	7.5	-	-	-	-	1	220 เตาแม่น้ำห้อย
057/5	NEQ	วิหารหลวง No.2	✓					✓		ฐานแบบที่ 3	เทา	13	-	-	-	-	1	175 เตาแม่น้ำห้อย
057/6	NEQ	วิหารหลวง No.2	✓	✓				✓		ฐานแบบที่ 5 หาน้ำดิน	แดง	12	-	-	0.9	-	1	129
057/7	NEQ	วิหารหลวง No.2		✓			✓		ໄท	เรียนหาน้ำเคลื่อน	น้ำตาล	-	-	-	1.6	-	1	210 เตาแม่น้ำห้อย
057/8	NEQ	วิหารหลวง No.2		✓			✓		ໄทเมือง	หาน้ำเคลื่อนเชาะร่องและทำลายบ้านแปะ	น้ำตาลปนเหลือง	-	-	-	1.1	-	1	100 เตาแม่น้ำห้อย
057/9	NEQ	วิหารหลวง No.2	✓				✓			ทำลวดลายกดประทับแบบที่ B.4	ส้ม	-	-	-	0.9	-	3	70

ตารางแสดงรายละเอียดใบรายงานวัดถุประเทกากาชันะดินเผาแหล่งผลิตภัยในประเทศไทย

แผนที่ 4

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเพณีชนเผ่าแห่งผลิตภัยในประเทศไทย

แผนที่ 5

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเพณีชาวนะเดินแพแห่งผลิตภัยในประเทศไทย

ແຜ່ນທີ່ 6

ตารางแสดงรายละเอียดใบรายงานตุภูมิประภาคชั้นเดินเนาเหลงผลิตภัยในประเทศไทย

แผ่นที่ 7

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาระเดินเนา			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคโนโลยีการตกแต่ง	สีของเนื้อ ภาระเดินเนา	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			EW.	SW.	PL.	ผ้า	ปาก	ล่าดัว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
062/1	No.32	SEQ	✓				✓		หม้อ	R.7 ทน้ำดิน	ส้ม	25	-	-	1	-	1	140	
062/2	No.32	SEQ	✓				✓		หม้อ	R.3 ทน้ำดิน	ส้ม	10	-	-	0.5	-	1	55	
062/3	No.32	SEQ	✓				✓		หม้อ	B.18	น้ำตาล	-	-	-	0.7	-	1	30	
062/4	No.32	SEQ		✓			✓			B.6 ทน้ำดิน	ส้ม	-	-	-	0.7	-	1	80	เตาแม่น้ำน้อย
062/5	No.32	SEQ		✓			✓		ไห	B.6 เคลือบ	น้ำตาล	-	-	-	0.8	-	1	30	เตาแม่น้ำน้อย
062/6	No.32	SEQ		✓			✓			เรียบ	ส้ม	-	-	-	1	-	1	90	แม่น้ำน้อย
063/1	No.32	SWQ	✓			✓			หม้อ	R.2 ทน้ำดิน	ส้ม	13	-	-	0.5	-	2	45	
063/2	No.32	SWQ	✓			✓			หม้อ	B.17 ทน้ำดิน	น้ำตาล	-	-	-	0.5	-	1	30	
063/3	No.32	SWQ	✓			✓			หม้อ	B.23 ทน้ำดิน	น้ำตาล	-	-	-	0.5	-	1	20	
063/4	No.32	SWQ	✓			✓			หม้อ	B.22 ทน้ำดิน	ส้ม	-	-	-	0.5	-	2	40	
063/5	No.32	SWQ		✓			✓		อ่าง	B.15	เทา	-	-	-	0.7	-	1	210	แม่น้ำน้อย
064/1		วิหารโลกลนาถ	✓					✓	พวยกา	ชิ้นส่วนกุณฑี ทน้ำดิน	แดง	-	-	-	0.5	-	4	110	
064/2		วิหารโลกลนาถ	✓		✓				ผ้า	L.1 ทน้ำดิน	เทา	-	-	-	0.7	-	1	40	
064/3		วิหารโลกลนาถ	✓		✓				ผ้า	L.2 ทน้ำดิน	ส้ม	-	-	-	0.5	-	1	30	
064/4		วิหารโลกลนาถ	✓			✓			กุณฑี	R.19	ดำ	8	-	-	0.3	-	4	70	
064/5		วิหารโลกลนาถ	✓			✓			หม้อ	R.10 ทน้ำดิน	ส้มนวล	25	-	-	1	-	1	145	
064/6		วิหารโลกลนาถ	✓			✓			หม้อ	R.15	เทา	20	-	-	0.5	-	1	60	
064/7		วิหารโลกลนาถ	✓			✓				R.7 เคลือบ	น้ำตาล	16	-	-	0.5	-	1	70	
064/8		วิหารโลกลนาถ		✓		✓			หม้อ	R.12 เคลือบ	น้ำตาล	24	-	-	0.5	-	1	55	แม่น้ำน้อย
064/9		วิหารโลกลนาถ		✓		✓				R.6	น้ำตาล	14-17	-	-	0.5-1	-	2	125	แม่น้ำน้อย

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทภาชนะเดินเผาแหล่งผลิตภายในประเทศไทย

แผ่นที่ 8

หมายเลข ครุ	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาคชนะเดินเผา	วัสดุ					รูปทรง	รูปแบบ/เทคนิคการตกแต่ง	สีของเนื้อ ภาคชนะเดินเผา	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ	
				EW.	SW.	PL.	ผ้า	ปาก				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง				
064/10		วิหารโลกนาถ	✓					✓			B.22 หาน้ำดิน	น้ำตาล	-	-	-	0.5	-	1	40	
064/11		วิหารโลกนาถ	✓					✓			B.4 หาน้ำดิน	น้ำตาล	-	-	-	0.5	-	1	30	
064/12		วิหารโลกนาถ	✓					✓		หม้อ	B.24 หาน้ำดิน	น้ำตาล	-	-	-	0.5	-	3	40	
064/13		วิหารโลกนาถ	✓					✓		หม้อ	เขียนลายหาน้ำดินลีแดงขาว	แดง	-	-	-	0.4	-	1	20	เตาภาคเหนือ
064/14		วิหารโลกนาถ	✓					✓		ไห	B.25 เคลือบ	น้ำตาลเหลือง	-	-	-	1	-	1	110	แม่น้ำน้อย
064/15		วิหารโลกนาถ	✓					✓		ไห	B.26	เทา	-	-	-	1	-	1	80	เตาบ้านชาวปุ่น
064/16		วิหารโลกนาถ	✓					✓		ไห	B.27	เทา	-	-	-	1	-	1	40	เตาบ้านชาวปุ่น
064/17		วิหารโลกนาถ	✓					✓		ไห	B.6	เทา	-	-	-	1	-	1	65	เตาบ้านชาวปุ่น
064/18		วิหารโลกนาถ	✓					✓		ไห	เรียบ	น้ำตาล	-	-	-	0.5	-	1	65	เตาบ้านชาวปุ่น
064/19		วิหารโลกนาถ	✓					✓		ถ้วย	เชาะร่องเคลือบเช่าดอน	เขียวใส	-	-	-	0.5	-	1	15	เตาสูญญากาศ
064/20		วิหารโลกนาถ	✓					✓	ตะครัน	หาน้ำดิน แบบที่ 3		ส้ม	4	-	-	0.5	-	1	30	
064/21		วิหารโลกนาถ	✓					✓			แบบที่ 3	เทา	15	-	-	0.6	-	2	110	
064/22		วิหารโลกนาถ	✓					✓	ไห	แบบที่ 3		น้ำตาล	15	-	-	1	-	1	145	เตาแม่น้ำน้อย
064/23		วิหารโลกนาถ	✓					✓	ครก	แบบที่ 4		เทา	7	-	-	1	-	1	110	เตาแม่น้ำน้อย
064/24		วิหารโลกนาถ	✓					✓	ถ้วย	แบบที่ 2 เคลือบเชี่ยวไข่กา (ceradan)		เขียว	5-6	-	-	1	-	1	160	เตาสูญญากาศ
064/25		วิหารโลกนาถ	✓					✓	ถ้วย	แบบที่ 2 เคลือบขาว		ขาว	6-8	-	-	1	-	4	505	เตาสูญญากาศ
065/1	No.33	SWQ	✓		✓			✓		อ่าง	R.6	ส้ม	13	-	-	0.5	-	1	80	เตาแม่น้ำน้อย
065/2	No.33	SWQ	✓					✓			เรียบ	น้ำตาลแดง	-	-	-	0.8	-	1	40	
065/3	No.33	SWQ	✓					✓		ไห	เรียบ	แดง	-	-	-	1	-	1	130	เตาแม่น้ำน้อย
066/1	No.33	SEQ	✓					✓	ครก	แบบที่ 4		ขาว	7	-	-	1	-	1	130	

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาและมีลักษณะพิเศษในประเทศไทย

แผ่นที่ 9

หมายเลข ครุ	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาคชนะดินเผา			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคนิคการตกแต่ง	สีของเนื้อ ภาคชนะดินเผา	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			EW.	SW.	PL.	ฝ้า	ปาก	ลำตัว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
067/1	No.33	NEQ	✓			✓			หม้อ	R.7	น้ำตาล	12	-	-	0.4	-	1	30	
067/2	No.33	NEQ		✓		✓			อ่าง	R.11 ทาน้ำดิน	แดง	24	-	-	1	-	1	110	เตาแม่น้ำน้อย
067/3	No.33	NEQ		✓			✓			น้ำเรียน	แดง	-	-	-	1-1.5	-	3	550	
068/1	วิหารหลวง	TRENCH S	✓			✓				B.23	น้ำตาล	-	-	-	1	-	1	150	
068/2	วิหารหลวง	TRENCH S	✓				✓		ตะครัน	ฐานแบบที่ 3	ส้มขาว	3.5	-	-	0.3	-	1	25	
069/1	No.35	SEQ	✓			✓				R.3 ทาน้ำดิน	ส้ม	25	-	-	0.5	-	1	60	
069/2	No.35	SEQ		✓		✓			อ่าง	R.11	น้ำตาลเข้ม	26	-	-	1	-	2	250	เตาแม่น้ำน้อย
069/3	No.35	SEQ	✓			✓				B.23	น้ำตาลอ่อน	-	-	-	0.5	-	1	35	
069/4	No.35	SEQ		✓		✓			อ่าง	B.6	น้ำตาล	-	-	-	1	-	2	120	เตาแม่น้ำน้อย
069/5	No.35	SEQ		✓		✓				เรียน	น้ำตาล	-	-	-	1	-	1	30	เตาแม่น้ำน้อย
069/6	No.35	SEQ	✓			✓				แบบที่ 3	น้ำตาล	12	-	-	1	-	1	320	เตาแม่น้ำน้อย
070/1	No.37	SEQ	✓			✓				B.28	น้ำตาลเข้มมาก	-	-	-	0.7	-	1	80	
071/1	No.3	วิหารหลวง	✓			✓			กรวยปุก	R.7 เคลือบสีน้ำตาล	น้ำตาล	3.5	-	-	0.3	-	1	25	เตาบุรีรัมย์
071/2	No.3	วิหารหลวง		✓		✓				เรียน	แดง	-	-	-	1	-	1	120	เตาแม่น้ำน้อย
072/1	No.32	กำแพง T.2	✓			✓			หม้อ	B.14	ส้ม	-	-	-	0.5-1	-	2	190	
073/1	วิหารจอมทอง		✓			✓				R.11 เรียน	แดง	22	-	-	1		1	180	แม่น้ำน้อย

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเพณีชนชาติในแหล่งผลิตภายในประเทศ

แผ่นที่ 10

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาระเดินทาง			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคนิคการตกแต่ง	ลักษณะ ภาระเดินทาง	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			EW.	SW.	PL.	ผ้า	ปาก	ล้ำตัว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
074/1	No.29	NEQ	✓				✓			R.3 ทาน้ำดิน	ส้ม	14	-	-	0.4	-	1	40	
074/2	No.29	NEQ	✓				✓		ตะครัน	R.8 ทาน้ำดิน	ส้มนวล	10	-	-	0.3	-	1	90	
074/3	No.29	NEQ	✓					✓		B.28	น้ำตาล	-	-	-	0.5	-	1	60	
075/1	No.31	NEQ	✓					✓	หม้อ	B.14 ทาน้ำดิน	น้ำตาล	-	-	-	1.3	-	1	70	
075/2	No.31	NEQ	✓					✓	หม้อ	B.29 ทาน้ำดิน	น้ำตาล	-	-	-	1.3	-	1	140	
075/3	No.31	NEQ	✓					✓	หม้อ	B.30 ทาน้ำดิน	ส้มนวล	-	-	-	1	-	2	160	
076/1	No.31	SWQ	✓				✓		หม้อ	R.2 ทาน้ำดิน	ส้ม	13	-	-	0.5	-	1	35	
077/1	No.31	SWQ	✓				✓		หม้อ	R.3	เทา	18	-	-	0.4	-	1	35	
078/1	JD34		✓					✓	ตะครัน	R.8 ฐานแบบที่ 3 ทาน้ำดิน	ส้ม	5	-	-	0.3	-	1	25	สมบูรณ์
078/2	JD34		✓				✓		ตะครัน	R.8 ทาน้ำดิน	ส้ม	5	-	-	0.3	-	18	120	
078/3	JD34		✓				✓		หม้อ	R.12 ทาน้ำดิน	ส้ม	22	-	-	1	-	1	140	
078/4	JD34		✓				✓			B.1 ทาน้ำดิน	ส้ม	-	-	-	1	-	1	60	
079/1	No.59	NWQ	✓				✓		หม้อ	R.2	น้ำตาล	16	-	-	0.7	-	1	70	
079/2	No.59	NWQ	✓				✓		หม้อ	R.3 ทาน้ำดิน	ส้มนวล	10	-	-	0.5	-	1	20	
079/3	No.59	NWQ	✓				✓		หม้อ	R.5	ดำ	15	-	-	0.5	-	1	15	
079/4	No.59	NWQ	✓				✓			B.23	ชมพุ	-	-	-	1	-	1	30	
079/5	No.59	NWQ	✓				✓		หม้อ	B.31	ชมพุ	-	-	-	1.2	-	1	30	

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประนาภากาชระดินเผาแหล่งผลิตภายในประเทศไทย

แผนที่ 11

ตารางแสดงรายละเอียดโปรแกรมวัดกุประเทาภากาชานะดินเผาแหล่งผลิตภายในประเทศไทย

แผนที่ 12

ตารางแสดงรายละเอียดนโยบายวัตถุประสงค์ทางการชั้นระดับแผนกหลักของพลิตต่างประเทศ

แผ่นที่ 2

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาแหล่งผลิตต่างประเทศ

แผ่นที่ 3

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาคชนะดินเผา			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคนิคการตกแต่ง	ลักษณะเนื้อ	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ	
			EW.	SW.	PL.	ฝ้า	ปาก	ลำตัว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง				
096/1	No.32	SWQ			✓				✓	ถ้วย	ฐานแบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	5	-	-	-	1	75	ต.เจน (ร.ชิง)	
096/2	No.32	SWQ			✓				✓	ถ้วย	ฐานแบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	5	-	-	0.4	-	1	30	ต.เจน (ร.ชิง)
096/3	No.32	SWQ			✓				✓		ฐานแบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบด้านนอก	ขาว	6	-	-	0.5	-	1	20	ต.เจน (ร.ชิง)
096/4	No.32	SWQ			✓				✓		ฐานแบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	5	-	-	0.5	-	1	16	ต.เจน (ร.ชิง)
096/5	No.32	SWQ			✓				✓		ฐานแบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	5	-	-	0.4	-	1	10	ต.เจน (ร.ชิง)
096/6	No.32	SWQ			✓				✓	ถ้วย	ฐานแบบที่ 2 เคลือบสีน้ำตาลด้านนอกเขียนลีบเนคเคลือบ	ขาว	5	-	-	0.2	-	1	15	ต.เจน (ร.ชิง)
											ด้านใน									
096/7	No.32	SWQ			✓		✓			ถ้วย	R.2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	11	-	-	0.3	-	1	25	ต.เจน (ร.ชิง)
096/8	No.32	SWQ			✓		✓				R.2 ลายครามใต้เคลือบ (ใน)	ขาว	13	-	-	0.3	-	1	6	ต.เจน (ร.ชิง)
096/9	No.32	SWQ			✓		✓				ลายครามใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	-	-	-	0.6	-	1	8	ต.เจน (ร.ชิง)
096/10	No.32	SWQ			✓		✓				เขียนลีบเนคเคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.5	-	1	6	ต.เจน (ร.ชิง)
097/1	No.32	NEQ			✓		✓				R.2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	12	-	-	0.4	-	1	12	ต.เจน (ร.หมิง)
098/1	No.32	NEQ			✓		✓				เขียนลีบเนคเคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.2	-	1	6	ต.เจน (ร.ชิง)
099/1		กำแพงทิศใต้			✓			✓			ชุดชิ้ดและเคลือบสีน้ำเงิน R.1	ขาว	7	-	-	0.3	-	1	16	ต.เจน (ร.หมิง)
099/2		กำแพงทิศใต้			✓			✓			แบบที่ 2 เคลือบสีน้ำเงิน (นอก)	ขาว	8	-	-	0.6	-	1	25	ต.เจน (ร.หมิง)
099/3		กำแพงทิศใต้			✓		✓			ถ้วย	แบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	7	-	-	0.5	-	1	80	ต.เจน (ร.ชิง)
099/4		กำแพงทิศใต้			✓						ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.4	-	1	11	ต.เจน (ร.ชิง)

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาและสิ่งแวดล้อมต่างประเทศ

แผ่นที่ 4

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาคชนะดินเผา			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคนิคการตกแต่ง	ลักษณะเนื้อ ภาชนะดินเผา	ขนาด (ซม.)					หมายเหตุ	
			EW.	SW.	PL.	ผ้า	ปาก	ลวดตัวว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง		
100/1		วิหารจอมทอง		✓				✓		ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	13	-	-	0.4	-	1	220 ต.จีน (ร.ซิง)
100/2		วิหารจอมทอง			✓		✓			ลายครามใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	-	-	-	0.7-1	-	2	84 ต.จีน (ร.ซิง)
100/3		วิหารจอมทอง			✓		✓			ลายครามใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	-	-	-	0.8	-	1	35 ต.จีน (ร.หมิง)
100/4		วิหารจอมทอง			✓	✓			ชิวปี้	R.3 เคลือบไม่มีลายกดประทับ	ขาว	4	-	-	0.3	-	1	16 ต.จีน (ร.หมิง)
101/1		วิหารโลกนาถ			✓			✓		แบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	5-9	-	-	0.4-0.9	-	5	150 ต.จีน (ร.ซิง)
101/2		วิหารโลกนาถ			✓	✓				R.2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	14	-	-	0.3	-	1	12 ต.จีน (ร.ซิง)
101/3		วิหารโลกนาถ			✓		✓			ลายครามใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	-	-	-	0.4	-	2	20 ต.จีน (ร.ซิง)
102/1	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		แบบที่ 2 เชียนลีบเนคเลือบด้านในเชียน	ขาว	8	-	-	0.4	-	1	20 ต.จีน (ร.ซิง)
										ลายครามใต้เคลือบด้านนอก								
102/2	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		แบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	5-8	-	-	0.3-0.8	-	7	187 ต.จีน (ร.ซิง)
102/3	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		แบบที่ 2 เคลือบไม่ลึก	ขาว	9	-	-	0.8	-	1	30 ต.จีน (ร.ซิง)
102/4	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		แบบที่ 2 เชียนลีด้าใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	4.5	-	-	0.5	-	1	90 ต.จีน (ร.ซิง)
102/5	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		แบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (ใน)	ขาว	8	-	-	1	-	1	50 ต.จีน (ร.ซิง)
102/6	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		แบบที่ 2 เชียนลีเชี่ยวใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.5	-	1	10 ต.จีน (ร.ซิง)
102/7	No.32	กำแพงวัด			✓		✓			R.3 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	12-15	-	-	0.3	-	3	30 ต.จีน (ร.ซิง)
102/8	No.32	กำแพงวัด			✓		✓			R.2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	11-16	-	-	0.2-0.3	-	6	58 ต.จีน (ร.ซิง)
102/9	No.32	กำแพงวัด			✓		✓			R.3 เชียนลายมังกรใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	11	-	-	0.2	-	1	14 ต.จีน (ร.หมิง)
										และลายครามใต้เคลือบ								
102/10	No.32	กำแพงวัด			✓		✓			R.3 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.2	-	1	6 ต.จีน (ร.ซิง)
102/11	No.32	กำแพงวัด			✓		✓			R.2 เชียนลีเชี่ยวใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	9	-	-	0.2	-	1	5 ต.จีน (ร.ซิง)

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประ场面ชันเดินแม่เหล็กต่างประเทศ

แผนที่ 5

หมายเลข	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาคชั้นเดินแพ			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคนิคการตกแต่ง	สีของเนื้อ	ขนาด (ซม.)					หน้างอก	หมายเหตุ	
			EW.	SW.	PL.	ฝ้า	ปูนก	ล้ำตัว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง	(ซม.)	(กรัม)	
102/12	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		เคลือบสีน้ำเงิน	ขาว	-	-	-	0.5	-	1	5	ต.จีน (ร.หมิง)
102/13	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.3-0.5	-	2	25	ต.จีน (ร.หมิง)
102/14	No.32	กำแพงวัด			✓			✓		ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.3-1	-	9	57	ต.จีน (ร.ซิง)
103/1	No.35	SEQ			✓			✓		ฐานแบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	6-8	-	-	0.8-1.2	-	2	160	ต.จีน (ร.ซิง)
104/1	NEQ	วัดมงคลบพิตร			✓		✓			R.2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	9	-	-	0.3	-	1	5	ต.จีน (ร.ซิง)
104/2	NEQ	วัดมงคลบพิตร			✓			✓		แบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	7	-	-	0.4	-	1	15	ต.จีน (ร.ซิง)
105/1	NWQ	วิหารหลวง No.2			✓			✓		แบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	7	-	-	0.5	-	1	20	ต.จีน (ร.ซิง)
105/2	NWQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			R.2 เคลือบสีน้ำเงิน (นอก)	ขาว	10	-	-	0.2	-	1	7	ต.จีน (ร.ซิง)
105/3	NWQ	วิหารหลวง No.2			✓			✓		ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.8	-	1	12	ต.จีน (ร.ซิง)
106/1	SWQ	วิหารหลวง No.2			✓			✓		แบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	4	-	-	-	-	1	90	ต.จีน (ร.ซิง)
106/2	SWQ	วิหารหลวง No.2			✓			✓		แบบที่ 2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	5-8	-	-	0.4-0.5	-	4	90	ต.จีน (ร.หมิง)
106/3	SWQ	วิหารหลวง No.2			✓			✓		แบบที่ 2 เคลือบสีกรมท่า	ขาว	8	-	-	0.4	-	1	10	ต.จีน (ร.ซิง)
106/4	SWQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			R.3 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	15-16	-	-	0.2-0.3	-	2	10	ต.จีน (ร.ซิง)
106/5	SWQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			R.2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	15	-	-	0.3	-	4	40	ต.จีน (ร.ซิง)
106/6	SWQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			R.3 เชียนลีบันเคลือบ	ขาว	10	-	-	0.3	-	1	10	ต.จีน (ร.หมิง)
106/7	SWQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			R.2 ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	14	-	-	0.2	-	1	5	ต.จีน (ร.หมิง)
106/8	SWQ	วิหารหลวง No.2			✓			✓		ลายครามใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.3-0.6	-	6	63	ต.จีน (ร.ซิง)

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาแหล่งผลิตต่างประเทศ

แผ่นที่ 6

หมายเลข ดุ๊ง	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	เนื้อภาคชนะดินเผา			วัสดุ			รูปทรง	รูปแบบ/เทคนิคการตกแต่ง	ลักษณะเนื้อ ภาคชนะดินเผา	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
			EW.	SW.	PL.	ฝ้า	ปาก	ลำตัว				Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
107/1	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓				✓		ขาว	8	-	-	0.6-0.9	-	3	154	ต.จีน (ร.หมิง)
107/2	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓				✓		ขาว	5	-	-	0.3	-	1	15	ต.จีน (ร.ซิง)
107/3	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓				✓		ขาว	14	-	-	0.4	-	1	55	ต.จีน (ร.หมิง)
107/4	SEQ	วิหารหลวง No.2		✓					✓	ถ้วย	ขาว	7	-	-	1	-	1	97	เครื่องจานเวียดนาม
107/5	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓				✓	ถ้วย	ขาว	5	-	-	0.2	-	1	20	ต.จีน (ร.ซิง)
107/6	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓				✓		ขาว	-	-	-	0.5	-	1	30	ต.จีน (ร.ซิง)
107/7	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓	✓				R.4 ลายคราม ใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	17	-	-	1	-	1	35	ต.จีน (ร.หมิง)
107/8	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓	✓				R.2 ลายคราม ใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	28	-	-	0.5	-	1	45	ต.จีน (ร.ซิง)
107/9	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓	✓				R.2 ลายคราม(ลายมังกร) ใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	18	-	-	0.2	-	1	32	ต.จีน (ร.ซิง)
107/10	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓	✓				R.2 ลายคราม ใต้เคลือบ (ใน)	ขาว	18	-	-	0.3	-	1	5	ต.จีน (ร.หมิง)
107/11	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓	✓				R.2 เขียนลึกเคลือบ (นอก)	ขาว	10	-	-	0.3	-	1	15	ต.จีน (ร.ซิง)
107/12	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			ลายคราม ใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	0.5	-	1	30	ต.จีน (ร.ซิง)
107/13	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			ลายคราม ใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	-	-	-	0.3-0.7	-	1	35	ต.จีน (ร.หมิง)
107/14	SEQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			ลายคราม ใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	-	-	-	1	-	1	50	ต.จีน (ร.หมิง)
108/1	NEQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			แบบที่ 2 เขียนลึกเคลือบ (ใน)	ขาว	8	-	-	0.5	-	1	45	ต.จีน (ร.ซิง)
108/2	NEQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			แบบที่ 2 ลายคราม ใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	7	-	-	0.5	-	1	32	ต.จีน (ร.ซิง)
108/3	NEQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			R.2 ลายคราม ใต้เคลือบ (นอก-ใน)	ขาว	16	-	-	0.3	-	1	10	ต.จีน (ร.หมิง)
108/4	NEQ	วิหารหลวง No.2			✓		✓			ลายคราม ใต้เคลือบ (นอก)	ขาว	-	-	-	0.4	-	1	17	ต.จีน (ร.หมิง)
108/5	NEQ	วิหารหลวง No.2		✓			✓		อ่าง	เขียนลึก	เทา	-	-	-	1-1.3	-	4	235	ต.จีน
108/6	NEQ	วิหารหลวง No.2		✓			✓		อ่าง	R.5 เขียนลึก	เทา	22	-	-	2.8	-	2	540	ต.จีน
108/7	NEQ	วิหารหลวง No.2			✓			✓		-	ขาว	-	-	-	1.6	-	2	134	ต.จีน

ตารางแสดงรายละเอียดใบอนุวัตถุประเภทภาระน้ำดินเพาแหนล่งผลิตต่างประเทศ

แผ่นที่ 7

ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประท跟น

แผนที่ 1

หมายเลข ดุง	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	โนรานวัตถุ	รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
					Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
137/1	No.63	SEQ	เม็ดดินเผา	เนื้อดินสีน้ำตาล	7	-	-	1	-	1	75	
138/1	No.31	SEQ	ตุ๊กตาดินเผา	ชิ้นส่วนขาซ้าย (ตุ๊กตา) สีส้มเนื้อดิน	-	-	5	2	-	1	35	
139/1	No.29	SEQ		วัตถุทรงกลมเจาะรูตรงกลาง เนื้อดิน สีส้ม	5	-	-	3	-	1	45	เจาะรูกว้าง 1 cm
140/1	No.59	NEQ	ตุ๊กตา	ชิ้นส่วนตุ๊กตาดินเผาเนื้อดินสีน้ำตาล	-	-	-	0.7	8.5	1	50	
140/2	No.59	NEQ	โลหะ	ชิ้นส่วนโลหะเป็นเส้นกลมๆ	3.3	-	-	0.8	-	1	35	
141/1	วิหารหลวงNo.9	SEQ	เม็ดดินเผา	ทำลายชุดชิ้นเป็นร่องอยู่ตรงตัวเมี้ย เนื้อดินสีส้มอ่อน	2.6	-	-	0.5	-	1	5	
142/1	No.32	กำแพงวัด T.2	หิน		-	-	-	-	-	2	270	
143/1	วิหารหลวงNo.9	NEQ	-	ชิ้นส่วนโลหะ	-	-	8	0.8	-	1	30	
144/1	No.33		โลหะ	ชิ้นส่วนโลหะเป็นแผ่นแบนๆ	-	5	9	0.8	-	1	65	
145/1	JD.36		โลหะ	ชิ้นส่วนโลหะเป็นเส้นยาวๆแผ่นบางๆ	-	0.5	7.5-7.8	0.2	-	4	20	
146/1	ไม่ระบุพื้นา		แหวน	แหวนสำริด	2	-	-	0.3	-	1	5	


ตารางแสดงรายละเอียดโบราณวัตถุประเภทอื่นๆ

แผนที่ 2

หมายเลข ดุง	พื้นที่	ระดับที่ (CM.DT)	โนรานวัตถุ	รายละเอียด	ขนาด (ซม.)					จำนวน (ชิ้น)	น้ำหนัก (กรัม)	หมายเหตุ
					Ø	กว้าง	ยาว	หนา	สูง			
147/1	No.61	NEQ	หอยกาน	ลีข้าว มีสีขาวขาว	-	1.5-11	7.5-17.5	0.7-2.8	-	7	1,110	
148/1	No.61	NWQ	หอยกาน	ลีข้าว มีสีขาวขาว	-	11	15.5	2	-	1	390	
149/1	No.61	SWQ	หอยกาน	ลีข้าว มีสีขาวขาว	-	3-6.8	6.5-12.5	0.3-1.5	-	10	605	
150/1	No.59	NWQ	หอยกาน	ลีข้าว มีสีขาวขาว	-	5.5	10	3	-	1	180	
151/1	No.32	กำแพงวัด	หอยกาน	ลีข้าว มีสีขาวขาว	-	10	16	1.8	-	1	325	
152/1	กำแพงทิศใต้	(U13-14)	หอยกาน	ลีข้าว มีสีขาวขาว	-	3.5	6.5	1-2.4	-	1	45	
153/1	วิหารNo.3		หอยกาน	ลีข้าว มีสีขาวขาว	-	3	6.5	1.5	-	1	20	
154/1	JD.32	NEQ	หอยกาน	ลีข้าว มีสีขาวขาว	-	2.5-6	6-11	0.3-1.5	-	8	350	

ตารางแสดงรายละเอียดใบงานวัตถุประทักษิณฯ



แผนที่ 3



รายการ		
1. เรือนยอด屋根	1/1	มุมขวา
2. พื้นที่ทางเดิน		
3. วิหารพุทธ		
4. วิหารพระในโถง		
5. พื้นที่สำหรับบูชา		
6. พื้นที่สำหรับบูชา		
7. วิหารพุทธปางเมี้ยด		
8. พื้นที่สำหรับบูชา		
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30		บริเวณที่ตั้ง
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46		บริเวณที่ตั้ง

ผังหลุมขุดแต่ง

0 5 10 15 20 30 40
เมตรเมตร



จังหวัด
ภาคตะวันออก
ชั้น
ระดับ

ภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบน
พื้นที่ทางเดิน
พื้นที่บูชา
ส่วนบ้าน
ภูมิศาสตร์
วิหารพุทธ
พื้นที่บูชา

ภาคตะวันออก
ภาคใต้ตอนบน
พื้นที่ทางเดิน
ส่วนบ้าน
ภูมิศาสตร์
วิหารพุทธ
พื้นที่บูชา

ส่วนบ้าน
ภูมิศาสตร์
วิหารพุทธ
พื้นที่ทางเดิน
พื้นที่บูชา
ส่วนบ้าน 1
ส่วนบ้าน 2
ส่วนบ้าน 3
ส่วนบ้าน 4
ส่วนบ้าน 5
ส่วนบ้าน 6

แบบ วัดที่ดินที่ดิน
๖ ห้องนอน ๓ ห้อง

แบบ ผังบริเวณ


ห้อง ขนาดห้อง
๑ ๕๐๐

ลักษณะที่ดินที่ดิน
๗๘๘

ร่องน้ำที่ดินที่ดิน
๗๘๘


ลักษณะที่ดินที่ดิน
๗๘๘


กรอบดินที่ดิน



ទម្រង់ការ			
1.	សេចក្តីប្រវត្តិរាយ	1/1	និមិត្តការ
2.	អគ្គនាយកដៃខែឆ្នាំ		និការទូទាត់
3.	វិភាគសុទ្ធមួយ		និភាគទូទាត់
4.	វិភាគអគ្គនាយកដៃខែឆ្នាំ		មហ៌អគ្គនាយកដៃខែឆ្នាំ
5.	អគ្គនាយកដៃខែឆ្នាំ		ប្រជាធិបតេយ្យ
6.	អនុប្រធ័ះ		ប្រជាធិបតេយ្យ
7.	វិភាគអគ្គបាលិនិយ័យ		
8.	អនុប្រធ័ះ		
9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30		19និការទូទាត់	
32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46		និភាគទូទាត់	

ជំពូនវេជ្ជកម្មរបស់គ្រប់គ្រង






ຮູບແບບສະພາວິທາຂອງລວງ (ໃນຮຽນຮັກທະນາຍຸດ 2)


ก้าวกระโดด ๑๒๕

(ลักษณะหลักการคุณเมือง)



พระวิหารหลวง (ในรายลักษณะภาษาไทย ๒) (ภาษาพากษาหลังการซุกแต่ง)

卷之四



၁၃

ମୋହନ୍ / କୀରତିବାବ

กานต์	นายสมพันธ์ ลูกพัณณ์	สีฟ้า ห้อง ๑๙	13/6/43
พยานที่ ๒			
กานต์	นายสมพันธ์ ลูกพัณณ์	สีฟ้า ห้อง ๑๙	13/6/43
พยานที่ ๓			

พระที่รุ่งเรือง

ອອກແບບ

ก้าวที่ไม่เคย		
ก้าวที่ไม่เคยเป็น		
ก้าวที่ไม่เคยต้องการ		
ก้าวที่ไม่เคยรู้สึก		
ก้าวที่ไม่เคยมี		
ก้าวที่ไม่เคยมีมี		
ก้าวที่ไม่เคยมีความ		
ก้าวที่ไม่เคยมีความ		

๙๖ / ເກີນຫອບ

ตัวบันทึก	รายการบันทึก	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
ค่าเชื้อเพลิง	นำมารับซื้อตังค์ ๖๐๘๒	133,541		
ค่าเชื้อเพลิง/ปรับ	นำมารับหักตังค์ ๖๐๘๒	133,541		
นำไปใช้ในเดือน ก.พ. ๒๕๖๓	นำมารับซื้อตังค์ ๖๐๘๒	133,541		
๑๖. เงินเดือน ๙,๗๔๐	นำมารับซื้อตังค์ ๖๐๘๒	9,740		
๑๗. ค่าน้ำ ๒๒๗๘๐				
๑๘. ค่าน้ำก้าวตามบานดูแล				

ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ

๑๖๒	วิชาพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย
แบบ	๑. บุตรชาย ๒. บุตรสาวหรือเด็กผู้ชาย ๓. บุตรสาวหรือเด็กผู้หญิง
เมือง	๑๖๒ ภาคตะวันออก (จังหวัดภาคอีสานตอนบน) (ไม่รวมเขตภาคทางภาคกลาง ๒)
สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมชมเยือนมากที่สุด	๑. ท่องเที่ยวตามวัด ๒. ท่องเที่ยวตามแหล่งเรียนรู้ ๓. ท่องเที่ยวตามแหล่งช้อปปิ้ง

332

1	125	3	49
---	-----	---	----


ການຄ່ອງປະກິດ ແລ້ວມາດຕະຖານ


សាស្ត្រការណ៍ ការអប់រំ

— — — — —

នគរបាលខ្មែរ







รุปแบบนิรภัยการพัฒนาชาติ (ในรากนลักษณะฯ 4)  (ภาพภายนลังการพัฒนาฯ) 

0 1 2 3 4 5
100

(ลักษณะหลังการศูนย์ตั้ง)



วิชาชีพโภชนาด (ใบรายงานงานหมายเลขอ 4) ลักษณะหลังการศึกษา




รูปแปลนพื้นที่ทั่วไปของหมู่บ้าน (ในความดูแลของหมู่บ้าน ๕)

0.051 2 3 4 5 6
เมตรต่อหน่วย 100

(ลักษณะภายนอกและการจัดผัง)



แบบที่ ๕



ผู้ดูแล

ผู้ดูแล / เจ้าหน้าที่

ผู้ดูแล	นางสมศรี ลูกานันท์	ผู้ดูแล ผู้ดูแล	13/๖/๔๘
นางสาวน้ำฝน			
เมื่อ		เมื่อ	๑๙๖๙/๖/๔๙
ผู้ดูแล			

ผู้ดูแลที่รับผิดชอบ

นางสมศรี		
นางสาวน้ำฝน		
นักเรียนอาชีวศึกษา		
นักเรียนอนุบาล		
เด็กปread		
ผู้ดูแลบ้าน		
ผู้ดูแลห้องนอน		
ผู้ดูแลห้องน้ำ		
ผู้ดูแลห้องครัว		

ผู้ดูแลบ้าน

นางสมศรี		
นางสาวน้ำฝน		
นักเรียนอาชีวศึกษา		
นักเรียนอนุบาล		
เด็กปread		
ผู้ดูแลบ้าน		
ผู้ดูแลห้องนอน		
ผู้ดูแลห้องน้ำ		
ผู้ดูแลห้องครัว		

ผู้ดูแลบ้าน

นางสมศรี			
นางสาวน้ำฝน	นายสมศรี ลูกานันท์	ผู้ดูแล	๑๓๓.๔๙
นักเรียนอาชีวศึกษา	นางสาวน้ำฝน ลูกานันท์	ผู้ดูแลห้องนอน	๑๐๐.๖๙
นักเรียนอนุบาล		นางสมศรี ลูกานันท์	๗๗.๑๖
เด็กปread		นางสมศรี ลูกานันท์	-
ผู้ดูแลห้องนอน		นางสมศรี ลูกานันท์	-
ผู้ดูแลห้องน้ำ		นางสมศรี ลูกานันท์	-
ผู้ดูแลห้องครัว		นางสมศรี ลูกานันท์	-



ผู้ดูแลห้องนอน

นางสมศรี			
นางสาวน้ำฝน	นายสมศรี ลูกานันท์	ผู้ดูแล	๑๓๓.๔๙
นักเรียนอาชีวศึกษา	นางสาวน้ำฝน ลูกานันท์	ผู้ดูแลห้องนอน	๑๐๐.๖๙
นักเรียนอนุบาล		นางสมศรี ลูกานันท์	๗๗.๑๖
เด็กปread		นางสมศรี ลูกานันท์	-
ผู้ดูแลห้องนอน		นางสมศรี ลูกานันท์	-
ผู้ดูแลห้องน้ำ		นางสมศรี ลูกานันท์	-
ผู้ดูแลห้องครัว		นางสมศรี ลูกานันท์	-


ผู้ดูแลห้องน้ำ

นางสมศรี	นางสาวน้ำฝน	ผู้ดูแลห้องน้ำ	๑๐๐.๖๙
นางสาวน้ำฝน			
นักเรียนอาชีวศึกษา			
นักเรียนอนุบาล			
เด็กปread			
ผู้ดูแลห้องนอน			
ผู้ดูแลห้องครัว			






พระที่นั่งจอมทอง (โบราณลิ้นทางภาษาไทย 5) ลักษณะห้องทรงกระชับแต่ง



5 12 16 20 24 28 32 36 N

รูปดำเนินที่แสดงว่าด้วย
0.05 1 2 3 4 5 ม.
เมตรต่อหน่วย 1:100




N 40 36 32 28 24 20 16 12 S

รูปดำเนินที่แสดงว่าด้วย
0.05 1 2 3 4 5 ม.
เมตรต่อหน่วย 1:100

พระที่นั่งจอมทอง (โนบราวน์กานามาลายาเบย์ 5) ลักษณะภายนอกและภายใน



แบบร่าง			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791</	





รูปแบบข้อระมัง (ในรายลักษณะฯ ๖)

(ลักษณะหลังการฉีดแต่ง)






អនុវត្ត (បន្ទាយលក្ខណនាំខ្លួន ៦) នាមពាណិជ្ជកម្មដៃក្នុងរដ្ឋបាល



แบบรากฐาน
0 0.5 1 2m
มาตรฐาน 1 : 50


หอยระดับ (ในการบันทึกงานหมายเลข 6) ลักษณะหอยระดับ

แบบรากฐาน			
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	8010	8011	8012
8013	8014	8015	8016
8017	8018	8019	8020
8021	8022	8023	8024
8025	8026	8027	8028
8029	8030	8031	8032
8033	8034	8035	8036
8037	8038	8039	8040
8041	8042	8043	8044
8045	8046	8047	8048
8049	8050	8051	8052
8053	8054	8055	8056
8057			



รุปแบบวิชาชีพ (ใบรวมกิจกรรม ๕๗)

(ลักษณะหลังการรักษาแล้ว)



วิชาการ (ใบรายงานผลงานหมายเหตุ 57) ลักษณะของผู้ทำการคุ้มครอง

N

60

56

52

48


S



รูปแปลนวิหาร (โบราณล้านนาอยุธยา ๕๙)
 (ลักษณะห้องการศึกษา)

ยาว ๐๙ ๑ ๑๖ ๒ ๓ ๘
 กว้าง ๑ ๑ ๕๐

ผู้ดูแล



ผู้ดูแล

ลักษณะ / เครื่องแบบ

ลักษณะ	ขนาดห้องตั้ง ๑๐๐x๑๐	ผู้ดูแล ๑๖/๔๒
ขนาดห้องตั้ง		
เส้น	ขนาดห้องตั้ง ๑๐๐x๑๐	ผู้ดูแล ๑๖/๔๒
ผู้ดูแล		

วิเคราะห์ฐานแบบ

ขนาดห้องตั้ง		
ขนาดห้องตั้ง		
พื้นที่ห้องตั้งต่อเนื่อง		
เส้น		
ผู้ดูแล		

อุปกรณ์

ขนาดห้องตั้ง		
ขนาดห้องตั้ง		
พื้นที่ห้องตั้งต่อเนื่อง		
เส้น		
ผู้ดูแล		

ลักษณะ / เครื่องแบบ

ลักษณะ			
ขนาดห้อง	ขนาดห้องตั้ง ๑๐๐x๑๐	ผู้ดูแล ๑๖/๔๒	
ขนาดห้องตั้ง	ขนาดห้องตั้ง ๑๐๐x๑๐	ผู้ดูแล ๑๖/๔๒	
พื้นที่ห้องตั้งต่อเนื่อง	ขนาดห้องตั้ง ๑๐๐x๑๐	ผู้ดูแล ๑๖/๔๒	
เส้น	เส้น	ผู้ดูแล ๑๖/๔๒	
เส้น	เส้น	ผู้ดูแล ๑๖/๔๒	
เส้น	เส้น	ผู้ดูแล ๑๖/๔๒	

ผู้ดูแล

ผู้ดูแล			


ผู้ดูแล

ผู้ดูแล
 ๑. นายสุรเชษฐ์ ๒. นางสาวศรีรัตน์ ๓. นางสาวอรุณรัตน์


ผู้ดูแล

ผู้ดูแล
 วิชา (จำนวนห้องตั้ง)
 (ในรวมล้านนาอยุธยา ๕๙)
 ๗๕๖ ห้อง


ห้อง	จำนวนห้อง	ผู้ดูแล	จำนวนห้อง
๑	๕๐	๑๖	๔๒
๒			
๓			
๔			
๕			
๖			
๗			
๘			
๙			
๑๐			
๑๑			
๑๒			
๑๓			
๑๔			
๑๕			
๑๖			
๑๗			
๑๘			
๑๙			
๒๐			
๒๑			
๒๒			
๒๓			
๒๔			
๒๕			
๒๖			
๒๗			
๒๘			
๒๙			
๓๐			
๓๑			
๓๒			
๓๓			
๓๔			
๓๕			
๓๖			
๓๗			
๓๘			
๓๙			
๔๐			
๔๑			
๔๒			
๔๓			
๔๔			
๔๕			
๔๖			
๔๗			
๔๘			
๔๙			
๕๐			
๕๑			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๻			
๕๴			
๕๵			
๕๶			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๻			
๕๴			
๕๵			
๕๶			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๗			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔			
๕๕			
๕๖			
๕๷			
๕๸			
๕๹			
๕๺			
๕๒			
๕๓			
๕๔	</		



วิชาการ (โปรดอ่านด้วยภาษาไทย) ลักษณะความต้องการของผู้เรียน



แบบ



ผู้ดูแล

เจ้าของ / ผู้ดูแลบ้าน

เจ้าของ	นายสมชาย ใจดี	จ.ชลบุรี บ.บุรี 3/6/42
นางสาวภรรยา		
ลูก	นางสาวน้ำฝน ใจดี	จ.ชลบุรี บ.บุรี 3/6/42
แม่		

ผู้ดูแลบ้าน

นายอ้วน			
นางสาวอ่อน			
พี่สาวคนเล็ก			
พี่สาวคนกลาง			
ลูกสาวคนโต			
ลูกสาวคนกลาง			
ลูกสาวคนเล็ก			

ผู้เช่าบ้าน

นายอ้วน			
นางสาวอ่อน			
พี่สาวคนเล็ก			
ลูกสาวคนโต			
ลูกสาวคนกลาง			
ลูกสาวคนเล็ก			

ผู้เช่าบ้าน


นายอ้วน	นายอ้วน อ่อน	นายอ้วน อ่อน	นายอ้วน อ่อน
นางสาวอ่อน			
พี่สาวคนเล็ก			
ลูกสาวคนโต			
ลูกสาวคนกลาง			
ลูกสาวคนเล็ก			

ผู้เช่าบ้าน

นาย	วิภาดา	(ผู้ดูแลบ้านทั้งหลัง)
นาง		
ลูก		

ผู้เช่าบ้าน

รหัส	นายอ้วน	แม่	จำนวน
	1. 50	20	40



รูปแปลนวิหาร (ในรายละเอียดทั้งหมด)
(ลักษณะภายนอกต่อไปนี้)

0.5 1 1.5 2 3 m


มาตรฐาน 1 : 50

W 120 124 128 132 136 E


N 60
16
-52
46 S

รูปแปลนวิหาร (ในรายละเอียดทั้งหมด)

(ลักษณะภายนอกต่อไปนี้)



วิชาการ (ใบรวมผลงานหมายเหตุ ๖) ลักษณะภาษาหลักการคุยดัง



N

60


56

52

48

S


W



รูปแปลนวิหาร (ในรายละเอียด ๖๓)
(วิหารกาฬลังกาอยุธยา)

๘ ๐๕ ๑๓ ๒ ๓ ๑
๕๐

แบบ



แบบ

สำหรับ / เชิงแบบ

วิหาร	ขนาดหน้าต่าง กว้าง ๗๙ ยาว ๑๔๙	๑๓/๖/๔๒
หอระฆัง	ขนาดหน้าต่าง กว้าง ๗๙ ยาว ๑๔๙	๑๓/๖/๔๒
ห้อง	ขนาดหน้าต่าง กว้าง ๗๙ ยาว ๑๔๙	๑๓/๖/๔๒
ห้อง		

สำหรับที่ก่อสร้าง

เสาหิน		
เสาหินหิน		
เสาหินหินหิน		
เสาหินหิน		
เสาหิน		
เสาหินหิน		
เสาหินหิน		
เสาหินหินหิน		

สำหรับงาน

เสาหิน		
เสาหินหิน		
เสาหินหินหิน		
เสาหินหิน		
เสาหิน		
เสาหินหิน		
เสาหินหิน		
เสาหินหินหิน		

สำหรับ / เชิงแบบ

เสาหิน			
เสาหินหิน	ขนาดหน้าต่าง กว้าง ๗๙ ยาว ๑๔๙	๑๓/๖/๔๒	๑๓/๖/๔๒
เสาหินหินหิน	ขนาดหน้าต่าง กว้าง ๗๙ ยาว ๑๔๙	๑๓/๖/๔๒	๑๓/๖/๔๒
เสาหินหิน	ขนาดหน้าต่าง กว้าง ๗๙ ยาว ๑๔๙	๑๓/๖/๔๒	๑๓/๖/๔๒
เสาหิน			
เสาหินหิน			
เสาหินหิน			
เสาหินหินหิน			

สำหรับ

แบบ	สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์
a. บานประตู b. ห้องน้ำ c. ห้องน้ำสุขา	


แบบ	สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์ (สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์)
	๑๓/๖/๔๒

แบบ	สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์ (สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์)
	๑๓/๖/๔๒

แบบ	สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์ (สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์)
	๑๓/๖/๔๒

แบบ	สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์ (สำหรับเชื่อมต่อสถาปัตย์)
	๑๓/๖/๔๒






วิหาร (ใบรายงานการหมายเหตุ 63) ลักษณะหลังการขุดดูดั่ง


N
46
44
40
36
32
S

164 168 172 176 E




รูปแปลน (มีรายละเอียดมากกว่า 65)
(มีภาพภายนอกทั่วไปด้วย)

แบบแปลน			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842		





សំណងជើង			
57	58	59	60
61	62	63	64
4	5		
1	2	6	
7	8		
10	11	12	13
14	15	16	17
18	19	20	21
22	23	24	25
26	27	28	29
30	31	32	33
34	35	36	37
38	39	40	41
42	43	44	45
46	47	48	49
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852
853	854	855	856
857	858	859	860
861	862	863	864
865	866	867	868
869	870	871	872
873	874	875	876
877	878	879	880
881	882	883	884
885	886	887	888
889	890	891	892
893	894	895	896
897	898	899	900
901	902	903	904
905	906	907	908
909	910	911	912
913	914	915	916
917	918	919	920
921	922	923	924
925	926	927	928
929	930	931	932
933	934	935	936
937	938	939	940
941	942	943	944
945	946	947	948
949	950	951	952
953	954	955	956
957	958	959	960
961	962	963	964
965	966	967	968
969	970	971	972
973	974	975	976
977	978	979	980
981	982	983	984
985	986	987	988
989	990	991	992
993	994	995	996
997	998	999	1000




รูปแปลนเจดีย์ (ในรายละเอียดหมายเลข 58)
(ลักษณะภายนอกของหอตั้งแต่ใน)


แบบที่ 58			
ผู้เขียน นางสาว/ เจี๊ยบเนิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน			
วันคราวที่รูปแบบ นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน			
ออกแบบ นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน			
ตรวจสอบ / เที่ยวชม นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน			
ผู้อนุมัติ นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน นางสาว/ น้ำเงิน			
แบบ รูปแบบที่ใช้สร้างเจดีย์ ค. หินอ่อน ค. หินอ่อนหินประดับ ค. หินอ่อนหินประดับ			
มาศ เม็ดหิน (ลักษณะหินที่ใช้) (รูปแบบหินที่ใช้ 58) รูปแบบ			
รหัส	มาตรฐาน 1 : 50	พื้นที่ 35	ขนาดหน้า 49
ผู้ออกแบบที่ต้องการ ห้องน้ำสุขาที่ต้องการ ผู้ที่ออกแบบที่ต้องการ ห้องน้ำสุขาที่ต้องการ ผู้ที่ออกแบบที่ต้องการ ห้องน้ำสุขาที่ต้องการ ผู้ที่ออกแบบที่ต้องการ ห้องน้ำสุขาที่ต้องการ			



ເສດຖານີ (ໃບຈາກລົງທະບຽນ 58) ລາກພາກທັງກອບຊຸດເຕັ້ງ


รูปที่ ๑๖ หัวเข็มขัดวัฒนา
๐ ๐.๕ ๑ ๑.๕ ๒
มาตรฐาน ๑ : ๕๐





เจดีย์ (ในงานลง闳ทางเลข 58) ลักษณะหลังกรกฎเดิม

แบบรากฐาน			
57	39	61	43
ขนาดห้องเลข 58			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	8	





รูปแปลนเจดีย์ (ในราชบูรณะหมายเลข 60)


0 0.5 1 1.5 2 ม.
มาตราส่วน 1 : 50

(ลักษณะหลังการซ่อมต่อ)


แบบฟอร์มที่ ๑			
ผู้สำรวจ วันที่สำรวจ / เวลาที่สำรวจ ชื่อเจ้าหน้าที่ ลูกทีม วันที่สำรวจ B/6/47 ชื่อผู้สำรวจเจ้าหน้าที่ ชื่อเจ้าหน้าที่ วันที่สำรวจ B/6/47 ชื่อผู้ช่วยเจ้าหน้าที่			
รายการห้องสมุด ห้องสมุด ห้องสมุดนักเรียน ห้องสมุดนักศึกษา ห้องสมุดแพทย์ ห้องสมุด ห้องสมุดนักเรียน ห้องสมุดนักศึกษา ห้องสมุดแพทย์			
รายการห้องน้ำ ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียน ห้องน้ำชาย ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำนักเรียนชาย ห้องน้ำนักเรียน			
รายการห้องครัว ห้องครัวชาย ห้องครัวหญิง ห้องครัวนักเรียนชาย ห้องครัวนักเรียน ห้องครัวชาย ห้องครัวหญิง ห้องครัวนักเรียนชาย ห้องครัวนักเรียน			
รายการห้องอาบน้ำ ห้องอาบน้ำชาย ห้องอาบน้ำหญิง ห้องอาบน้ำนักเรียนชาย ห้องอาบน้ำนักเรียน ห้องอาบน้ำชาย ห้องอาบน้ำหญิง ห้องอาบน้ำนักเรียนชาย ห้องอาบน้ำนักเรียน			
รายการห้องน้ำสาธารณะ ห้องน้ำสาธารณะชาย ห้องน้ำสาธารณะหญิง ห้องน้ำสาธารณะนักเรียนชาย ห้องน้ำสาธารณะนักเรียน ห้องน้ำสาธารณะชาย ห้องน้ำสาธารณะหญิง ห้องน้ำสาธารณะนักเรียนชาย ห้องน้ำสาธารณะนักเรียน			
ผู้อนุญาต ผู้อนุญาต ผู้อนุญาตเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ ประจำปี _____ ผู้อนุญาตเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ ประจำปี _____ ผู้อนุญาตเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ ประจำปี _____ ผู้อนุญาตเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ ประจำปี _____ ผู้อนุญาตเจ้าหน้าที่ วันที่ _____ ประจำปี _____			
ผู้สำรวจ ชื่อเจ้าหน้าที่ _____ ชื่อผู้สำรวจเจ้าหน้าที่ _____ ชื่อเจ้าหน้าที่ _____			
แบบฟอร์มที่ ๒ ๑. ประวัติ ๒. ความต้องการของผู้สำรวจ ๓. หมายเหตุ			
๔. ผู้สำรวจ (ผู้สำรวจเจ้าหน้าที่) (ในราชบูรณะหมายเลข 60) ๕. ผู้อนุญาต (ผู้อนุญาตเจ้าหน้าที่) (ในราชบูรณะหมายเลข 60)			
๖. ผู้อนุญาตเจ้าหน้าที่ ๑ : ๕๐ ๒ : ๓๐ ๓ : ๔๙ ๗. ผู้สำรวจเจ้าหน้าที่ ๑ : ๕๐ ๒ : ๓๐ ๓ : ๔๙ ๘. ผู้อนุญาตเจ้าหน้าที่ ๑ : ๕๐ ๒ : ๓๐ ๓ : ๔๙ ๙. ผู้สำรวจเจ้าหน้าที่ ๑ : ๕๐ ๒ : ๓๐ ๓ : ๔๙			




เจติย (โปรดอ่านด้านภาษาไทย 60) ลักษณะแห่งชุดเดิม



เจคิร์ (ใบอนุญาตหมายเลข 60) วิภาภภัยหลังการซ่อมแซม

ผู้ต้องหา																								
																								
ผู้ปฎิเสธ																								
วันที่ ๑๙ / เซียงเมือง																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ชื่อ</td> <td style="width: 30%;">หมายเหตุ</td> <td style="width: 30%;">ลงนาม</td> <td style="width: 10%;">วันที่</td> </tr> <tr> <td>นายชัยพงษ์ อุษากรี</td> <td></td> <td></td> <td>๑๖/๔/๒๕๖๒</td> </tr> </table>	ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม	วันที่	นายชัยพงษ์ อุษากรี			๑๖/๔/๒๕๖๒	นายชัยพงษ์ อุษากรี			๑๖/๔/๒๕๖๒	นายชัยพงษ์ อุษากรี			๑๖/๔/๒๕๖๒	นายชัยพงษ์ อุษากรี			๑๖/๔/๒๕๖๒				
ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม	วันที่																					
นายชัยพงษ์ อุษากรี			๑๖/๔/๒๕๖๒																					
นายชัยพงษ์ อุษากรี			๑๖/๔/๒๕๖๒																					
นายชัยพงษ์ อุษากรี			๑๖/๔/๒๕๖๒																					
นายชัยพงษ์ อุษากรี			๑๖/๔/๒๕๖๒																					
วันคราวที่รูปแบบ																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ชื่อ</td> <td style="width: 30%;">หมายเหตุ</td> <td style="width: 30%;">ลงนาม</td> </tr> <tr> <td>นายชัยพงษ์ อุษากรี</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม	นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี		
ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม																						
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
ออกหมาย																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ชื่อ</td> <td style="width: 30%;">หมายเหตุ</td> <td style="width: 30%;">ลงนาม</td> </tr> <tr> <td>นายชัยพงษ์ อุษากรี</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม	นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี		
ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม																						
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
ตรวจสอบ / เส้นทาง																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ชื่อ</td> <td style="width: 30%;">หมายเหตุ</td> <td style="width: 30%;">ลงนาม</td> </tr> <tr> <td>นายชัยพงษ์ อุษากรี</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม	นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี		
ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม																						
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
ผู้อนุมัติ																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">ชื่อ</td> <td style="width: 30%;">หมายเหตุ</td> <td style="width: 30%;">ลงนาม</td> </tr> <tr> <td>นายชัยพงษ์ อุษากรี</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม	นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี			นายชัยพงษ์ อุษากรี					
ชื่อ	หมายเหตุ	ลงนาม																						
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
นายชัยพงษ์ อุษากรี																								
แบบ																								
รับรองความถูกต้องของเอกสาร																								
๑. ประชุมชี้ ๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ๓. ตรวจสอบความถูกต้อง																								
เอกสาร																								
ผู้เขียน (ผู้ที่เขียนเอกสารดังนี้) (ในรูปแบบที่บัญชีที่ ๖๐) ฐานข้อมูลที่จัดทำไว้ ห้องเรียน																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">รหัส</td> <td style="width: 25%;">มาตรฐาน</td> <td style="width: 25%;">แผนก</td> <td style="width: 25%;">จำนวนหน้า</td> </tr> <tr> <td>๑๖</td> <td>๕๐</td> <td>๔๐</td> <td>๔๙</td> </tr> </table>	รหัส	มาตรฐาน	แผนก	จำนวนหน้า	๑๖	๕๐	๔๐	๔๙																
รหัส	มาตรฐาน	แผนก	จำนวนหน้า																					
๑๖	๕๐	๔๐	๔๙																					
หมายเหตุ																								
ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง																								
ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้อง																								
ตรวจสอบความถูกต้อง																								
ตรวจสอบความถูกต้อง																								




รูปแปลน
0.5 2 m
มาตราส่วน 1:50

เจศิริ (โภราณลักษณาภัยเลข 62) ลงนามยืนยันว่าดังนี้



แบบฟอร์ม			
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	846	847	848
849	850	851	852




รูปด้านทิศตะวันออก

0 0.5 1 1.5 2 m
เมตรละบ
1 : 50

เจตี่ย์ (ในรายงานทางเดิน 62) ภาระภายนอกห้องครุฑ์

จังหวัด



ผู้สำรวจ

สำหรับ / เนื่องแบบ

ชื่อ	นางนันท์ อุไรรัตน์	ST. 13/6/62
นามสกุล		
พื้นที่	นางนันท์ อุไรรัตน์	ST. 13/6/62

วิเคราะห์ฐานแบบ

ห้องน้ำ		
ห้องน้ำห้องนอน		

ออกแบบ

ห้องน้ำ		
ห้องน้ำห้องนอน		

เอกสาร / เที่ยวชม

เอกสาร		
หนังสือเดินทาง	นางสาวนันท์ อุไรรัตน์	13/6/62

จังหวัด

จังหวัด		



จังหวัด

จังหวัด		

จังหวัด

จังหวัด		





ເຈົ້າຢ່າງ (ໃບຮັດລົກຄະນທມກຍເລຂ 62) ລວກພາຍຫັ້ງການຊຸດແປ່ງ

N

60

56


52

48

S

W

164




166

172

176


180

E



เข็ม (เข็มราชนครินทร์ หมายเลข 64) หมายความว่าการอนุรักษ์

เข็มราชนครินทร์



เข็มราชนครินทร์

สำนักงาน / ผู้ดูแลบ้าน

ผู้ดูแล	นายอ่อน จันทร์	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒
ผู้ดูแลบ้าน	นายอ่อน จันทร์	ลงชื่อ ๑๙/๖/๖๒
ผู้ดูแล	นายอ่อน จันทร์	ลงชื่อ ๑๙/๖/๖๒

สำนักงานที่รับผิดชอบ

สำนักงาน		
สำนักงานที่รับผิดชอบ		
ผู้ดูแลบ้านที่รับผิดชอบ		
ผู้ดูแลบ้าน		

ลงนามบันทึก

นางสาวนิศา		
นางสาวนิศา		
ผู้ดูแลบ้านที่รับผิดชอบ		
ผู้ดูแลบ้าน		

ลงนามบันทึก

ผู้ดูแล		
นางสาวนิศา	นางสาวนิศา	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒
ผู้ดูแลบ้านที่รับผิดชอบ	นางสาวนิศา	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒
ผู้ดูแลบ้าน	นางสาวนิศา	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒


ลงนามบันทึก

ผู้ดูแล		
นางสาวนิศา	นางสาวนิศา	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒
ผู้ดูแลบ้านที่รับผิดชอบ	นางสาวนิศา	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒
ผู้ดูแลบ้าน	นางสาวนิศา	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒
ผู้ดูแลบ้าน	นางสาวนิศา	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒
ผู้ดูแลบ้าน	นางสาวนิศา	ลงชื่อ ๑๓/๖/๖๒

ลงนามบันทึก


ผู้ดูแล	นางสาวนิศา	ผู้ดูแลบ้าน	ผู้ดูแลบ้าน
ผู้ดูแลบ้านที่รับผิดชอบ	นางสาวนิศา	นางสาวนิศา	นางสาวนิศา
ผู้ดูแลบ้าน	นางสาวนิศา	นางสาวนิศา	นางสาวนิศา
ผู้ดูแลบ้าน	นางสาวนิศา	นางสาวนิศา	นางสาวนิศา





เจดีย์ (โบราณล้านนาฯ เลข 64) ลักษณะหลังการซ่อมแซม

แบบร่าง			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100
101	102	103	104
105	106	107	108
109	110	111	112
113	114	115	116
117	118	119	120
121	122	123	124
125	126	127	128
129	130	131	132
133	134	135	136
137	138	139	140
141	142	143	144
145	146	147	148
149	150	151	152
153	154	155	156
157	158	159	160
161	162	163	164
165	166	167	168
169	170	171	172
173	174	175	176
177	178	179	180
181	182	183	184
185	186	187	188
189	190	191	192
193	194	195	196
197	198	199	200
201	202	203	204
205	206	207	208
209	210	211	212
213	214	215	216
217	218	219	220
221	222	223	224
225	226	227	228
229	230	231	232
233	234	235	236
237	238	239	240
241	242	243	244
245	246	247	248
249	250	251	252
253	254	255	256
257	258	259	260
261	262	263	264
265	266	267	268
269	270	271	272
273	274	275	276
277	278	279	280
281	282	283	284
285	286	287	288
289	290	291	292
293	294	295	296
297	298	299	300
301	302	303	304
305	306	307	308
309	310	311	312
313	314	315	316
317	318	319	320
321	322	323	324
325	326	327	328
329	330	331	332
333	334	335	336
337	338	339	340
341	342	343	344
345	346	347	348
349	350	351	352
353	354	355	356
357	358	359	360
361	362	363	364
365	366	367	368
369	370	371	372
373	374	375	376
377	378	379	380
381	382	383	384
385	386	387	388
389	390	391	392
393	394	395	396
397	398	399	400
401	402	403	404
405	406	407	408
409	410	411	412
413	414	415	416
417	418	419	420
421	422	423	424
425	426	427	428
429	430	431	432
433	434	435	436
437	438	439	440
441	442	443	444
445	446	447	448
449	450	451	452
453	454	455	456
457	458	459	460
461	462	463	464
465	466	467	468
469	470	471	472
473	474	475	476
477	478	479	480
481	482	483	484
485	486	487	488
489	490	491	492
493	494	495	496
497	498	499	500
501	502	503	504
505	506	507	508
509	510	511	512
513	514	515	516
517	518	519	520
521	522	523	524
525	526	527	528
529	530	531	532
533	534	535	536
537	538	539	540
541	542	543	544
545	546	547	548
549	550	551	552
553	554	555	556
557	558	559	560
561	562	563	564
565	566	567	568
569	570	571	572
573	574	575	576
577	578	579	580
581	582	583	584
585	586	587	588
589	590	591	592
593	594	595	596
597	598	599	600
601	602	603	604
605	606	607	608
609	610	611	612
613	614	615	616
617	618	619	620
621	622	623	624
625	626	627	628
629	630	631	632
633	634	635	636
637	638	639	640
641	642	643	644
645	646	647	648
649	650	651	652
653	654	655	656
657	658	659	660
661	662	663	664
665	666	667	668
669	670	671	672
673	674	675	676
677	678	679	680
681	682	683	684
685	686	687	688
689	690	691	692
693	694	695	696
697	698	699	700
701	702	703	704
705	706	707	708
709	710	711	712
713	714	715	716
717	718	719	720
721	722	723	724
725	726	727	728
729	730	731	732
733	734	735	736
737	738	739	740
741	742	743	744
745	746	747	748
749	750	751	752
753	754	755	756
757	758	759	760
761	762	763	764
765	766	767	768
769	770	771	772
773	774	775	776
777	778	779	780
781	782	783	784
785	786	787	788
789	790	791	792
793	794	795	796
797	798	799	800
801	802	803	804
805	806	807	808
809	810	811	812
813	814	815	816
817	818	819	820
821	822	823	824
825	826	827	828
829	830	831	832
833	834	835	836
837	838	839	840
841	842	843	844
845	84		



ເສດຖະກິບ (ໂປຣລະການທ່າງເລກ 64) ມາພາກທີ່ມີການຊຸດແຕ່

แผนผัง			
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65			

ผู้ปฏิบัติ

ชื่อ / เลขบบ

ชื่อ	นามสกุล	ชื่อพ่อ	วันที่
นางสาว	นางสาว	สุรัตน์	15/6/42
นางสาว	นางสาว	สุรัตน์	15/6/42
เด็ก	เด็ก	สุรัตน์	13/6/42

วัสดุที่ใช้บาน

ไม้เข็มข่า		
ไม้เข็มไฟป่า		
ไม้เข็มฟ้าเขียว		
ไม้เข็มหินดิน		
ไม้ป่า		
ไม้เข็มป่า		
ไม้เข็มเขียว		
ไม้เข็มขาว		

อุปกรณ์

ไม้เข็มข่า		
ไม้เข็มไฟป่า		
ไม้เข็มฟ้าเขียว		
ไม้เข็มหินดิน		
ไม้ป่า		
ไม้เข็มป่า		
ไม้เข็มเขียว		
ไม้เข็มขาว		

ตรวจ / เชื่อมต่อ

จำนวน		
ไม้เข็มข่า	ไม้เข็มข่า	จำนวน
ไม้เข็มไฟป่า	ไม้เข็มไฟป่า	จำนวน
ไม้เข็มฟ้าเขียว	ไม้เข็มฟ้าเขียว	จำนวน
ไม้เข็มหินดิน	ไม้เข็มหินดิน	จำนวน
ไม้ป่า	ไม้ป่า	จำนวน
ไม้เข็มป่า	ไม้เข็มป่า	จำนวน
ไม้เข็มเขียว	ไม้เข็มเขียว	จำนวน
ไม้เข็มขาว	ไม้เข็มขาว	จำนวน

ผู้รับ

อธิบดี

แบบ

วัสดุที่ได้รับและเหลือ

A. นำกลับ B. คงอยู่ C. มอบหมายให้ผู้อื่น

แบบ

ผู้รับ

(บานภารกิจการดูแลฯ)
 (บานภารกิจการดูแลฯ 64)
 รูปด้านหลังหน้า ๖๔ รูปด้านหลังหน้า

รหัส	เอกสารที่	แผ่นที่	จำนวน
	๕๐	๔๖	๔๙


อุปกรณ์ที่ได้รับ

สำเนาภารกิจหน้าที่ กองค่าใช้จ่าย

สำเนาภารกิจหน้าที่ กองค่าใช้จ่าย


สำเนาภารกิจหน้าที่ กองค่าใช้จ่าย

กรมศิลปากร



รูปเปลี่ยน

ເຈົ້າຢ່າງ (ໂປຣະນະກຳມະນາຍເອຂດ 66) ລາກນາຍທັງກວດແຕ່ງ



รูปที่ 1
รูปที่ 2


รูปที่ 3
รูปที่ 4

เจดีย์ (โบสถ์ในหมู่บ้าน ๖๖) ลักษณะหลังการซ่อมแซม

รูปที่ 1
รูปที่ 2

รูปที่ 3
รูปที่ 4

แบบ



แบบ

แบบ / ผู้ออกแบบ

ผู้ออกแบบ	นายสมบัติ ภูวดล	ผู้ตรวจ	10.7	วันที่	13/6/62
นางสาวนิตยา					
เมือง	นายสมบัติ ภูวดล	ผู้ตรวจ	10.7	วันที่	13/6/62
ผู้ออกแบบ					

แบบ / ผู้รับเหมา

นายสมบัติ		

แบบ / ผู้รับเหมา

นายสมบัติ		

แบบ / เที่ยวเชยบ

นายสมบัติ		


แบบ / ผู้รับเหมา

นายสมบัติ		

แบบ / ผู้รับเหมา

นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ
นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ
นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ
นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ
นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ	นายสมบัติ





ເຊື້ອງ (ໂປຣລະດັບການທ່າງໄຊເຂດ 66) ລວມພາຍຫັດກາຮຽນແຕ່ງ

